Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Vår dato: 22.10.2026
Vår ref: 2026/6391
Deres dato:
Deres ref: Ellen Bergland

STENA RECYCLING AS AVD SKIEN
Postboks 1221 Kjørbekk
3702 SKIEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guri Ravn, 33371037

Rapport etter tilsyn hos Stena Recycling AS AVD Skien 28.09.26 – 02.10.26

Denne inspeksjonsrapporten (2026.021.R.SFVT) omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Stena Recycling AS AVD Skien 28.09.26 - 02.10.26.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Utslippskontrollen er mangelfull for utslipp til vann
- Avvik 2: Virksomheten har mangelfull kartlegging av utslipp til vann
- Avvik 3: Program for utslippskontroll er mangelfullt
- Avvik 4: Virksomheten overholder ikke alle grenseverdiene for utslipp til vann i 2026
- Avvik 5: Lagring av fluff er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1, 2, 3 og 4.

Stena Recycling AS AVD Skien må snarest rette opp avvikene.

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen følgende frister:

- Avvik 1: Utslippskontrollen er mangelfull for utslipp til vann – innen 22.02.27
- Avvik 2: Virksomheten har mangelfull kartlegging av utslipp til vann – 22.01.27
- Avvik 3: Program for utslippskontroll er mangelfullt – 22.01.27
- Avvik 4: Virksomheten overholder ikke alle grenseverdiene for utslipp til vann i 2026 – 22.04.27
- Avvik 5: Lagring av fluff er mangelfull – 22.01.27

Vi påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger etter tilsynet:

- Anmerkning 1: Virksomhetens miljørisikovurdering bør forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik

Vi varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1, 2, 3 og 4 knyttet til tvangsmulktene, er rettet innen gitt frist.

Dere må betale gebyr

Stena Recycling AS AVD Skien må betale et gebyr på 296 000,- kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2026/6391 og sender den til sfvtpost@statsforvalteren.no .

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Utslippskontrollen er mangelfull for utslipp til vann

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20 punkt 10.2 Utslippskontroll

Beskrivelse av krav

Tillatelsens punkt 10.2 stiller krav om at bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:

- utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i punkt 3.1.1 i tillatelsen
- utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift
- utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av rapporteringsplikten

Bedriften skal vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.

For utslipp av komponenter som er regulert i tabellene i punkt 3.1.1 skal bedriften årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 10.5.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har et punktutslipp til kommunalt nett, og to punktutslipp til sjø. Utslippspunktene i sjø er plassert på samme lokalitet. Utslipp til kommunalt nett stammer fra oljeutskiller tilknyttet verksted, samt sanitærutslipp.

Utslipp til sjø består av overvann fra virksomhetens driftsområder utendørs. Overvannet går via sandfang og oljeutskillere til to samlekummer, samlekum Rustfritt og samlekum Kai. Samlekum Rustfritt mottar primært overvann fra utendørs lagring av metaller ved filial, deler av lager for kompleks, samt vaskeplass og anlegg for påfylling av drivstoff og smøreoljer. Samlekum Kai mottar primært overvann fra lagring av kompleks, området rundt shredderen og kaien. Virksomheten er i gang med å samle alt overvann på området til en felles kum, hvor nytt renseanlegg skal kobles til. Etter planen skal dette stå ferdig i løpet av 2026.

Virksomheten har frem til nå ikke sørget for å utføre målinger slik at de blir representative for de faktiske utslippene. Virksomheten lagrer skrapjern over målepunkt Kai, og har ikke gjennomført tiltak for å sikre nødvendig tilgang til målepunktet, hverken ved at skrapjern ikke legges over målepunktet, eller ved å etablere annen tilgang til målekummen. Manglende tilgang har medført at utslippene fra utslippspunkt Kai ikke er dokumentert. Målepunkt Rustfritt har god tilgang og automatisk prøvetaker. Prøvetakeren må imidlertid settes i gang manuelt.

Ifølge virksomhetens måleprogram skal det tas 12 prøver årlig fra hver av de to målekummene Rustfritt og Kai. Virksomheten har i forbindelse med revisjonen fremlagt alle måleresultater fra 2025 og 2026. I 2025 har virksomheten tatt to prøver fra samlekum Kai og ni prøver fra samlekum Rustfritt. For 2026 er det ikke fremlagt noen prøver fra samlekum Kai. For Rustfritt er det fremlagt fem prøver, en fra april, og fire fra 4. – 9. juni. Under revisjonen oppga virksomheten at de ikke får tatt tilstrekkelig med prøver fordi nedbørsperioder enten ikke er lange nok, eller at disse faller utenfor arbeidstidene. For målepunkt for påslipp til kommunalt nett opplyste virksomheten at de ikke har gjennomført målinger siden 2023.

Prøvetakingen er heller ikke i tråd med måleprogrammet, se avvik 3.

Ved beregning av årlige utslipp, har virksomheten midlet enkeltmålingene fra samlekum Kai og samlekum Rustfritt, hver for seg. Etter å ha funnet gjennomsnitt for hver av samlekummene, har virksomheten beregnet årlige utslipp ved å ta gjennomsnitt av disse to snittene, og gange med årlig nedbør for området. Samlekummene drenerer ulike driftsområder ved virksomheten, og utslipps-bidragene fra samlekummene er etter vår vurdering ikke like. Blant annet vil avrenning av støv som oppstår i shredderen primært ledes til samlekum Kai. Virksomhetens tilnærming medfører en uriktig vekting mellom de to samlekummene og resultatet blir ikke representativt for utslippene. Virksomheten har også gjennomført hyppig prøvetaking i enkelte perioder, samtidig som det ikke er tatt prøver i store deler av året. Dette har medført at resultatene fra perioder med hyppig prøvetaking er vektet uforholdsmessig høyt i beregning av utslippet.

I sin beregning av årlige utslipp har virksomheten ikke inkludert utslipp via oljeutskiller til kommunalt nett, eller diffuse utslipp til vann som ikke går via oljeutskiller. Etter vår vurdering kan virksomheten blant annet ha diffuse utslipp ved utvasking av støv i jernskrap som faller utenfor kai og avrenning fra kompleks lagret langs fjellvegg.

Virksomhetens regneark for beregning av årlige utslipp inneholder feil som har medført feil i rapportering til forurensningsmyndighetene. Blant annet er rapporterte kvikksølvutslipp for 2025 vesentlig høyere enn det som framkommer av analyseresultatene.

Virksomhetens utslippskontroll for utslipp til vann fremstår som svært mangelfull og har ikke sikret at målingene blir representative for de faktiske utslippene.
Blant annet har det vært svært mangelfull prøvetaking, og beregning av årlige utslipp innfører en uriktig vekting både mellom ulike utslippskilder og mellom ulike utslippsperioder. Virksomheten har heller ikke inkludert diffuse utslipp eller utslipp via kommunalt nett i sin beregning av årlige utslipp.

Avvik 2: Virksomheten har mangelfull kartlegging av utslipp til vann

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20 punkt 10.1 Kartlegging av utslipp

Beskrivelse av krav
Tillatelsens punkt 10.1 forplikter bedriften til systematisk å kartlegge virksomhetens utslipp til luft og vann. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Bedriften skal legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelse av program for utslippskontroll (punkt 10.4 i tillatelsen).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Virksomheten har i liten grad gjort stedegne vurderinger i kartlegging av utslippene.

Under revisjonen opplyste virksomheten at hvilke komponenter som inngår i prøveprogrammet er basert på grenseverdier i pkt. 3.1.1 og vedlegg 1 i tillatelsen, samt bransjevurderinger av hvilke komponenter som kan være til stede i de ulike avfallsfraksjoner den mottar. Virksomheten framla også en udatert miljørisikoanalyse for innhold av prioriterte stoffer i ulike avfallsfraksjoner.

Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på at det er gjort vurderinger av de avfalls-fraksjoner som mottas, eller for de fraksjoner som genereres ved anlegget, i forhold til utlekking og utslipp ved behandling og lagring av disse. Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon på at det er gjort vurderinger i forhold til diffuse utslipp. Det er heller ikke vurdert behov for ytterligere kartlegging av utslippskilder i forbindelse med økte utslipp fra virksomheten. Blant annet har det vært rapportert økte utslipp siden 2023 av kobber, bly og PCB7.

Avvik 3: Program for utslippskontroll er mangelfullt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20 punkt 10.4 program for utslippskontroll

Beskrivelse av krav

Tillatelsens punkt 10.4 stiller krav om at bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll. I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 10.1 første avsnitt), gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 10.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 10.3). Program for utslippskontroll skal blant annet inneholde:

- en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over alle utslippsstrømmer, volum og innhold, til luft og vann
- en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling - prøvetaking - analyse - beregning) for hver strøm og komponent
- en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrs-kontroll og kalibrering
- en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)
- hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltakelse i SLP og/eller verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium
- en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir

Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et program for utslippskontroll (Prøvetakingsprogram for utslipp til vann, Skien) og en rutine for prøvetaking av vann (Prosedyre prøvetaking vann rustfri). Prøvetakingsprogrammet for utslipp til vann tilfredsstiller ikke kravet til program for utslippskontroll.

Virksomhetens prøvetakingsprogram inneholder ikke en redegjørelse for de faktiske utslippene til vann. Virksomheten har to punktutslipp til sjø (Rustfritt og Kai), og et til kommunalt nett. Utslippspunkt Rustfritt og Kai er beskrevet i noe grad, men utslippspunkt til kommunalt nett er ikke inkludert. Diffuse utslipp er ikke beskrevet. Hvilke utslippskilder og områder som drenerer til de ulike utslippspunktene, er heller ikke beskrevet. Program for utslippskontroll skal inneholde en oversikt over alle utslippsstrømmer.

Prøvetaking og analyse er beskrevet for utslippspunkt Rustfritt og Kai. Prøvetakingsprogrammet inneholder ikke en begrunnelse for plassering av prøvepunkt eller prøvetakingsmetodikk. Programmet beskriver ikke hvordan utslippene er beregnet.

Prøvetakingsprogrammet har mangelfull beskrivelse av hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene i målingene gir. Usikkerhetsbidragene er primært vurdert til høyt eller lavt. Usikkerhetsbidraget fra beregninger er ikke vurdert.

Avvik 4: Virksomheten overholder ikke alle grenseverdiene for utslipp til vann i 2026

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20 punkt 3.1.1 Utslipp fra punktkilder

Beskrivelse av krav
I tillatelsens punkt 3.1.1 er det satt grenseverdier for utslipp til vann. Det er satt både konsentrasjonskrav og grense for årlig mengde for flere parametere.

Konsentrasjonsgrensene gjelder til enhver tid, det vil si at hver måling over konsentrasjonsgrensene er et brudd på tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Måleresultater for 2026 viser at virksomheten har overskridelser for flere parametere. Det har vært målt overskridelser av konsentrasjonsgrensene for kvikksølv, bly, kobber, krom, nikkel, sink, jern og olje. For enkelte av komponentene er overskridelsene svært store. Blant annet har grensene for sink og bly vært overskredet med over 500 %.
Virksomheten har hatt gjentatte overskridelser av grenseverdiene over flere år, både på konsentrasjons- og mengdegrenser. For flere av komponentene har det vært en økning i overskridelsene siden 2023. Virksomheten hadde også overskridelser av flere av grenseverdiene før de nye grensene tredde i kraft i 2022.

Avvik 5: Lagring av fluff er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20
  punkt 9.2.7 Egengenerert avfall
  punkt 3.1.3 Utslippsreduserende tiltak

Beskrivelse av krav
I tillatelsens punkt 9.2.7 er det stilt krav om at lager for egengenerert avfall inkludert støv, slam fra våtvasker, slam fra oljeutskiller og fluff, skal ha tett dekke, være overbygget og sikret mot avrenning.

I tillatelsens punkt 3.1.3 er det stilt krav om at avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Under befaringen ble det observert at fluff var delvis lagret utenfor overbygging. Fluff var ikke tilstrekkelig skjermet mot nedbør og sikret mot avrenning.

Virksomheten opplyste at finfluff fra den ene sorteringslinjen i shredderanlegget har nedkast rett i en overbygget binge. Denne bingen var nesten full. Grovfluff fra samme sorteringslinje har nedkast i en overbygget binge, og overflyttes til en annen binge med to vegger og tak. Grovfluff lå delvis utenfor bingen for nedkast.

Vi observerte også at nedkast av finfluff fra transportbåndet fra den andre sorteringslinjen ikke var overbygget. Virksomheten opplyste at finfluff ikke lagres der, men blir fortløpende flyttet til en overbygd binge for lagring. Denne bingen var imidlertid full og fluff lå delvis utenfor.

Området mellom sorteringslinjene der fluff og andre fraksjoner håndteres og lagres var preget av søl og at nedbør kommer i kontakt med ulike fraksjoner fra shredderanlegget.

Vi vurderer at lagring av fluff ikke er godt nok sikret mot avrenning. Virksomheten har etter vår vurdering ikke gjort tilstrekkelige utslippsreduserende tiltak til at håndteringen ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Lagringen er dermed et avvik fra vilkårene i tillatelsens punkt 9.2.7 og 3.1.3.

I vår vurdering rundt lagring av fluff har vi lagt til grunn av fluff er klassifisert som ordinært avfall, og ikke farlig avfall. Dette vil ha betydning for krav til lagring.

Anmerkning 1: Virksomhetens miljørisikovurdering bør forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har rutinen «Risikovurdering» datert 11.12.19, og en miljørisikovurdering for anlegget i Skien datert 07.08.26. Miljørisikovurderingen beskriver sannsynlighet- og konsekvensklasser, de ulike risikoklassene og hva som er akseptabel risiko. Virksomheten har også lagt fram en risikovurdering av prioriterte miljøgifter (ikke datert).

En rekke hendelser/avvik som kan medføre påvirkning på ytre miljø er risikovurdert. De fleste hendelsene havner med grønn risiko med akseptkriteriet «*Akseptabelt risikonivå. Ingen ytterligere handling er nødvendig. Endringer i driften i samsvar med den kontinuerlige forbedringsprosessen*». Dette gjelder blant annet flere hendelser/avvik som kan gi utslipp til vann og medvirke til at virksomheten ikke overholder grenseverdiene for utslipp til vann.

Selv om virksomheten over flere år har overskredet flere av grenseverdiene for utslipp til vann (jf. avvik 4), er bare tre av hendelsene/avvikene som kan gi utslipp til vann vurdert til gul/liten risiko. Ifølge risikomatrisen krever gul/liten risiko planlegging av ytterligere tiltak for å sikre at «*alle risikoer holdes så lave som rimelig praktisk mulig*». Ingen hendelser er vurdert å ha medium, høy eller ekstrem risiko.

For de tre hendelsene/avvikene klassifisert med gul/liten risiko er risiko vurdert som akseptabel basert på planlagte, men ennå ikke gjennomførte tiltak. Sannsynlighet for forurensende avrenning fra for eksempel lagring av kompleksvarer er etter tiltak vurdert som mindre sannsynlig (1 gang/10 år) og konsekvens for ytre miljø er vurdert til mindre alvorlig (Utslipp med begrenset og midlertidig påvirkning). Under revisjonen pekte virksomheten på lagring av kompleksvarer som den viktigste kilden til forurensning til vann. Det angitte tiltaket med å bygge tak for å redusere avrenning fra kompleksvarer, ble opplyst å ikke være aktuelt.

Lagring av kompleksvarer, fraksjoner etter fragmentering, spon, rustfritt/syrefast, aluminium, kabel og fett-/jordkabler er risikovurdert, men risikovurdering mangler for lagring av flere andre fraksjoner. Dette gjelder blant annet lagring av kobberholdig avfall og kobberfraksjon fra shredder i området for jern og metall. Lagring av jern på kaien er heller ikke risikovurdert selv om virksomheten har hatt overskridelser av grenseverdiene for kobber og jern.

Fraksjoner som faller i sjøen ved lasting og lossing er ikke risikovurdert.

Utslipp til vann fra støv og diffuse utslipp fra shredderanlegget er ikke risikovurdert.

Etter vår vurdering har virksomheten i liten grad lagt kunnskap om de faktiske utslippene til vann til grunn i miljørisikovurderingen. Selv om miljørisikovurderingen omfatter mange hendelser/avvik knyttet til utslipp til vann, ser det ikke ut som den samlede risikoen for ikke å overholde utslipps-grenseverdiene er vurdert. Det virker etter vår vurdering som at miljørisikovurderingen ikke gjenspeiler miljørisikoen ved virksomheten som helhet.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvikene listet nedenfor er rettet innen gitt frist.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 200 000,- kr
- Avvik 2: 100 000,- kr
- Avvik 3: 100 000,- kr
- Avvik 4: 200 000,- kr

Dersom vi ikke mottar etterspurt dokumentasjon innen fristene, eller denne ikke tilfredsstiller kravene, vil dere motta vedtak om tvangsmulkt. I vedtaket om tvangsmulkt setter vi ny frist. Hvis dere ikke overholder den fristen, må dere betale tvangsmulkten.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i § 73 i forurensningsloven.

Vår begrunnelse

Vi velger å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at dere retter avvikene innen fristen.

Avvikene knyttet til utslippskontrollen og program for utslippskontroll viser at det er store mangler ved både program for utslippskontrollen, den praktiske gjennomføringen av utslippskontrollen og beregninger av årlige utslipp. Etter Statsforvalterens vurdering er det stor usikkerhet knyttet til om analyseresultater og beregninger av årlige utslipp har vært representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra vår skjønnsmessige vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Vi har også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

Dere kan kommentere

Dere kan kommentere dette varselet. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok denne rapporten.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Stena Recycling AS AVD Skien må betale et gebyr på 296 000,- kr for tilsynet. Dette er sats 2 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i brev av 29.06.26 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage
Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Stena Recycling AS AVD Skien sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:
- formøte 11.08.26: forberedende møte mellom Statsforvalteren og virksomheten inkludert en omvisning på anlegget, for å planlegge revisjonen
- åpningsmøte 28.09.26: informasjon fra Statsforvalteren om gjennomføringen av revisjonen
- intervjuer og verifikasjoner fra 28.09.26 til 29.09.26
- befaring på anlegget 28.09.26
- avsluttende møte 02.10.26: Statsforvalterens oppsummering av revisjonen med presentasjon av resultatene

Fra Statsforvalteren deltok
- Guri Ravn (revisjonsleder)
- Ine Merete Lorgen (revisor)
- Tone Carmona-Nøklegaard (revisor)

Kontaktperson hos Stena Recycling AS AVD. Skien:
- Ellen Bergland HCEQ Director I Stena Recyclling AS

Deltakere fra virksomheten:

Stilling/funksjon	**Deltatt på**				
	Formøte	Åpningsmøte	Intervju	Befaring	Sluttmøte
HSEQ Director – Stena Recysling AS	x	x	x		x
HSEQ Coordinator - Stena Recycling AS	x	x	x		x
Production Leader Skien	x	x	x	x	x
Branch Manager Skien	x	x	x	x	x
Plant Manager Skien shredder	x	x	x	x	x
Technical Manager	x	x	x	x	x
Operatør jern/metall		x	x		x

Anlegg kontrollert

Stena Recycling AS AVD Skien og Skien Shredder sitt anlegg på Voldsfjorden Industriområde i Skien ble kontrollert.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Miljøledelse; organisering av HMS- arbeidet, ledelsens gjennomgang
- Internkontroll; rutiner, avvikssystem og miljørisikovurderinger
- Utslippsreduserende tiltak
- Utslippskontroll inkludert program for utslippskontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Stena Recycling AS avd Skien, tillatelsesnummer 2020.0764.T, gitt 04.01.07 sist endret 21.08.20

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Stillingsbeskrivelse produksjons- og teknisk sjef- 09.02.21
- Stillingsbeskrivelse driftsleder - 09.02.21
- Stillingsbeskrivelse filialsjef - 20.10.21
- Stillingsbeskrivelse teknisk sjef - 13.10.21
- Stillings- og kravbeskrivelse HMSK koordinator - ikke datert
- Stillingsbeskrivelse HMSK direktør - ikke datert
- Stillingsbeskrivelse Production worker jern og metall - ikke datert
- Stillingsbeskrivelse operatør EE - 20.20.21
- Workday - Organisasjonskart - ikke datert
- Liste over dokumenter oversendt 03.09.26 med kommentarer
- PRDR-07410 Internkontroll Hovedbok - 17.02.25

- PRDR-09360 Prosedyre for mottakskontroll - 26.04.22
- PRDR-62807 Lasting/lossing båt - 12.04.25
- PRDR-62814 Orden og ryddighet - Retningslinjer - filial Skien - 19.03.25
- PRDR-07656 Drift av oljeutskiller - 23.05.24
- PRDR-56503 Vedlikehold - 09.12.25
- PRDR-03728 Avvik og korrigerende og forebyggende tiltak - 11.05.26
- PRDR-07673 Prøvetakingsprogram for utslipp til vann, Skien - 01.09.26
- PRDR-60187 Prosedyre for prøvetaking rustfri - 13.02.24
- PRDR-07041Risikovurderinger - 11.12.19
- Ledelsens gjennomgang 24/25 - 16.10.25
- 24346 - Stena områdeplan - 03.03.26
- IN100EL - Situasjonsplan EK - 28.11.23
- H200 Vann, avløp - Situasjonsplan VA - 28.11.23
- Tegnforklaring H200 og IN100 – ikke datert
- Miljørisikovurderinger Skien 08.07.26
- MRA prioriterte miljøgifter - ikke datert
- Avvik 2025-26 - ikke datert
- Analyseresultater siste 5 år - ikke datert
- Filial Skien og shredder - aktivitetskalender 2025 - 2026 - ikke datert
- PRDR-07677 Vedlikeholdsplan shredder - 02.01.20
- Shredder rapport utdrag august 2026
- Varelager – lagermengde eks. juli 2026
- Process chart - Skien (flytskjema shredder) 03.03.20
- Ferdigattest tilknytning off. vann og kloakk - Skien kommune - 30.11.07
- AL-2 Separation system - general process diagram - nytt renseanlegg - ikke datert
- AL-2 Solution for wastewater treatment - enhaced removal rates - 16.02.26
- Alle utslipp 2025-2026
- Arealplan Skien
- Agenda internrevisjon 2025 - ikke datert
- AUD218111 Internrevisjon 2025 Skien - 13.03.25
- Agenda internrevisjon 2024 - ikke datert
- AUDR169839 internrevisjon 2024 Skien - ikke datert
- Samsvarsvurdering av tillatelsen jan 2026
- LGG- ytre miljø tom. -25
- FM tillatelse Skien - 2020 - Samsvarsvurdert - 19.01.26
- Forbedringsprosjekter for filial en 2025/2026
- «Registrering» i GMS - forbedringsforslag IPR64394
- Deklarasjonsskjema fra tømming av oljeutskillere - 03.12.25
- Tømme- og kontrollskjema fra tømming av oljeutskillere 2025

Del 4: Annen informasjon

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Guri Ravn
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Stena Recycling AS Avd Skien v/Ellen Bergland	Postboks 1221 Kjørbekk	3702	SKIEN