



FYLKESMANNEN I TROMS

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler
Frid Mikkola

Telefon
77 64 22 15

Vår dato
07.10.2005
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 471
2003/1297 - 74
Deres ref.

Senja Avfallselskap
Botnhågen
9300 FINNSNES

Rapport etter kontroll av Buktamoen deponi i forbindelse med nasjonal kontrollaksjon.

Senja Avfallselskap gis med dette en frist til **11.11.05** for å redegjøre for når og hvordan de rapporterte avvik vil bli rettet opp, og hvordan selskapet vil forholde seg til anmerkningene. Vedlagt er en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de avvik og anmerkninger som ble funnet.

Tilbakemeldingen sendes til Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, postboks 6105, 9291 Tromsø.

Fylkesmannen vil følge opp bedriftens tiltak for å rette opp de rapporterte avvikene og eventuelt fatte nødvendige vedtak med pålegg.

Med hilsen

Trond Skotvold
Fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte
Fagsjef forurensning

Vedlegg: Rapport fra kontroll ved Buktamoen, Senja Avfallselskap

(blank side)

Deponiaksjon 2005 – Buktamoen

Senja Avfallselskap

Virksomhetens adresse	Botnhågen, 9300 Finnsnes
Tidsrom for revisjonen	29.09.2005
Fylkesmannens kontrollaksjonsgruppe	Frid Mikkola (leder) Børge Holte
Kontaktperson i virksomheten	Dagfinn Teigen Kato Fredriksen

Bakgrunn for kontrollaksjonen:

Fylkesmannen i Troms, Miljøvern avdelingen, gjennomførte kontrollen av Senja Avfallselskap – Buktamoen deponi, som del av en landsomfattende kontrollaksjon på landets avfallsdeponi. Det ble foretatt en gjennomgang av virksomhetens internkontroll på ytre miljø, vi kontrollerte etterlevelse av spesifikke krav i utslippstillatelse og foretok en befaringsav deponiområdet.

Hovedkonklusjon:

Senja Avfallselskap – Buktamoen deponi har rutiner rettet mot kontroll av hva som kommer inn til deponiet. Kravene i tillatelsen med tanke på forsvarlig lagring av spillolje og tildekking av deponioverflate oppfylles imidlertid ikke.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Kontrollaksjonsleder: Frid Mikkola

Fagsjef: Børge Holte

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontrollaksjon ved Senja Avfallselskap den 29.09.2005. Kontrollen inngår som en del av en landsomfattende kontrollaksjon rettet mot landets deponi, og er initiert av Statens Forurensningstilsyn (SFT).

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under aksjonen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av Senja Avfallselskap sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Formål

Kontrollere bedriftens internkontroll med hensyn til ytre miljø, samt se på bedriftens kontroll av avfall som skal inn på deponiet.

Metode

Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og samtale med Dagfinn Teigen og Kato Fredriksen. Aktuelle rutiner, prosedyrer og instruksjoner ble gjennomgått, samt hvordan disse ble fulgt opp i praksis. Det ble også gjennomført en befaring på deponiområdet.

Definisjoner

AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og sikkerhetslovgivning.

ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

Følgende lover, forskrifter og dokumenter lå til grunn for revisjonen:

Internkontrollforskriften
Forurensningsloven
Avfallsforskriften
Gjeldende utslippstillatelser
Senja Avfallselskap sin HMS håndbok

3. Avvik

Avvik 1

Området der Senja Avfallsmottak har sitt mottak av spillolje er ikke i henhold til vilkår 4.2 i gjeldende tillatelse. I henhold til Avfallsforskriftens §11-5 om farlig avfall skal farlig avfall håndteres forsvarlig og treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning.

Kommentar

Vi mener at mottaket for farlig avfall ikke er skjermet mot nedbør samt at det ikke er etablert et system der eventuelt søl kan samles opp. Det var ikke fast dekke på området noe som bidrar til at det er en vesentlig risiko for grunnforurensning

Avvik 2. Deponioverflaten blir ikke tildekket daglig, og er ikke i henhold til vilkår 2.3.1 i gjeldende utslippstillatelse

Kommentar

Avviket begrunnes med at det i gjeldende tillatelse er satt krav om utjamning og tildekking for å minske ulemper og farer for nærmiljøet som følge av lukt- og flygeavfall samt fugler, skadedyr og insekter.

4. Anmerkning

Anmerkning 1.

Det mangler signatur og dato for rapportert avvik, noe som innebærer at avviket ikke er tatt hånd om og ikke lukket jf. Internkontrollforskriftens § 5 pkt.7

Kommentar

Senja avfallselskap har bygd opp en god ramme rundt HMS rutiner på Buktamoen, med systematisk registrering av avvik, men avvikene må lukkes ved at ansvarlig personell signerer/bekrefter at mottakelse av avviksrapporten.

Anmerkning 2

Det ble registrert ett knust kjølemøbel på området. Det er ikke i tråd med Avfallsforskriftens § 2-6 om håndtering av KFK- holdige kuldemøbler.

Kommentar

På grunn av faren for utslipp av KFK-gass anses knusing av kjølemøbler som et alvorlig brudd på avfallsforskriften. Det ble imidlertid avklart at det knuste kuldemøbelet tilhørte det konkursrammede selskapet Måselv Miljø og Gjenvinning som holdt til på nabotomta.

Fylkesmannen er likevel av den oppfatning av at Senja Avfallselskap er likevel ansvarlig for at avfall som befinner seg på deres område håndteres korrekt og at en forsvarlig lagring av kuldemøbler og EE- avfall ikke reduserer gjenvinningsmuligheten.

Fylkesmannen minner Senja Avfallselskap på plikten til å behandle kjølemøbler i henhold til Avfallsforskriftens § 2-6.

5. Oppfølging

Fylkesmannen ber om at Senja Avfallselskap gir tilbakemelding innen **11.11.2005** for når og hvordan avvikene vil bli rettet opp, samt hvordan selskapet forholder seg til anmerkningene.