



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 26.04.2016

Vår ref.: 2016/1840

Arkivnr.: 472

Ragn-Sells AS avd Tankrenovasjon
Postboks 49
2001 LILLESTRØM

Att. Bent Johan Jacobsen

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00

F: 51 56 88 11

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon, 7.4.2016

Kontrollnummer: 2016.004.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bent Johan Jacobsen

Jarle Hamre

Per Hallerud

Roger Nuntun

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Karen Førre Weyde

Mari Næss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon den 7.4.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har mangelfull internkontroll.
2. Virksomheten har uforsvarlig mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon må sende en skriftlig bekreftelse innen 18.5.2016 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 7. Arbeidstilsynet og Tysvær kommune er kopimottagere av denne rapporten.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass fylkesmiljøvernssjef

Mari Næss
rådgiver

Saksbehandler: Mari Næss
Saksbehandler telefon: 51568935
E-post: fmromna@fylkesmannen.no

Kopi til:
Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim
Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

| | |
|---|---------------------------------|
| Navn: Ragn-Sells avd. Tankrenovasjon | Anleggsnr.: 1146.0005.01 |
| Organisasjonsnr.: 972 107 239 | Eies av: Ragn-Sells AS |
| Kommune: Tysvær kommune | Sist kontrollert: |
| Anleggsaktivitet: Farlig avfall – mottak og mellomagring | Risikoklasse: 2 |
| Tillatelse gitt: 18.11.2015 | Sist endret: 16.12.2015 |
| Postadresse: Postboks 49, 2001 Lillestrøm | |
| Besøksadresse: Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden | |
| E-postadresse: info@ragnsells.no | |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes, og for å sikre at bedriften har forstått og følger vilkårene i tillatelsen. Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon, heretter omtalt som R-S, fikk ny tillatelse 18.11.2015. Inspeksjonen var varslet i brev av 23.2.2016.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Miljørisikovurdering
- Kompetansekravet
- Loggføring
- Rammebetingelser

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering
- Internkontroll
 - Avviksrapport
 - Samsvarsvurdering
 - Oversikt over kurs og opplæring for de ansatte
 -
- Logg

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfull internkontroll.

Avvik fra:

1) Tillatelsens pkt. 2.5 (Internkontroll): *«Følgende dokumentasjon knyttet til drift av anlegget skal foreligge (...) Plan for kompetanseutvikling».*

2) Tillatelsens pkt. 2.7 (Krav til kompetanse): *«(...) Bedriften skal ha en plan for hvordan man skal sikre tilfredsstillende kompetanse og kunnskap for personellet som håndterer farlig avfall.»*

3) Tillatelsens pkt. 10.1 (Miljørisikoanalyse): *«(...)Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. (...)».*

4) Tillatelsens pkt. 10.3 (Beredskapsplan mot akutt forurensning):

«Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde:

- *etterprøvbare mål*
- *definerte fare- og ulykkessituasjoner (uhellsscenarier)*
- *rutiner for tiltak dersom fare- og ulykkessituasjoner inntreer*
- *dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid*
- *beskrivelse av beredskapssamarbeid med eksterne parter*
- *beskrivelse av øvelsesopplegg*

Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år. Øvelsen skal legges opp i forhold til de fastsatte mål for beredskapen.»

Kommentarer:

1) og 2)

Det fantes ingen plan for kompetanseutvikling for de ansatte ved avdeling Tankrenovasjon. På tilsynsdagen kom det fram at virksomheten har som utgangspunkt at alle sjåførere skal ha ADR-sertifikat og et obligatorisk 40 timers Ragn-Sells-kurs i HMS. Det ble så presentert en skriftlig oversikt over kurs og opplæring for de ansatte ved avdeling Tankrenovasjon. Der kom det fram at kun 6 av 10 av sjåførene har ADR-sertifikat. Ingen har det det omtalte obligatoriske Ragn-Sells HMS-kurset.

3)

- Det er ikke dokumentert miljørisikovurdering av dieseltank (bilder 1 og 2) og fyringsoljetank (bilder 3 og 4).



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3



Bilde 4

- IBC- beholdere blir oppbevart i en «Farlig enkelt»-kontainer som står på et område som drenerer til spill- og overvannsnettet (se skisse i vedlegg). Under tilsynet kom det fram at når IBC-beholderne skal fylles og tømmes blir de fraktet til «farlig avfall-området» (FA-området), som er koblet på oljeutskillere som kan stenges for å hindre at utslipp kommer ut på kommunalt nett. Når IBC-kontainerne fraktes blir dette utført med truck. Siden anlegget ligger på en bakketopp er det stor fare for avrenning av farlig avfall til omgivelsene. De hadde skaffet en matte som kan legges over sluket for å hindre at vannløselig flytende avfall (formalin) eller annet farlig avfall renner nedi sluket. Denne matten lå på tilsynsdagen innpakket i uåpnet emballasje i bygget lengst vekk fra FA-området (bilde 5).



Bilde 5

4)

Beredskapen mot akutt forurensing er ikke tilstrekkelig (etterprøvbare mål, definerte fare- og ulykkessituasjoner (uhellsscenarioer), dimensjonering av personell og deres kompetanse, personlig verneutstyr, innsatsmateriell og responstid, beskrivelse av øvelsesopplegg). Det har ikke vært noen øvelser på beredskap mot akutt forurensing og det foreligger ingen plan for årlig øvelse.

Virksomheten formidler at de har et sertifisert styringssystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Systemet inneholder rutiner som sammen med øvrige ledelsesrutiner skal sikre at anlegget driftes i samsvar med krav i lovverket, tillatelsene og deres egne krav.

Anlegget ved avdeling Tankrenovasjon driftes imidlertid ikke etter krav i tillatelsen, og deler av styringssystemet er lite spesifikt for den kontrollerte virksomheten.

Avvik 2

Virksomheten har uforsvarlig mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelsenes pkt. 4.2 (Forebyggende tiltak): «Stykkegods: Lossing og mottak av flytende stykkegods som ikke er oljeholdig, skal skje innendørs. (...) Det er eventuelt mulig å benytte kontainer med tilsvarende egenskaper.»

Kommentarer:

På tilsynsdagen var «Farlig enkelt»-kontaineren fylt blant annet til taket med IBC-beholdere og internt avfall (se bilde 6). Lossing og mottak av farlig avfall som oppbevares inne i kontaineren foregår per definisjon ikke innendørs, og kontaineren har dermed ikke tilsvarende egenskaper som kravet i pkt. 4.2 i tillatelsen.



Bilde 6

5. Andre forhold

Generelt

Ragn-Sells AS avdeling Tankrenovasjon fungerer som et bufferlager for Ragn-Sells AS sin øvrige drift. Virksomhetens oppdrag er typisk bruk av tørrsugingsbil for å samle opp singel og sand, septiktanktømming for private og for Karmøy kommune, og innsamling og transport av farlig avfall. Mye av det farlige avfallet fraktes direkte til Miljøservice Vest AS og er aldri innom lokaliteten i Frakkagjerdveien 206. Blant annet vil fraksjoner som fraktes, men som ikke omfattes av tillatelsen (7142 og 7144), fraktes direkte til avfallsmottaker.

Virksomheten kunne informere oss om at alle tankene på området er gamle trykktanker, og har dermed meget tykke vegger.

Videre ble vi fortalt at R-S utfører innvendig vask av tankbiler på mottaksanleggene der vaskevannet også samles opp som farlig avfall. Utvending vask skjer i egen vaskehall, og det er kun vask av egne biler som foregår her.

Avfallsdeklarasjon.no er ikke i overensstemmelse med R-S sitt faktureringsystem, Axapta. Det er blant annet avfall de ikke har tatt i mot og ikke har lov til å ta i mot (asbest, maling, CCA-impregnert tre m.m.) som har blitt registrert på dem. De har vært i kontakt med Miljødirektoratet angående dette, men saken er ennå ikke oppklart.

Beredskapsøvelse

På tilsynsdagen fortalte virksomheten at de hadde hatt én brannøvelse det siste året, og at de var planlagt en til i 2016 med brannvesenet involvert. Dette viser at de tar beredskap mot brann på alvor. Vi ønsker å motta en orientering i etterkant av hver beredskapsøvelse, det være seg brann, akutt forurensing eller annet, med en kort oppsummering av hvordan det gikk og hva som må risikovurderes videre etc.

Uaktsom atferd

Åpen flamme i områder med svært brennbare væsker er meget risikabelt. Som en følge av dette hadde virksomheten skiltet om forbud mot åpen ild/røyking inne på sitt område. Fylkesmannen stiller spørsmål ved at representant fra virksomheten allikevel fyrte opp sigaretter inne på området med farlig avfall under befaringen tilsynsdagen.

Prøvetaking av oljeutskillere

Det kom fram på tilsynsdagen at de to oljeutskillerne er seriekoblet og har dermed samme prøvetakingskum. Slik vilkåret om prøvetaking står formulert i tillatelsen skal det tas to prøver fra hver oljeutskiller fire ganger i året. Men siden de to oljeutskillerne har samme prøvetakingskum vil det i realiteten bli to og to parallelle prøvetakinger, isteden for to forskjellige. Virksomheten forespurte om de kan redusere prøvetakingen til to prøver fire ganger i året.

Fylkesmannen anser det som i henhold til tillatelsen at det blir tatt to isteden for fire prøver hver gang det tas prøver, siden oljeutskillerne er koblet som de er. Men det bør alltid presiseres i rapporter at resultatene av analysene gjelder for begge oljeutskillerne siden de er seriekoblet til én felles prøvecum.

Annet

I e-post av 26.2.2016 til Fylkesmannen ble det informert om at kravet i pkt 2.8 i tillatelsen var i orden. («Det må utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand på tankene som finnes på anlegget. Disse må sendes Fylkesmannen for godkjenning innen 1.3.2016.»).

Imidlertid ble ingen dokumentasjon sendt inn. Fylkesmannen ønsker å motta den påkrevde dokumentasjonen sammen med den skriftlige redegjørelsen for hvordan avvikene har blitt rettet.

6. Oppfølging etter inspeksjonen

R-S plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten, jf forurensingsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må R-S **innen 18.5.2016** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Mari Næss.

7. Vedtak om gebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). R-S er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 16 300,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

Vedlegg:

