



Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065

Kontrollrapport

Dato for kontrollen: 11.04.2011

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Nortura SA avd. Steinkjer	Virksomhetens org.nr.: 973 174 819
Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer	Virksomhetens telefon/epost: torstein.vistven@nortura.no
Kommune/kommunenr.: 1702 Steinkjer	Bransjenr. (NACE-kode): 10.110
Anleggsaktivitet: slaktning og foredling av gris	Anleggsnummer: 1702.0039.01

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum	Fra Fylkesmannen: Anne Sundet Tangen, Morten Johnsrud
--	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra kontrollen

Kontrollen avdekket 7 avvik i forhold til regelverket
Det er gitt 0 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 01.07.2011.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen med bekreftelse på at avvik er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. produktkontrollloven § 13/forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil knyttes til en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 5000. Kommentarer til varselet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6. Fylkesmannen varsler med dette at det vil bli fastsatt gebyr iht. bedriftens risikoklasse (klasse 3). Satsen for gebyr for kontroll i bedrifter i klasse 3 er p.t. kr på kr 11 400 for gjennomføring av kontrollen.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Fylkesmannens brev av 08.03.2010 om behandling av rist- og grøntavfall
- Fylkesmannens brev av 24.07.2006 om påslipp til kommunalt avløp

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av rapport sendes også til kommunen.

Sted

Dato

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
(etter fullmakt)

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1

Utslippsmålinger har ikke vært gjennomført iht. utslippstillatelsen.

Avvik fra: utslippstillatelse for Nortura Steinkjer av 22.11.2006 pkt. 11.1.

Kommentarer:

Iht. utslippstillatelsen pkt. 11.1 skal bedriften innarbeide analyser av parametrene total organisk karbon, totalnitrogen og totalfosfor i internkontrollen. Analysene skal gjennomføres fire ganger årlig. Bedriftens utslippstillatelse setter begrensning mht. utslipp av organisk stoff (målt som biologisk oksygenforbruk BOF). Denne parameteren skal derfor også inngå i bedriftens måleprogram.

I løpet av 2009 ble det tatt ut en prøve. I 2010 ble det tatt ut tre prøver. Prøvene har vært analysert mht. biologisk oksygenforbruk, kjemisk oksygenforbruk, totalt tørrstoff, pH, suspendert stoff og fett. De tre stoffene/parametrene som bedriften skal overvåke i tillegg til biologisk oksygenforbruk mangler. I Fylkesmannens brev av 09.05.2010 med tilbakemelding på bedriftens årsrapport for 2009 er dette forholdet tatt opp. Her ble det også kommentert at det kun var tatt en prøve i 2009.

Bedriften har i de to foregående årene 2009 og 2010 tatt ut kun halvparten (fire stk.) av det antallet prøver utslippstillatelsen krever (totalt åtte prøver, fire stk. årlig), og analysene omfatter ikke de tre parametrene totalt organisk karbon, totalnitrogen og totalfosfor. Prosedyre for overvåking av avløp må nedfelles skriftlig (se avvik 4).

Avvik 2

Ansvar for ytre miljø er ikke tilstrekkelig beskrevet i bedriftens internkontroll.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 pkt. 5.

Kommentarer:

Det er et krav i internkontrollforskriften til bedriften å "ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt" (§ 5 pkt. 5). Ved Nortura SA avd. Steinkjer er det utarbeidet et organisasjonskart for virksomheten, men ansvaret for ytre miljø er ikke beskrevet spesielt i bedriftens internkontroll.

Avvik 3

Bedriftens miljørisikovurdering er mangelfull.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 pkt. 6.

Kommentarer:

Iht. internkontrollforskriftens § 5 pkt. 6 skal virksomheten "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene". Bedriften har gjennomført risikovurdering av forhold som har betydning for ytre miljø, men det er ikke listet opp konkrete tiltak som følge av vurderingen.

Avvik 4

Bedriftens internkontroll mangler enkelte prosedyrer.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 pkt. 7.

Kommentarer:

Virksomheten skal "iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen" (forskriftens § 5 pkt. 7). Bedriften skal som en følge av dette ha skriftlige prosedyrer for arbeidsoperasjoner som har betydning for ytre miljø.

Nortura SA avd. Steinkjer ha anlegg for siling av prosessavløpet for påslipp til kommunalt nett. Dette anlegget er ikke utstyrt med automatisk overvåking. Bedriften må utarbeide en skriftlig prosedyre for drift og vedlikehold av eget avløpsanlegg. Prosedyren må beskrive rutiner for overvåking og tømning av anlegget.

I tillegg må det utarbeides en skriftlig rutine for overvåking av prosessavløpet som slippes til kommunalt nett. Prosedyren skal beskrive uttak og innsending av prøver.

Som følge av internkontrollforskriftens krav, må det også utarbeides en skriftlig rutine som beskriver all avfallsbehandling ved bedriften. Prosedyren må omfatte alle avfallstyper og biprodukter som oppstår i bedriften, og beskrive håndteringen av disse. Bedriften har ingen slik prosedyre i dag.

Avvik 5

Bedriftens internkontroll er ikke oppdatert.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 pkt 8.

Kommentarer:

Internkontrollforskriftens § 5 pkt. 8 krever at virksomheten skal "foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt". Som en del av internkontrollen skal bedriften ha oppdaterte produktdatablader (dvs. nyere enn nov. 2005) for kjemikalier som er i bruk i virksomheten. Oppdaterte datablader skal være lett tilgjengelig på stedet der kjemikaliene brukes, og bedriften skal ha oversikt over databladene. Dette er ikke tilfellet i virksomheten i dag.

Avvik 6

Bedriften har ikke full oversikt over PCB i egen bygningmasse.

Avvik fra: produktforskriften § 3-1.

Kommentarer:

Iht. produktforskriftens § 3 -1 ble det 01.01.2008 forbudt med PCB i lysarmaturer. PCB kan finnes i kondensatorene i lysarmaturer som er eldre enn 1980. Som en følge av forbudet har bedriften skiftet ut mye PCB-holdig lysarmatur. I dette arbeidet ble det gjennomført kartlegging og utarbeidet en plan for utskifting. På kontrollen kunne bedriften legge fram oversikt datert november 2008 over rom med gjenværende PCB-holdige lysarmatur, det det for de fleste av disse rommene var haket av for at sanering var gjennomført. I noen rom er det ikke foretatt utskifting. Bedriften må foreta utskifting av PCB-holdige lysarmaturer snarest.

Produktforskriftens § 3-1 krever i tillegg at PCB-holdige produkter skal være merket (merkingen skal være varig, med sort skrift på gul bunn). Norskproduserte isolerglassruter fra 1965 til 1975 kan inneholde PCB. På kontrollen var bedriften usikker på om det fantes slike ruter i bygningsmassen. Bedriften må gjennomføre en kartlegging for å avdekke evt. PCB-holdige isolerglassruter. Dersom slike ruter finnes, skal disse merkes iht. produktforskriften. Klistremerker for merking av PCB-holdige isolerglassruter kan bestilles hos Ruteretur.

Avvik 7

Gjødsel må leveres til godkjent mottaker.

Avvik fra: forurensningslovens § 7.

Kommentarer:

Forurensningslovens § 7 setter bl.a. krav til gjennomføring av tiltak når forurensning har oppstått eller når det er fare for forurensning. Nortura SA avd. Steinkjer har avtale om levering av gjødsel til et mottaksanlegg. Dette mottaket har ikke pr i dag tillatelse til mottak. Bedriften må inngå avtale med et anlegg som er godkjent til formålet.