



Fylkesmannen i Østfold



Norsk gjenvinning metall Avd Vestre Huggenes v 55
Onsøy st 15

1615 Fredrikstad

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2009/6207

Inspeksjonsrapport

Oppfølging etter inspeksjon.

Dato for inspeksjonen: 15. juni 2011
Rapportnummer: 2011.025.I.FMOS

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 2 anmerkning under inspeksjonen

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15/7 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

Rapportens status

Denne rapporten er:

- Forenklet rapport på stedet: Bedriften og Fylkesmannen er enige om de avvik og anmerkninger som er beskrevet
- Foreløpig rapport: Bedriften kan kommentere faktagrunnlaget for rapporten innen 2 uker

Sted og dato: Huggenes

Bedriftens representant

Ellen Wold

Karsten Butenschön

Karsten Butenschön
senioringeniør
Fylkesmannen i Østfold

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen ~~5~~ 6 juli 2011 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen varslers med dette at vi kan fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet innen fristen. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. pr dag, inntil kravet er oppfylt.

Kommentarer til varslet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Informasjon om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensnig av forurensning kapittel 39. Virksomheter med tillatelse betaler gebyr iht Risikoklasse (tidl. kontrollklasse) fastsatt i tillatelsen

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 400
<input checked="" type="checkbox"/> Risikoklasse 4 / ikke klassifisert	kr	4 400

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Norsk Gjenvinning metall AS	
Organisasjonsnr: 983413161	Bedriftsnummer:
Postadresse Onsøy st 15, 1615 Fredrikstad	Telefon: 69260498 1200
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	E-post: Ellen.wold@norsk-gjenvinning.no

Kontrollert anlegg

Navn: Norsk Gjenvinning metall AS avd Moss	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0136.0009.01
Besøksadresse: VESTRE HUGGENESVEI 55	Anleggsaktivitet: Kasserte Kjøretøy
Tillatelse sist oppdatert: før 1990, søkt om endring	Risikoklasse.: ikke klassifisert

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Hans Skjævelin
Ellen Wold

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn (kontrollør)

Tema for tilsynet~~Bedriftens tillatelse~~

Avfallsforordningen kapittel 4

Internkontroll

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvikstype 1: Miljøsanering av kasserte biler

Avvik fra ¹⁾ Avfallsforskriften § 4 – 5
 ²⁾ Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
 ³⁾ Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd)
 ⁴⁾ Tillatelsens punkt xx

Avvik nr.

- 1A) Bedriften oppfyller ikke kravet til vederlagsfritt mottak av alle kasserte kjøretøyer som skal miljøsaneres.** ¹⁾
 (det må gis konkret eksempel på at et kjøretøy har blitt avvist eller avkrevd betaling for)
- 1B) Bedriften overskrider tillatelsens ramme for antall lagrede kasserte biler på området.** ⁴⁾
 (tallfest for hvor mange biler som er lagret)
- 1C) Det mangler en skriftlig rutine for miljøsaneringen som definerer hvilke fraksjoner som skal ut av bilen.** ²⁾⁺³⁾
- 1D) Listen over hva som skal ut av bilen er ufullstendig.** ²⁾⁺³⁾
 (spesifiser hvilke fraksjoner som mangler på lista)
- 1E) Miljøsaneringen fullføres ikke alltid i henhold til kravene som gjelder i forskriften og tillatelsen.** ²⁾
 (må underbygges med eksempel på ufullstendig sanering av et kjøretøy eller på manglende teknisk utstyr for å ta ut en definert fraksjon sammen med manglende lagerplass for oppsamling av denne fraksjonen)
- 1F) Annet avvik** (spesifiser).

Avvikstype 2: Forsøpling eller forurensning til omgivelsene

Avvik fra ¹⁾ Forurensningsloven § 7
²⁾ Tillatelsen

Avvik nr.

- 2A) Tillatelsens vilkår for driftstid / åpningstider brytes.²⁾**
(dette kan f.eks. innebære støyende aktiviteter utenfor normal arbeidstid)
- 2B) Det skjer forsøpling av omgivelser fra virksomheten.²⁾**
Biler, bildeler, avfall oa. ligger utenfor gjerdet
- 2C) Det skjer utslipp til grunn eller vassdrag av forurenset væske fra virksomheten.¹⁾**
Begrunnes med:
- Utslipp av forurenset væske til grunn eller ut i omgivelsene
- Utleddning av rensset vann fra oljeutskilleren fører til uakseptabel forurensning i et vassdrag.
(beskriv hva som ble observert, henvis til evt. fotodokumentasjon)
- 2D) Annet avvik (spesifiser).**

Avvikstype 3: Fast dekke

Avvik fra Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1

Avvik nr.

3A) Fast dekke mangler noen steder

Ved en befaring ble det observert at fast dekke manglet følgende steder:

- Deler av området der miljøsanering foretas, har ikke fast dekke.
- Området der biler presses, har ikke fast dekke.
Alternativt: Hvis den hydrauliske presse har egen tett oppsamlingstank kan det gis avvik på en evt. uforsvarlig håndtering av denne pressevæske (leveres ikke som farlig avfall).
- Området der blokker med ferdigpressede bilvrak lagres, har ikke fast dekke.
- Biler/bildeler med tydelig lekkasje ble lagret på områder uten fast dekke disse steder: (området må beskrives/angis med navn på lagringsstedet eller dokumenteres med foto)

3B) Fast dekke er dårlig utført noen steder (materialet er ikke ugjennomtrengelig)

Begrunnes med:

- det er tydelige sprekker i fast dekke (konkretiser området).
- asfalt som materiale holder ikke mål mot løsemidler og drivstoff.
- armert betong er nødvendig på områder med tungt rullende materiell.

3C) Fast dekke er ikke koplet til oljeutskiller

Begrunnes med:

- ikke alle områder med fast dekke har avløp som er koplet til oljeutskiller (beskriv hvilke område dette gjelder)
- avrenning fra deler av et fast dekke går ikke i sluk pga. feil helning mot sluket.

3D) Annet avvik (spesifiser).

Avvikstype 4: Drift og kontroll med oljeutskiller

- Avvik fra
- ¹⁾ Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
 - ²⁾ Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (tiltak for å redusere risiko)
 - ³⁾ Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd)
 - ⁴⁾ Tillatelsen

Avvik nr.

4A) Dimensjoneringsdata for oljeutskiller er utilfredsstillende ¹⁾⁺²⁾

Begrunnes med:

- Bedriften kan ikke dokumentere om oljeutskilleren er dimensjonert for de faktiske vannmengder som tilføres ved maks. regnvær
- Oljeutskilleren er hydraulisk overbelastet (er for liten for de faktiske vannmengder).

4B) Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende ¹⁾⁺³⁾

Begrunnes med:

- Det er ikke etablert en rutine for periodisk kontroll av oljelagets tykkelse.
- Det er ikke etablert en rutine for periodisk funksjonskontroll av installert nivåalarm
- Rutine for periodisk tømning av oljeutskilleren er ikke etablert eller praktiseres ikke (manglene bør beskrives nærmere)

4C) Utslippskontroll med rensset vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende ¹⁾⁺²⁾⁺³⁾⁺⁴⁾

Begrunnes med:

- Rutine for prøvetaking av utløp fra oljeutskilleren er ikke etablert eller praktiseres ikke. ³⁾
- Det brukes ikke glassflaske ved uttak av vannprøve ²⁾ (brudd på standard for oljeanalyse).
- Oljeutskilleren fungerer ikke etter hensikten fordi oljeinnhold i utgående rensset vann overskrider grenseverdien fastsatt i tillatelsen ⁴⁾, eller fordi oljeinnholdet ligger uakseptabel høyt ²⁾⁺¹⁾ vurdert i forhold til det rensetekniske funksjonskravet på 50 mg/l som er satt til samme type rensesanlegg regulert i § 15-7 i forurensingsforskriften kapittel 15 om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

4D) Annet avvik (spesifiser).

Avvikstype 5: Håndtering av farlig avfall

- Avvik fra
- ¹⁾ Avfallsforskriften § 11 - 4 (avfallstyper)
 - ²⁾ Avfallsforskriften § 11 - 5 (lagring)
 - ³⁾ Avfallsforskriften § 11 - 8 (levering)
 - ⁴⁾ Avfallsforskriften § 11 - 12 (deklarasjonsskjema)

Avvik nr.

5A) Ikke alt farlig avfall blir identifisert og utsortert.¹⁾⁺²⁾
(må begrunnes med konkrete eksempler)

5B) Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.²⁾

Begrunnes med:

- X- emballasjen er ikke solid
- X- emballasjen er ikke merket med innhold eller avfallskode
 - avfallet er ikke sikret mot ytre påvirkning (påkjørsel).
 - avfallet er ikke beskyttet mot nedbør
 - det er ingen oppsamlingsmulighet ved evt. lekkasje (ingen barriere)
 - flytende farlig avfall lagres i umiddelbar nærhet til resipient
 - området er ikke sikret mot adkomst fra uvedkommende (ikke avlåst)

5C) Farlig avfall leveres ikke alltid til godkjent mottaker for farlig avfall.³⁾⁺⁴⁾

Begrunnes med:

- olje fra oljeutskilleren leveres ikke til godkjent mottak for farlig avfall
- pressvæske fra bilpressa leveres ikke til godkjent mottak for farlig avfall
- forurenset væske oppsamlet på lukket tank blir ikke levert som farlig avfall.
(beskriv hvor innholdet i tanken går til, fremfør at rutiner for viderelevering mangler)
- konkrete eksempler på andre fraksjoner som ikke er levert
- bedriften kunne ikke fremvise deklarasjonsskjemaer for alle relevante avfallsfraksjoner
- farlig avfall har stått mellomlagret på bedriften mer enn 12 måneder

5D) Annet avvik (spesifiser).

• Bensin oppbevares på 25 liter kanner
øverst

• Fat m/ bensin er ikke merket

• Fat m/ bensin er overfylt ift. ADR

Avvikstype 6: Avviksbehandling for ytre miljø

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd).

Avvik nr.

6A) Det er ikke etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem for ytre miljø

6B) Avviksbehandlingssystemet etterleves ikke i praksis.
(avvik vedrørende ytre miljø eller naboklager blir ikke registrert i systemet)

6C) Annet avvik (spesifiser).

Det er kartlagt interne Avvik som ikke er meldt inn i systemet - Er t meldt inn etter Internrunde

- Ofte del v/ samarbeids plass
- Batteri i samment lyoneberg

Avvikstype 7: Risikovurdering for ytre miljø

Avvik fra ¹⁾ Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko).
²⁾ Tillatelsens punkt xx

Avvik nr.

7A) Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for biloppsamlingsplassen. ^{1)+ 2)}

7B) Ikke alle virksomhetens aktiviteter er risikovurdert. ¹⁾

Begrunnes med blant annet manglende risikovurdering av:

- om miljøsanering utføres forsvarlig / tilstrekkelig
- om fare for forurensing til omgivelser (herunder om fast dekke virker etter hensikten)
- om oljeutskilleren virker etter hensikten.
- om farlig avfall kan komme på avveie

7C) Oppfølging av miljørisikoanalysen og håndtering av forhold med uakseptabel risiko er ikke tilfredsstillende. ¹⁾

Begrunnes med:

- at en rutine som beskriver håndtering av uakseptabel risiko ikke er etablert.
- at en handlingsplan for å redusere risiko ikke er utarbeidet eller ikke er gjennomført.

7D) Annet avvik (spesifiser).

merk: under utførelse - kartleggj utv 23/2011

Anmerkninger

- 1 Fast delte under tale var motfall til slutte
- 2 Når prosessen flyttes over state via dje resultat i
 ubleiler kontrollens jerning

Andre forhold:

- Delvis smerte liker m/vester for
 konserny lagres på "Tanta", wordnes allord
 for telegre fore for lagm.
- rutine for å undersøke innkomne liker for forvansjone
 NSilen liker lagres inne under tale.