



**FYLKESMANNEN I HEDMARK**  
**Miljøvernavdelingen**

**Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Metall AS, avd. Kongsvinger** **Endelig rapport.**

---

Bedriftens adresse:	<b>Mårveien 17</b>	Tlf. nr.	*
	<b>2211 Kongsvinger</b>	Org. nr	<b>985 702 977</b>
Inspeksjonsdato:	<b>16.06.2011</b>	Tillatelse nr.:	<b>2006.100</b>
Forrige kontroll:			
Til stede fra bedriften:	<b>Magnar Skjæret</b>	Utslippstillatelse av:	<b>30.11.2006</b>
		Endring av:	<b>16.02.2010</b>
Tilstede fra kommunen:	*	Rapport nr:	<b>2011.026</b>
		Arkivkode:	<b>472</b>
		Saksnr., brev:	<b>2011/4175</b>
Fylkesmannens		Bransjenr. (NACE):	<b>46.770</b>
inspektør:	<b>Steinar Østlie</b>	Risikoklasse:	<b>2</b>

---

**Hensikt:**

Forhåndsvarslet inspeksjon med spesiell vekt på rutiner for mottak, sanering og videretransport av vrak, ryddighet og orden ved mottaket, håndtering og innlevering av farlig avfall, samt rutiner for avviksbehandling og kartlegging/vurdering av risikoforhold.

**Hovedkonklusjon:**

Virksomhetens rutiner med mottak og sanering av vrak, samt videre håndtering av farlig avfall er i hovedsak tilfredsstillende. Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik fra krav i tillatelse og forskrift:

- Systematisk kartlegging, analyse og vurdering av risiko for ytre miljø er ikke utført
- Håndtering av farlig avfall er ikke fullt ut tilfredsstillende

Forholdene vil medføre pålegg om gjennomføring av utbedrende tiltak.

---

Utarbeidet dato: **22.06.2011**

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Steinar Østlie

Jørn G. Berg, miljøverndirektør

---

## 1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Tillatelse av 30.11.2006, endring av 16.02.2010.

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Status for internkontroll (risikokartlegging, avviksbehandling, ledelsens gjennomgang)
- Oppfølging av forhold påpekt under forrige kontroll
- Registreringssystem for evt. uhell og håndtering av uhell
- Bedriftens utslipp til vann
- Oljeavskiller for avløpsvann fra utearealer med fast dekke, verksteder, bilvaskehall o.l.
- Lagring og håndtering av kjemiske stoffer og produkter
- Overholdelse av produksjonsrammer
- Håndtering av næringsavfall og farlig avfall.
- Støy fra virksomheten
- Gjennomgang av virksomhetens journaler

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen. Tall/bokstav-koden etter avviksformuleringen henviser til en nummerert, sentral avviksbeskrivelse for sammenstilling i nasjonal statistikk:

### Avvik 1:

#### **Systematisk kartlegging, analyse og vurdering av risiko for ytre miljø er ikke utført (7A)**

Avvik fra:

Internkontrollforskriften, § 5 andre ledd, pkt. 6

Kommentarer:

”Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene”.

Risikovurderinger er et viktig fundament i internkontrollforskriften for prioritere uhellsforebyggende tiltak. Dette må gjennomføres på hele HMS-området. For ytre miljø vil det ofte være betydelig risiko knyttet lagring og bruk av kjemikalier og farlig avfall, ikke minst nedgravde lagringstanker. Eksempelvis er ikke nedgravd spilloljetank risikovurdert. Men også påvirkning i form av f.eks ekstern støy og luktpåvirkning må vurderes. Mulige hendelser må vurderes i forhold til omgivelsenes miljørårbarhet og brukerinteresser.

### Avvik 2:

#### **Håndtering av farlig avfall er ikke fullt ut tilfredsstillende (5A, 5C)**

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-4, 11-8

Kommentarer:

Farlig avfall skal leveres minst én gang årlig. Flere avfallsfraksjoner er ikke levert siden 2009.

Virksomheten har ikke tilstrekkelig gode rutiner for å fjerne Hg-brytere fra vrakene ved sanering. Slike brytere kan forekomme på flere biltyper, og kan være forskjellig plassert/montert på ulike bilmerker. Det er fordelaktig å bruke en oversikt som viser hvor Hg-bryterne er plassert på ulike bilmerker.

## 5. Anmerkninger

Det ble ikke avdekket andre forhold under inspeksjonen.

## 6. Andre forhold

Virksomheten har 60-70 personbiler og 20 lastebiler oppstilt. Biler hvor det skal plukkes deler har hittil kunne stått opp til et år. Sanering skal heretter skje fortløpende. Aktivitet med demontering og salg av deler skal trappes ned framover.