



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: Prinsens gate 1

Saksbehandler
Martha Kårevik Stalsberg
Miljøvernnavdeling

Innvalgstelefon
73199221

Vår dato
23.11.2005
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2003/14361-461.3
Deres ref.

Bjugn Biloppuggeri

7160 Bjugn

Rapport etter kontroll ved Bjugn Biloppuggeri

Viser til kontroll ved virksomheten 18.10.2005.

Vedlagt følger en inspeksjonsrapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av inspeksjon ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i vedlagte rapport. For å kontrollere at forholdene er rettet opp, ber Fylkesmannen virksomheten innen 06.01.2006 om skriftlig å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger.

Vi ber også om at bedriften kommenterer forholdene som er nevnt under andre forhold.

Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen tre uker etter at brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen

Med hilsen

Marit Lorvik e.f.
underdirektør

Martha Kårevik Stalsberg
førstekonsulent

2 vedlegg: rapport, informasjonsskriv fra SFT

Kopi m/vedlegg: Bjugn kommune

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 06	73 19 90 06	73 19 93 50	73 19 93 00	73 19 90 05	73 19 90 05
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 90 66	73 19 92 30
E-post: postmottak@fmst.no			Internett: www.fylkesmannen.no/st			

	INSPEKSJON VED Bjugn Biloppuggeri	RAPPORT NR. 30

Bedriftens adresse:	7160 Bjugn	Utslippstillatelse av:	20.09.2004
Tilstede fra bedriften:	Stig Skilleås	Tidsrom for kontrollen:	18.10.2005
		Til stede fra Fylkesmannen:	Gunhild Flaamo Martha Stalsberg

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder:

- Drift av biloppsamlingsplass med hovedvekt på sanering av kjøretøyer og disponering av farlig avfall og kjemikalier

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det gjort følgende observasjoner:

- Det mangler fast dekke på noen plasser hvor det er stilt krav til slikt i tillatelsen.
- Pressvæske samles opp og helles i lukket oljetank
- Merking og lagring av farlig avfall kan gjøres bedre
- Området er ikke inngjerdet og/eller sikret mot uvedkommende

Utarbeidet dato 23.11.05

Sign.:

Martha Kårevik Stalsberg
førstekonsulent

Godkjent dato:

Sign.:

Marit Lorvik
underdirektør

1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utlippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.
-

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utlippstillatelse av 20.09.2004
- Avfallsforskriften
- Bedriftens egne dokumenter knyttet til forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Drift av bilopphuggeri med vekt på miljøsanering og disponering av farlig avfall og kjemikalier

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved /områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1 Oppsamling av søl i forbindelse med oppstilling og pressing av biler er ikke tilfredsstillende

Avvik fra Bedriften utslippstillatelse av 20.09.2004, pkt. 2.2.3 og avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1.

Kommentarer:

I bedriftens utslippstillatelse pkt. 2.2.3 står det hvilke områder som skal ha fast dekke. Bjugn Bilopphuggeri har fast dekke med sluk til lukket tank på miljøsaneringsplassen ute samt inne i verkstedhall. Det faste dekket på miljøsaneringsplassen ute var relativt begrenset og hadde ikke karm, grusen rundt plassen var synlig forurenset av oljesøl. Det finnes per i dag ingen andre områder med fast dekke utendørs.

Områder som mangler fast dekke er følgende (jfr. tillatelsen):

- Område for plassering av usanerte biler. Hvis bilene ikke saneres i løpet av kort tid (maks noen dager) skal dette området ha fast dekke (ikke asfalt) med sluk til oljeutskiller/tank.
- Område for oppstilling etter miljøsanering (dette pga etterdrypping, kan også gjøres på saneringsområdet)
- Område for pressing (kan også gjøres på saneringsområdet, eller andre områder med fast dekke)
- Område for lagring av pressede kjøretøy

Vi minner om at alle faste dekker må ha karm rundt for å hindre at søl renner av eller at de utformes slik at det er en helning mot sluken.

Det ble opplyst at all pressvæske blir samlet opp og helt ut i lukket oljetank. Dette er ikke tillatt. Konsentrert væske fra pressingen skal samles opp på egen beholder og leveres som farlig avfall.

Avvik 2 Mangler gjerde/stengsel mot innkjørsel

Avvik fra Bedriften utslippstillatelse av 20.09.2004, pkt. 2.2.1

Kommentarer:

Bjugn Bilopphuggeri har ikke gjerde eller stengsler som hindrer uvedkommende å ta seg inn på området utenom åpningstid. Ansvarlig for virksomheten må vurdere hvilke tiltak som kan gjøres for å hindre uønsket trafikk på området.

5. Anmerkning

Anmerkning 1 Farlig avfall lagres umerket utendørs

Kommentarer:

Når farlig avfall lagres umerket utendørs medfører det en viss risiko for at farlig avfall kommer på avveie og/eller blir en kilde til forurensning. Gode og tilfredsstillende rutiner på lagring av farlig avfall er spesielt viktig siden området ikke er sikret med gjerde, port eller bom. Ansvarlig for virksomheten må vurdere om lagring av farlig avfall og kjemikalier kan gjøres bedre.

Anmerkning 2 Usanerte biler stables i høyden

Kommentarer:

Usanerte biler bør ikke stables i høyden. Faren for forurensning blir større når vrak skal flyttes. Hvis usanerte vrak skal stables er fast dekke et minimums krav. Usanerte vrak som inneholder både batteri og bensin kan forårsake brann hvis det oppstår gnister.

6. Andre forhold

Siden Bjugn Bilopphuggeri per i dag er et enkeltmannsforetak med en ansatt har bedriften ikke krav til HMS-system. Hvis bedriften tilsetter flere må bedriften utarbeide et skriftlig helse-miljø og sikkerhetssystem (HMS) jfr. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Det ble opplyst Bilopphuggeriet tar i mot ca 1000 biler pr. år. Dagens tillatelse omfatter 250 pressede og 250 pressede vrak, og leder for virksomheten bør derfor søke om utvidet tillatelse.

Det ble videre opplyst at det ennå ikke er tatt i mot biler med klimaanlegg (HFK-gass). Vi ber om tilbakemelding på hvordan bedriften vil sanere biler med HFK-gass når disse etter hvert kommer inn.

Hvis bedriften velger å gjenbruke noen av de avtappede væskene, må det sikres at de brukes til det formålet de er laget for og på en slik måte at slik bruk ikke medfører større utslipp enn ved normal bruk

For øvrig viser vi til vedlagte informasjon fra Statens forurensningstilsyn (SFT) om at det fra 2007 blir det de norske bilimportørene som får ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy.