



Kontroll av Veidekke Industri AS

Virksomhet:	Veidekke Industri AS	Tidsrom for kontrollen:	13.09.2011
Virksomhetens adresse:	Skabos v. 4, 0278 Oslo	Virksomhetens kontaktperson:	Kirsti Stensland, distriktsleder
Organisasjonsnummer:	913536770	Deltager fra Fylkesmannen:	Anne Sundet Tangen, senioringeniør

Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner:

- drift av asfaltverk
- håndtering av avfall og kjemikalier i bedriften
- internkontroll

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

1. Bedriftens utslipp av støv er høyere enn fastsatte utslippskrav.
2. Det er mangler ved bedriftens håndtering av farlig avfall.
3. Bedriftens avviksbehandling må forbedres.

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

1. Bedriften har ikke oppdaterte datablader for alle kjemikalier i bruk.

Utarbeidet dato: 07.10.2011

Godkjent dato: 07.10.2011

Anne Sundet Tangen
Senioringeniør

Bjørnar Wiseth
Nestleder

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold
7. Gjennomføring

1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Veidekke Industri AS, asfaltverk på Lerkehaug i Steinkjer 13.09.2011. Kontrollen var en del av forurensningsmyndighetenes aksjon rettet mot asfaltverk høsten 2011.

Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Hensikten med kontrollen var å kontrollere håndtering av avfall og kjemikalier, samt internkontroll ved bedriften.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Utslippstillatelse for stasjonært asfaltverk av 22.02.1993.
- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
- Internkontrollforskriften

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- drift av anlegg
- utslipp
- håndtering av avfall og kjemikalier
- internkontroll

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik 1

Bedriftens utslipp av støv er høyere enn fastsatte utslippskrav.

Avvik fra: utslippstillatelse av 22.02.1993.

Kommentarer:

I utslippstillatelsen for anlegget er det fastsatt krav til at “støvkonsentrasjonen i rensset gass ikke skal overstige 25 mg/m³ (norm) tørr gass”. Måleresultat framlagt i forbindelse med kontrollen (måling gjennomført 08.09.2011), viste et utslipp på 103 mg/Nm³tørr gass. Målingen viser en stor overskridelse i forhold til kravet i utslippstillatelsen.

Vi legger til at Forurensningsforskriftens kap. 24 om forurensninger fra asfaltverk setter krav til støvkonsentrasjon på 50 mg/Nm³ tørr gass. Siste måling viser således også en stor overskridelse i forhold til forskriftskravet.

Avvik 2

Det er mangler ved bedriftens håndtering av farlig avfall.

Avvik fra: forurensningslovens § 7, 1.ledd og avfallsforskriftens § 11-5.

Kommentarer:

Forurensningslovens § 7 stadfester en generell plikt til å unngå forurensning. I tillegg stiller avfallsforskriftens kap. 11 om farlig avfall krav til at “Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr” (§ 11-5). Dette vil si at farlig avfall skal lagres på en sårn måte at forurensning ikke oppstår.

På befaring gjennomført på kontrollen ble det observert en del farlig avfall som var lagret utendørs utenfor fast dekke. Beholderne sto i et område på anlegget der det er mye ferdsel med bl.a. truck. Bedriften må sørge for at farlig avfall lagres innendørs på fast dekke, skjernet for påkjørsler.

I tillegg stadfester avfallsforskriftens § 11-8 en plikt til at farlig avfall årlig skal leveres til godkjent mottaker. Forskriften angir hvilke typer avfall som er klassifisert som farlig avfall. På kontrollen ble det informert om at oljeavskiller på anlegget kontrolleres og tømmes av en godkjent mottaker av farlig avfall. Imidlertid tømmes kummer i tilknytning til oljeavskilleren av en aktør som ikke er godkjent transportør av farlig avfall. Iht. avfallsforskriften er bunnslam fra oljeavskiller og kummer i tilknytning til denne klassifisert som farlig avfall, og skal derfor tømmes av en godkjent innsamler av farlig avfall.

Avvik 3

Bedriftens avviksbehandling må forbedres.

Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 7.

Kommentarer:

Iht. internkontrollforskriftens § 5 pkt. 7 skal virksomheten "iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen". Som en følge av dette har bedriften et avviksbehandlingssystem. Et avviksbehandlingssystem skal omfatte alle deler av virksomheten. På forurensningsområdet vil utslipp og behandling av avfall og kjemikalier være en viktig del av avviksbehandlingssystemet.

På kontrollen ble det avdekket at bedriften gjennomfører støvmålinger, men at måleresultater som viser avvik fra kravene i utslippstillatelsen ikke blir avviksbehandlet. Bedriften bør ha faste rutiner for vurdering av måleresultatene, der avvik fra utslippskravene tas inn i avviksbehandlingssystemet.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkning ble gjort under kontrollen:

Anmerkning 1

Bedriften har ikke oppdaterte datablader for alle kjemikalier i bruk.

Kommentarer:

Bedriften har perm med datablader for kjemikalier som er i bruk i virksomheten. Pga. regelverksendring, skal datablader være nyere enn november 2005. Ikke alle av bedriftens datablader var av ny dato. Bedriften bør sørge for å ha oppdaterte datablader for kjemikalier i bruk i virksomheten.

6. Andre forhold

Det er gitt utslippstillatelse til anlegget 22.02.1993. Tillatelsen er fortsatt gjeldende. Bedriften har forespurt Fylkesmannen om forurensningsforskriftens kap. 24 om forurensninger fra asfaltverk er gjeldende for bedriften. Tillatelsen er gjeldende inntil den oppheves av Fylkesmannen. Fylkesmannen vil gjøre en vurdering av dette på et senere tidspunkt, dvs. som egen sak.

7. Gjennomføring

Kontrollen omfattet følgende aktiviteter: gjennomgang av bl.a. internkontrollen innendørs, deretter befaring på anlegget. Det ble tatt en del bilder på kontrollen. Et utvalg av disse er vist i vedlegg.