



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget  
Tlf.: 38 17 66 85

Deres ref.: Ole Myrene  
Vår ref.: 2005/5774

Vår dato: 19.10.2005  
Arkivkode: 472

---

Bj. Johansen Bil-Demontering A/S  
Dalanevn. 35  
4618 Kristiansand S

### Biloppsamlingsaksjonen 2005 - oppfølging etter kontroll

Det vises til kontroll 18. oktober 2005.

Rapporten som oversendes er en avviksrapport som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår innenfor området avfallsbehandling med fokus på forsvarlig miljøsanering av bilvrak og sikker viderehandtering av **farlig avfall**. Bedriftens **internkontrollsystem** innen HMS var også tema ved kontrollen.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Det ble ikke påvist noen avvik ved inspeksjonen. Det er gitt **4** anmerkninger som fremgår av vedlagte inspeksjonsrapport.

Fylkesmannen ber om at bedriften innen **1.12.05** redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger i rapporten.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Etter fullmakt

Hallvard Berget  
overingeniør

Thore Egeland  
overingeniør

Vedlegg inspeksjonsrapport

	<b>INSPEKSJON VED</b> <b>BJ. JOHANSEN BIL-DEMONTERING A/S</b>	<b>RAPPORT</b>  <b>endelig</b>
--	--	--------------------------------------

<b>Bedriftens adresse:</b>	<b>Dalaneveien 35, 4618 Kristiansand</b>	<b>Kontrollnummer:</b>	<b>05.020</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>22.03.2002</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	
<b>Bransjenr.:</b>	<b>37.10</b>	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>18.10.2005</b>
<b>Kontrollklasse:</b>		<b>Inspektør:</b>	<b>Hallvard Berget Thore Egeland</b>
<b>Tilstede fra bedriften:</b>	<b>Ole Myrene, Tor Inge Flodquist</b>	<b>Andre tilstede:</b>	<b>Solvår Reiten, Fylkesmannen i Vest- Agder (observatør)</b>

### Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder: **forsvarlig miljøsanering av bilvrak og sikker viderehåndtering av farlig avfall. Bedriftens internkontrollsystem innen HMS var også tema for kontrollen.**

### Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det ikke påvist noen avvik.

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

- Internkontrollsystem er noe ufullstendig m.h.t. dokumentasjon på risikokartlegging.
- Andre og sikrere metoder for avtapping av væsker fra vrak bør vurderes
- Lagringsplass for farlig avfall som batterier, kvikksølvholdige komponenter, olje og andre væsker bør ha tak
- Betongdekke utendørs har sprekker som bør tilstandsvurderes

<b>Utarbeidet dato : 19.10.2005</b>
Sign.:
Inspektør Hallvard Berget

---

## 1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som miljøvern avdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Forurensningsloven av 13.03.1981
- Avfallsforskriften av 01.06.2004
- Internkontrollforskriften av 06.12.1996

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Håndtering av avfall/farlig avfall
- Internkontrollsystemet

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

## 4. Avvik

Det ble ikke avdekket noen avvik under inspeksjonen.

## 5. Anmerkninger

Følgende forhold ble avdekket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Internkontrollsystemet er noe mangelfullt med hensyn på utarbeidelse av en risikoanalyse for bl.a. ytre miljø. Oppdatering av beredskapsplanen er også noe mangelfull.

---

Kommentarer:

Risikoanalyse og beredskapsplan for ytre miljø er noe mangelfullt beskrevet i internkontrollsystemet.

### **Anmerkning 2**

Avtappingsutstyret er noe primitivt og ustabil (plastbøtte).

Kommentarer:

Andre avtappingsmetoder for væsker fra vrak bør vurderes nærmere for å sikre mot uhellsutslipp ved avtapping.

### **Anmerkning 3**

Lagring av farlig avfall foregår utendørs.

Kommentarer:

Det anbefales at avfallet lagres under tak. Nedbør kan medføre en viss fare for uønsket spredning av f. eks. oljerester.

### **Anmerkning 4**

Betongdekke på saneringsområdet har sprekker.

Kommentarer:

Betongdekke bør tilstandvurderes for å avdekke eventuelle lekkasjer. Nødvendig oppgradering må foretas hvis dekket ikke er tett.

## **6. Andre forhold**

Bedriften har gode rutiner på avfallsbehandlingen med gjennomført kildesortering. Det er god orden på oppsamlingsplassen som medfører tilfredsstillende oversikt over bedriftens aktiviteter.

