



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
Ingunn Skaufel Simensen  
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon  
73 19 92 62

Vår dato  
02.03.2009  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
2007/8890-471  
Deres ref.

Veolia Miljø Metall AS  
Kobbegate 12  
7042 Trondheim

## Veolia Miljø Metall AS - kontroll av bedriftens avfallsbehandling og utslippsforhold - Fylkesmannen ber om at gebyret for inspeksjonen innbetales

Vi viser til kontroll ved virksomheten 17.11.2008.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene og på det som er nevnt under pkt. 6 "Andre forhold".

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 01.04.2009.

Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen to uker etter at dette brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser behovet for å regulere, i form av utslippstillatelser, virksomheter som driver med innsamling, sortering, behandling og lagring av returmetaller. Bedriften bes dermed om å søke om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven for sin virksomhet. Se nærmere beskrivelse under pkt. 6 "Andre forhold".

---

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 08	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: <a href="http://www.fylkesmannen.no/st">www.fylkesmannen.no/st</a>				

**Kontrollgebyr**

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4, jf forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Ved behandlingen av utslippssøknaden av 2002, ble det ikke fastsatt risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) og derfor vil virksomheten betale gebyr som risikoklasse 4, jf forurensningsforskriften § 39-6. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4.100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra SFT. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)  
miljøverndirektør

Marit Lorvik  
underdirektør

	<b>INSPEKSJON VED</b> <b>Veolia Miljø Metall AS</b>	<b>RAPPORT</b>
---	--	----------------

<b>Bedriftens adresse:</b>	Kobbes gate 12 7042 Trondheim	<b>Utslippstillatelse av:</b>	29.04.2002
<b>Tilstede fra bedriften:</b>	Trygve Jensen	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	17.11.2008
		<b>Tilstede fra Fylkesmannen:</b>	Ingunn Skaufel Simensen Sigrid Lund Drage

### Rapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder:

- Bedriftens tillatelse av 29. april 2002
- Utslipp til vann, grunn og luft
- Håndtering av avfall/ farlig avfall
- Internkontroll
- PCB i bygg
- Mottak, sortering og lagring av returmetall
- Mottak, sortering, demontering og lagring av EE-avfall

### Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det gjort følgende observasjoner:

- Virksomheten mangler fast dekke på området der det lagres, oppbevares og behandles metallavfall.
- Utendørsbelysning på virksomhetens område er ikke skiftet siden forbudet mot PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer trådte i kraft 1. juli 2007. Virksomheten har ikke kartlagt og merket vinduer som kan inneholde PCB, og heller ikke kartlagt PCB i bygg, maling, murpuss, mørtel inne på virksomhetens område.
- Virksomhetens finansielle garanti er ikke lenger gyldig.
- Området langs kaikant på vestre side av Kobbes gate benyttes til lagring av returmetall uten at området har fast dekke.

- Det mangler en kant langs kaikanten inne på området med fast dekke der metallhaugene ligger.

Sign.: Ingunn Skaufel Simensen  
rådgiver

Sign.: Marit Lorvik  
underdirektør

## 1. Innledning

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på avvik og anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse av 29.04.2002
- Forurensingsloven
- Forurensningsforskriften
- Bedriftens egne dokumenter knyttet til forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Bedriftens tillatelse av 29. april 2002
- Utslipp til vann, grunn og luft
- Håndtering av avfall/ farlig avfall
- Internkontroll
- PCB i bygg
- Mottak, sortering og lagring av returmetall
- Mottak, sortering, demontering og lagring av EE-avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved /områder av bedriftens virksomhet.

#### 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

**Avvik 1**      **Virksomheten mangler fast dekke på deler av sitt område der det lagres, oppbevares og behandles metallavfall.**

**Avvik fra**      **Forurensningsloven § 7**

**Kommentar:**

Området uten fast dekke er et åpent område som ligger mellom Kobbess gate 12 og nabobedriften i Kobbess gate 16. Virksomheten må gjennomføre tiltak som forhindrer forurensning til grunnen.

Fylkesmannen har i etterkant av tilsynet blitt kjent med at virksomheten er i ferd med å rydde opp i området, og ber om å få en skriftlig tilbakemelding som beskriver omfanget av dette arbeidet. Frist for denne tilbakemeldingen er 1. april 2009.

**Avvik 2**      **Utendørsbelysning på virksomhetens område er ikke skiftet siden forbudet mot PCB-holdige kondensatorer i utendørs lysrørarmaturer trådte i kraft 1. juli 2007.**

**Avvik fra**      **Forurensningsloven § 7**  
**Produktforskriften § 3-1**

Kondensatorer i innendørs og utendørs lysrørarmaturer produsert fra 1965 – 79 eller innendørs og utendørs damplysearmaturer produsert fra 1960 – 79 skal ikke lenger være i bruk. PCB-kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer skal per 01.01.08 være utfaset, og for utendørs lysrørarmatur var fristen for utskifting 01.07.08. Den ansvarlige bedriften skal ha kartlagt utfasingspliktige kondensatorer og skal kunne dokumentere at alle PCB-holdige kondensatorer er skiftet ut innen de nevnte fristene.

**Avvik 3**      **Virksomheten skal ha kartlagt og merket vinduer som kan inneholde PCB.**

**Avvik fra**      **Forurensningsloven § 7**  
**Produktforskriften kapittel 3**  
**Avfallsforskriften kapittel 11 og 14**

**Kommentarer:**

Det er ikke utført en kartlegging av vinduer på bedriftens område og de er således ikke merket. Merking av PCB-holdige isolerglassruter skal utføres for å sikre de får en forsvarlig avfallsbehandling og ikke blir kastet sammen med annet avfall.

**Avvik 4**      **Virksomhetens finansielle garanti er ikke lenger gyldig.**

**Avvik fra**      **Forurensningsloven § 53**  
**Virksomhetens tillatelse av 29. april 2002**

**Kommentarer:**

Fylkesmannen mottok 2. april 2008 en endring av garantist Nordea Bank. Garantien var tidsbegrenset til 1. juli 2008. Fylkesmannen har ikke mottatt fornyet garanti.

**Avvik 5      Virksomheten deler opp store transformatorer vha metallskjærebrenner uten avtrekk for røyk**

**Avvik fra      Forurensningsloven § 7**

**Kommentar:**

Transformatorene blir tømt for olje før de deles opp ved hjelp av metallskjærebrenner. I følge bedriften tas det ikke imot transformatorer som inneholder PCB-holdig olje. Oljetømmingen skjer i et tett kar som står innendørs. Selv om transformatorene tømmes, vil det alltid være en oljerest igjen i transformatoren. Det antas at røyken som produseres i prosessen med å skjære opp transformatorene er nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>) og at den også inneholder en del partikler. Inntil denne praksisen ble avsluttet etter varsel fra Fylkesmannen høsten 2008, ble denne røyken sluppet ut i luften uten noen form for avsug og rensing. Oljerester har også rent ned i grunnen, da denne praksisen foregikk inne på området uten fast dekke.

Hvis virksomheten skal fortsette aktiviteten med å skjære opp store oljeholdige metallkomponenter, må dette skje i et lukket miljø med fast dekke og med et avtrekk som vasker/ renses røyken. Det må også innføres sikre rutiner på hvordan en sjekker om oljen i transformatorene inneholder PCB. Vi ber bedriften komme med en beskrivelse på hvilke tiltak de vil gjennomføre for å kunne forsette aktiviteten med å dele opp oljeholdige transformatorer vha metallskjærebrenner uten at det medfører utslipp til luft eller grunn. Denne beskrivelsen tas med i virksomhetens søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven, se pkt. 6 ”Andre forhold”.

## 5. Anmerkninger

**Anmerkning 1      Området langs kaikant på vestre side av Kobbes gate benyttes til lagring av returmetall uten at området har fast dekke.**

**Kommentarer**

På dette området blir returmetall lagret i åpne containere. En del av kontainerne er i dårlig forfatning, og det kan derfor være fare for at de ikke er tette og at det oppstår avrenning til grunnen som følge av at innholdet blir utsatt for nedbør. Man kan ikke utelukke at noe av metallet kan være tilgriset med olje eller kjemikalier. Selve kaikanten ved dette området er i svært dårlig stand, og ved tung belastning ut mot kanten kan det være fare for at både masse og det som står lagret på dette området raser ut i sjøen.

## **Anmerkning 2      Kartlegging av PCB i bygg, maling, murpuss, mørtel inne på virksomhetens område**

### **Kommentarer**

Bygg fra perioden 1960-1980 vil sannsynligvis inneholde PCB i bl.a. fuger, mørtel og maling.

Virksomheten må gjennomføre en kartlegging av alle bygg på virksomhetens område for å se om bygningselementer inneholder PCB. Veolia Miljø Metall har ikke gjennomført en slik kartlegging. Ved riving eller rehabilitering av bygg kan farlig avfall genereres.

### **6. Andre forhold**

Fylkesmannen må få et kart som nøyaktig viser hvilke områder som drenerer til oljeutskillere og som viser hvor alle sandfangkummer innenfor Veolias område er. Vi må også få en oversikt som sier hvor ofte sandfangskummene tømmes.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser behovet for å regulere, i form av utslippstillatelser, virksomheter som driver med innsamling, sortering, behandling og lagring av returmetaller. Bedriften bes dermed om å søke om tillatelse til utslipp etter forurensningsloven for sin virksomhet. Søknaden skal utformes i henhold til forurensningsforskriften § 36-2 "Innhold i søknad om tillatelse". Søknadsskjema kan fås elektronisk ved henvendelse til Fylkesmannen eller lastes ned fra [http://www.sft.no/seksjonsartikkel\\_29274.aspx](http://www.sft.no/seksjonsartikkel_29274.aspx).

Fristen for å sende inn skriftlig søknad om tillatelse er satt til 1. april 2009.