



Inspeksjonsrapport Bildemontering Oppland AS

Tema: Miljøsanering av kasserte kjøretøyer, oljeutskiller, dekker, internkontroll

Saksnummer: 2016/6431

Dato for kontrollen: 27.9.2016

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Bildemontering Oppland AS	Virksomhetens org.nr.: 969 030 179
Postadresse: Øveralmsvegen 38 2848 Skreia	Virksomhetens telefon / e-post: 61 14 34 40/ post@bildemonteringoppland.no
	Kommune: Østre Toten

Til stede ved tilsynet

Fra virksomheten: Tor Alm – daglig leder Inger Håkensbakken – kontormedarbeider	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli
---	--

Bakgrunn

Hovedtema for inspeksjonen var å vurdere utførelsen av miljøsanering av kasserte kjøretøyer, oppfølging av oljeutskiller, dekker samt overholdelse av øvrige krav fastsatt i tillatelse og avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for virksomheten under oppsummering etter inspeksjonen.

Fylkesmannen har gitt 1 anmerkning i forbindelse med inspeksjonen.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.

Lovgrunnlag:

- Utslippstillatelse og godkjenning til å utbetale vrakpant for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøyer til Toten Bilopp huggeri AS av 01.06.2006.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikt til å unngå forurensning.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 4 Kasserte kjøretøy, vedlegg 1.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 om plikt til internkontroll, § 5 om innhold i og dokumentasjon av internkontrollsystemet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Definisjoner

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-6 om gebyr for kontroll av virksomheter med tillatelse. Med bakgrunn i virksomhetens plassering i risikoklasse 3 skal det betales en gebyrsats på kr 12 500,- for kontrollen.

Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen innen 14 dager, jf. § 16 i forvaltningsloven.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik

Anmerkninger

Anmerkning 1

Det er etablert betongdekke på området der miljøsanering utføres, og på området rundt hvor det bl.a. lagres pressa biler. Betongdekkene er tilknyttet oljeutskiller som jamfør framvist dokumentasjon, skal være dimensjonert i forhold til størrelse på arealer og aktivitet.

Betongdekket rundt oppsamlingskum for overflatevann ute på plassen var betydelig oppsprukket. Bedriften oppgir at det lagt membran under betongdekket og at membranen skal være tett. Utbedring av betongen rundt kummen er i følge bedriften under planlegging.

Oppsprukket betongdekke kan ikke anses som tett og må utbedres, uavhengig om det er membran under. Vi ber om tilbakemelding fra bedriften med tidsangitt plan for utbedring av betongdekket.

Andre forhold

Pressing av miljøsanerte kjøretøyer utføres hovedsaklig vinterstid for å unngå pressaft. Eventuell pressaft vil gå til oljeutskiller. Ellers har virksomheten etablert rutiner for å øke dryppetida om vinteren slik at mest mulig av væsker kan renne av bilene før de mellomlagres i forkant av pressing.

Bedriften har avtale om tømning og kontroll av oljeutskiller. Rapporter viser at oljeinnhold i vannfase ikke overskrider grensen på 50 mg/liter. Vannfase fra oljeutskiller slippes på kommunal overvannsledning.

Bedriften har tatt i bruk elektronisk deklarerer via [Avfallsdeklarerer.no](https://avfallsdeklarerer.no).

Fylkesmannen har ingen merknader til bedriftens skriftlige og praktiske rutiner knyttet til håndtering og lagring av avfall, herunder også farlig avfall.