



# Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 1/2005

Saksnummer: 2003/630

## Informasjon om virksomheten

Navn: Hunder Bil-demontering	Organisasjonsnr.: 954079341
Adresse: 2636 Øyer	Telefon/e-post: 61 2742 90
Besøksadresse: Frya Industriområde	Kommune/kommunenr.: 0521
Bransjenr. (NACE-kode): 51 570	

## Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Bjørn Gustavsen	Fra Fylkesmannen: Olav Steine
---	----------------------------------

**Kontrolldato: 2. november 2005**

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Mottakskontroll og miljøsanering av vrakbiler som var registrert i vrakpantssystemet i henhold til avfallsforskriften kap. 4, avsnitt III. *Behandling av kasserte kjøretøy*, og virksomhetens konsesjon for drift av bilvrakplass med rett til å utstede vrakpantmelding.

## Resultater av kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket, se punkt 2.
- Det er identifisert behov for ytterligere dokumentasjon, se punkt 3.

## Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

**Frist for tilbakemelding: 01.02.2006**

Det er krysset av for aktuelle funn i rapporten.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt, se side 2 med informasjon om tvangsmulkt.

## 1. Definisjoner og informasjon

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse- og miljølovgivningen. For eksempel forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav fastsatt i gitte tillatelser.

**Anmerkning:** et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse- og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

## 2. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:



**Avvik 1: Miljøsanering av bilvrak ikke tilstrekkelig**

**Avvik fra: *Avfallsforskriften kapittel 4, Vedlegg 1***

### Kommentarer:

---

Miljøsaneringen av bilvrak er ikke tilstrekkelig. Det ble tatt stikkprøver av biler som i følge virksomhetens leder var kontrollert i henhold til virksomhetens plan for miljøsanering. I to kontrollerte vrak ble det funnet følgende fraksjoner som ikke var fjernet: Motorolje, bremsevæske og spylervæske.

Med bakgrunn i dette må virksomheten skjerpe sine rutiner for å oppfylle kravene om miljøsanering i henhold til Avfallsforskriften kap. 4, vedlegg 1.



**Avvik 2: Oppsamling av søl i forbindelse med væskehåndtering er ikke tilfredsstillende**

**Avvik fra: *Avfallsforskriften § 11-5*  
*Avfallsforskriften kap.4, vedlegg 1***

### Kommentarer:

---

Presssaft som oppstår under vrakpressingen håndteres ikke forsvarlig.

Oppsamling av press-saft fra bilvrakpressen helles direkte i oljeutskilleren.

Press-saft er sammensatt av ulike typer væsker og partikler med innhold av miljøfarlige stoffer. Dette er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kap. 11, og skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og det skal treffes

---

---

nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning.

**Tiltak:**

Presssaft som oppstår ved pressing av bilvrak kommer inn under avfallsforskriften kap.11, *Farlig avfall*.

Denne type avfall skal samles opp, mellomlagres i henhold til avfallsforskriften kap.11, §11-5, og leveres til godkjent mottak.

---



**Avvik 4: Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende**

Avvik fra: **Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd**

**Kommentarer:**

---

Virksomheten har innført internkontroll i henhold til forskriftens § 4, men mangler en gjennomgående kartlegging av farer og problemer å på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Kravet i forskriften medfører at virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å etablere et akseptabelt risikonivå. Jf. interkontrollforskriftens § 5, 2. ledd, pkt. 6-7.

**Tiltak:**

En risikokartlegging av risikoforholdene med etterfølgende beredskapsplan må kunne dokumenteres, og fylkesmannen ber virksomheten gjennomføre en oppgradering og gjennomgang av internkontrollsystemet i virksomheten for å sikre at den fungerer som forutsatt, Jf interkontrollforskriften §5, 2. ledd pkt. 8.

---

### 3. Anmerkninger



**Anmerkning 1: Utslipp av oljeholdig avløpsvann. Krav til anlegg i henhold til tillatelsen. Jf. pkt. 2.1 Tekniske krav, pkt. IV-V.**

**Kommentarer:**

---

I utslippstillatelsen er det stilt krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann i henhold til krav fastsatt retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann. Øyer kommune er delegert avgjørelsesmyndighet for denne type anlegg i brev av 11.03.1991 fra fylkesmannen.

Virksomheten kunne ved kontrollen ikke dokumentere om Øyer kommune hadde behandlet og godkjent virksomhetens etablering av oljeutskilleren, og om dimensjoneringen er i samsvar med utarbeidde retningslinjer for dimensjonering og utførelse av denne type anlegg. Jf. *retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann TA-2066/2004*.

---

---

Det er opprettet en driftsavtale om ettersyn av anlegget en gang i året. Det er videre opprettet en driftsjournal som viser periodisk ettersyn en gang i året.

**Fylkesmannen ber om dokumentasjon på oljeutskillerens dimensjoneringsgrunnlag og kommunens godkjenning av anlegget.**

---

#### **4. Tilleggsopplysninger**

---

Virksomheten har et anleggsmessig godt oppgradert anlegg. Spesielt vil en bemerke mellomagringsplassen for farlig avfall som sikrer oppsamling av farlige væsker ved eventuelle lekkasjer fra beholderne.

Miljøsanering av bilene utføres både ute og inne, og områdene var ryddige og lite preget av oljesøl. Dette er bra !

Fylkesmannen vil likevel be om at virksomheten skjerper kontrollen på miljøsaneringen og i henhold krav fastsatt i avfallsforskriften kap. 4, vedlegg 1, og etterkomme de krav som er satt i denne rapporten.

---