



Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 01/2005

Saksnummer: 2003/925

Informasjon om virksomheten

Navn: Vinstra Bildemontering	Organisasjonsnr.: 970994041
Adresse: 2640 Vinstra	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Lomoen	Kommunenr.: 0516
Bransjenr. (NACE-kode):	

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Kjetil Ovrum	Fra Fylkesmannen: Olav Steine
--	----------------------------------

Kontrolldato: 09.11.2005

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Mottakskontroll og miljøsanering av vrakbiler som var registrert i vrakpantssystemet i henhold til avfallsforskriften kap. 4, avsnitt III. *Behandling av kasserte kjøretøy*, og virksomhetens konsesjon for drift av bilvrakplass med rett til å utstede vrakpantmelding.

Resultater av kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket, se punkt 2.
- Det er identifisert behov for ytterligere dokumentasjon, se punkt 3.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for tilbakemelding: 01.02.2006

Det er krysset av for aktuelle funn i rapporten.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt, se side 2 med informasjon om tvangsmulkt.

1. Definisjoner og informasjon

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse- og miljølovgivningen. For eksempel forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav fastsatt i gitte tillatelser.

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse- og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

2. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:



Avvik 1: Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd

Kommentarer:

Bedriften har innført internkontroll i virksomheten i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) § 4, men mangler en gjennomgående kartlegging av farer og problemer ved virksomheten, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Kravet i forskriften medfører at virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å etablere et akseptabelt risikonivå. Jf. interkontrollforskriftens § 5, 2. ledd, pkt. 6-7.

Tiltak:

En risikokartlegging med etterfølgende beredskapsplan må kunne dokumenteres, og fylkesmannen ber virksomheten gjennomføre en oppgradering og gjennomgang av internkontrollsystemet i virksomheten for å sikre at den fungerer som forutsatt, Jf interkontrollforskriften §5, 2. ledd pkt. 8.

3. Anmerkninger



Anmerkning 1: Utslipp av oljeholdig avløpsvann. Krav til anlegg i henhold til tillatelsen. Jf. pkt. 2.1 Tekniske krav, pkt. IV-V.

Kommentarer:

I utslippstillatelsen er det stilt krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann i henhold til krav fastsatt i retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann. Nord-Fron kommune er delegert avgjørelsesmyndighet for denne type anlegg

i brev av 11.03.1991 fra fylkesmannen.

Virksomheten kunne ved kontrollen ikke dokumentere om Nord-Fron kommune hadde behandlet og godkjent virksomhetens etablering av oljeutskilleren, og om dimensjoneringen er i samsvar med utarbeidede retningslinjer for dimensjonering og utførelse av denne type anlegg. *Jf. retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann TA-2066/2004.*

Det er opprettet en driftsavtale om ettersyn av anlegget en gang i året. Det er videre opprettet en driftsjournal som viser periodisk ettersyn en gang i året.

Fylkesmannen ber om dokumentasjon på oljeutskillerens dimensjoneringsgrunnlag og kommunens godkjenning av anlegget.



Kommentarer:

Risiko for overbelastning av oljeutskiller.

Farlig avfall fra væskesaneringen mellomlagres på oljefat og plastbeholdere oppstilt på plate tilknyttet oljeutskiller.

Uhell under lagringen kan medføre overbelastning av utskilleren og fare for forurensning.

Virksomheten må i sin risikokartlegging, jf. krav i avvik 1, kontrollere hvilke mengder oljeutskilleren er dimensjonert for, og om væskene som mellomlagres på platen er av en slik karakter at de samles opp av oljeutskilleren ved eventuelle lekkasjer og uforutsette utslipp.

4. Tilleggsopplysninger

Virksomheten driver mottaksplassen på en svært tilfredstillende måte. Hele området, hvor virksomheten driver sitt mottaksanlegg på, er ryddig og fritt for "skrot" og annen forsøpling. Miljøsaneringen utføres i henhold til avfallsforskriften kap. 4, vedlegg 1 og etter de vilkår som følger fylkesmannens tillatelse.

De har videre en ryddig og god journalføring med god oversikt over gjeldende regelverk.

Ved en oppgradering av internkontrollsystemet, jf. avvik 1, hvor det skal legges vekt på en risikoanalyse med påfølgende beredskapsplan for virksomheten, vil dette bli svært bra.
