


FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN

	INSPEKSJON VED Bergen Eloksal AS	Kontrollnr. 04.082
---	---	-------------------------------

Bedriftens adresse:	Kokstaddalen 30 5257 Kokstad	Arkivkode:	04/15278- 461.31
Utslippstillatelse av:	12.02.1990 endret 30.09.94	Forrige kontroll:	18. 12. 2002
Kontrollklasse:	3	Tidsrom for kontrollen:	20. 11. 2004
Tilstede fra bedriften:	Pål Midtgaard	Inspektør:	Britt Solheim, Astrid Holte, John Olav Hisdal, Kjell Kvingedal, Sissel Storebø
Organisasjonsnr:	979997493		

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Overflatebehandlingsprosessen
- Kontroll med utslipp til vann
- Håndtering av farlig avfall

Hovedkonklusjon:

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

1. **Bedriften har mangler ved internkontrollen når det gjelder vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø og system for avviksbehandling.**
2. **Viderelevering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.**

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Saksbehandler

seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Bergen Eloksal AS den 20. oktober 2004. Kontrollen er et ledd i den landsdekkende kontrollaksjonen rettet mot kjemisk overflatebehandling. Kontrollen skal påse at bedriftens kjemikaliehåndtering, utslipp til vann og behandling av farlig avfall er i henhold til gitte tillatelser og regelverk. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK** defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- **ANMERKNING** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted fylkesmannen.no/hordaland.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften IK) § 5, 2. ledd nr. 6 og 7
- Avfallsforskriften § 11-5 om forsvarlig lagring av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-6 om tillatelse til håndtering av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-8 om leveringsplikt for farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-12 om deklarasjon og opplysninger om avfallens innhold
- Utslippstillatelse av 02.02.1990 med endring 30.09.1994.

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering og avviksbehandling
- Drift av renseutstyr med utslipp til vann
- Utslippskontroll
- Farlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Bedriften har mangler ved internkontrollen når det gjelder vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø og system for avviksbehandling.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7.

Punkt 1.2.1.1 i utslippstillatelsen av 12.02.1990

Kommentarer:

1. En risikovurdering skal kartlegge alle problemer og farer for utslipp, inkludert akutte utslipp, til ytre miljø og inneholde planer og tiltak for å redusere risiko. Miljørisikovurderingen skal omfatte alle aktiviteter på bedriftens område som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft, både ute og inne på bedriftens område.
2. Bedriften har ikke utarbeidet et system for avviksbehandling. Det vil si en skriftlig rutine for hvordan virksomheten avdekker, retter opp og forebygger overtredelse av lover og forskrifter. Skriftlig melding om avvik er nødvendig for å sikre at avvikene lukkes og at erfaringstilbakeføring kan gjennomføres.
3. Bedriften har ikke oppsamlingsarrangement under anlegg for kromreduksjon. Gulvet er støpt, men ved akutte utslipp kan avløpsvann renne inn i tilstøtende lokaler hvor det er plassert en sluk i gulvet.

Avvik 2:

Viderelevering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-8

Kommentarer:

Bedriften opplyste ved inspeksjonen at farlig avfall, kromholdig avfall var levert i desember 2003. Det kunne ikke dokumenteres at farlig avfall var levert. Bedriften opplyste at farlig avfall var levert sommeren 2002, men kunne ikke redegjøre for hvor dette avfallet var levert. I henhold til Avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minst en gang hvert år dersom den totale mengden overskrider 1 kilo.

I bedriftens risikoanalyse står det at restavfall fra fordamper av kromholdig avfall skal leveres årlig. Ved inspeksjonen ble det avtalt at deklarasjonsskjema skal ettersendes fylkesmannen.

5. Andre forhold

I henhold til utslippstillatelsen punkt 5.2 skal vannmåler med skriverenhet være installert. Vannmålerens skriverenhet var ved inspeksjonen ute av drift. Bedriften kunne imidlertid dokumentere at ny del var bestilt og ville være tilgjengelig kort tid etter inspeksjonen.

