

	<b>INSPEKSJON VED Frank Mohn Flatøy AS</b>	<b>Kontrollnr. 04.078</b>
---	--	-------------------------------

<b>Bedriftens adresse:</b>	<b>Flatøy 5918 Frekhaug</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>04/15025- 461.31</b>
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>20.04.1998</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	<b>04.03.1999</b>
<b>Kontrollklasse:</b>	<b>3</b>	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>27.10.2004</b>
<b>Tilstede fra bedriften:</b>	<b>Svein Arne Dahle Helge Korneliussen</b>	<b>Inspektør:</b>	<b>Britt Solheim Sissel Storebø</b>
<b>Organisasjonsnr:</b>	<b>917 957 959</b>		

### Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Overflatebehandlingsprosessen
- Kontroll med utslipp til vann
- Håndtering av farlig avfall

### Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

**Bedriften har ikke foretatt en tilstrekkelig vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø.**

Det ble ellers gjort følgende anmerkninger:

**Bedriften har mangler ved sin internkontroll.**

**Utarbeidet dato :**

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

saksbehandler

seksjonssjef

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Frank Mohn Flatøy AS den 27.10.2004. Kontrollen er et ledd i den landsdekkende kontrollaksjonen rettet mot kjemisk overflatebehandling. Kontrollen skal påse at bedriftens kjemikaliehåndtering, utslipp til vann og behandling av farlig avfall er i henhold til gitte tillatelser og regelverk. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK** defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- **ANMERKNING** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted [fylkesmannen.no/hordaland](http://fylkesmannen.no/hordaland).

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften IK) § 5, 2. ledd
- Avfallsforskriften § 11-5 om forsvarlig lagring av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-6 om tillatelse til håndtering av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-8 om leveringsplikt for farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-12 om deklarasjon og opplysninger om avfallens innhold
- Utslippstillatelse av 20.04.1998.

## 3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering og avviksbehandling
- Drift av renseutstyr med utslipp til vann
- Utslippskontroll
- Farlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

## 4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

### **Avvik 1:**

**Bedriften har ikke foretatt en tilstrekkelig vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø.**

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Utslippstillatelse punkt 6.1 datert 20.04.1998

Kommentarer:

En risikovurdering skal kartlegge problemer og farer for utslipp, inkludert akutte utslipp, til ytre miljø og inneholde planer og tiltak for å redusere risikoen. Miljørisikovurderingen skal omfatte alle aktiviteter på bedriftens område som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft, både ute og inne på bedriftens område.

### **Anmerkning 1:**

**Bedriften har mangler ved sin internkontroll.**

Bedriften har ikke oppdatert skriftlige rutiner på håndtering av farlig avfall. I dette ligger det at arbeidsrutiner som allerede eksisterer må dokumenteres og systematiseres slik at de kan inngå i internkontrollen og sikre blant annet at farlig avfall leveres årlig.

### **Andre forhold:**

Ved inspeksjonen var et skyllekar tømt for væske. Syrebadet var overført til skyllekaret. Reparasjon av syrekaret pågikk under inspeksjonen. Bedriften opplyste at de har planer om å installere vakuuminddamper for avløpsvannet.

