



Kontroll ved Røra Fabrikker AS 28.4.2016

Virksomhet:	Røra Fabrikker AS	Tidsrom for kontrollen:	28.4.2016
Virksomhetens adresse:	7670 Inderøy	Virksomhetens kontaktperson:	Olav Gjeset, Ola Kummernes
Organisasjonsnummer:	916915144	Deltagere fra Fylkesmannen:	Leif Inge Paulsen

Kontrollen omfattet følgende emner:

- Utslipp til vassdrag
- Internkontroll med hovedvekt på utslipp til vassdrag

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

- Fruktsaft fra Røra Fabrikker AS lekker til Osbekken og Salbergbekken**
- Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke omhandlet i bedriftens internkontroll**
- Melding om lekkasje på lagertank for fruktsaft er ikke avviksbehandlet.**

Utarbeidet dato: 6.5.2016

Godkjent dato: 6.5.2016

Leif Inge Paulsen
Senioringeniør

Anne Sundet Tangen
Ass. miljøverndirektør

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Røra Fabrikker AS 28.4.2016. Kontrollen fokuserer på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor utslipp til vassdrag samt internkontroll. Bakgrunnen for kontrollen var mistanke om lekkasje av fruktsaft til Salbergbekken.

Formålet med kontrollen var å avklare hvorvidt Salbergbekken var forurenset som følge av utslipp fra Røra Fabrikker AS, samt se om internkontrollen kan forbedres mht. utslipp til vassdrag.

Rapporten viser avvik avdekket under kontrollen, og gjelder for det kontrollerte området. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Det ble 28.4.2016 gjennomført en befaring til Salbergbekken, Osbekken samt til kum for grenseprodukt (fruktsaft) og samtaler med Olav Gjeset, Berit Tronstad Juul og Ola Kummernes fra Røra Fabrikker AS. På befaringen deltok Ola Kummernes, Bjørn Bakkhaug og Arnfinn Wist fra Inderøy kommune samt Leif Inge Paulsen fra Fylkesmannen.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS, av 23.3.2001
- Rapport fra et tilsyn gjennomført av Fylkesmannen ved Røra Fabrikker i 2010
- Korrespondanse i forb. med forurensning av Salbergbekken i 2015 og 2016

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- Utslipp til vassdrag
- Internkontroll i forbindelse med utslipp til vassdrag

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik nr. 1

Fruktsaft fra Røra Fabrikker AS lekker til Osbekken og Salbergbekken

Avvik fra: Utslippstillatelse av 23.3.2001, pkt. 2 samt forurensningslovens § 7.

Kommentar:

Utslipet fra bedriften skal i følge utslippstillatelsen slippes til det kommunale nettet og renses i Hylla renseanlegg, som drives av Inderøy kommune, før utløp til 20 meters dyp i Hyllbukta i Trondheimsfjorden. I henhold til forurensningslovens § 7 er det en plikt til å unngå forurensning og fare for forurensning. Utslipp av prosessvatn til vassdrag er ikke tillatt.

Både Osbekken og Salbergbekken framsto 28.4.2016 som sterkt forurenset av fruktsaft. Salbergbekken har trolig vært påvirket av fruktsaft i over et år.



Salbergbekken 18.4.2016. Foto FMNT.



Drensvatn fra drenering rundt lagerkum for fruktsaft. Foto: FMNT, tatt 28.4.2016.

Avvik 2:

Inspeksjonsrutiner for å avdekke evt. lekkasje på lagertank for grenseprodukt er ikke omhandlet i bedriftens internkontroll.

Avvik fra:

Forskrift om internkontroll, § 5 pkt. 6 og 7.

Kommentar:

Internkontrollforskriften legger opp til at det også for ytre miljø skal gjennomføres risikovurderinger og utarbeides handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser.

En betongkum for grenseprodukter (fruktsaft) på > 700 m³ ligger ved Osbekken. Det er drenering rundt kummen med inspeksjonskum. Siden lagerkummen primært er etablert for å ta hånd om grenseproduktet fra Røra Fabrikker AS, er det naturlig at internkontrollen for virksomheten omfatter systematiske undersøkelser av kummen mht. å avdekke evt. lekkasjer.

Tilsvarende avvik ble påpekt under et tilsyn i 2010.

Avvik 3:

Melding om lekkasje på lagertanken er ikke avviksbehandlet.

Avvik fra:

Forskrift om internkontroll, § 5 pkt. 6 og 7.

Kommentar:

I henhold til internkontrollforskriften skal farer og problemer kartlegges og på denne bakgrunn risiko vurderes, og tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene skal utarbeides. Fylkesmannen som forurensningsmyndighet forventer at det foreligger et avviksbehandlingssystem, hvor avvik registreres, og at det gjennomføres tiltak for å unngå at samme avvik oppstår på nytt.

En nabo som forpakter av jorda nedenfor kummen, hevder at han våren 2015 og høsten 2015 varslet Røra Fabrikker AS om sannsynlig lekkasje på lagringskummen for fruktsaft. Henvendelsen synes ikke å være avviksbehandlet.