



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvernavdelingen

Anne-Lene Lundsett, 35586213
fimteall@fylkesmannen.no

Vår dato: 12.06.2015
Arkiv nr: 2015/2165

Jan Stenersen AS
Pb. 47
3660 Porsgrunn

Kontrollrapport

Kontroll ved Jan Stenersen AS avd. næringsparken

Dato for kontrollen: 27.05.2015
Rapportnummer: 2015.007.I.FMTE
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2015/2165

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Jan Stenersen Kåre Andersen	Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn
---	--

Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Jan Stenersen AS avd. næringsparken under kontrollen 27.5.15

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 1 anmerking under inspeksjonen.

- Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull
- Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Jan Stenersen AS om en skriftlig bekreftelse innen **15.9.15** på at avvikene er rettet.

Oppfølgingen etter kontrollen er nærmere beskrevet på side 2.

Skien 12.06.15

Anne-Lene Lundsett

Sted

Dato

Fylkesmannen i Telemark (etter fullmakt)

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Bakgrunnen for kontrollen:

Ansvarlige virksomhet

Organisasjonsnr. (underenhet):	980 595 870	Eies av (org.nr.):	880 574 442
Besøksadresse:	Såheimveien 2, Bygg 280	Telefon:	
Bransjenr. (NACE-kode):	38.110	E-post:	otg@live.no

Kontrollert anlegg

Navn:	Jan Stenersen AS avd. Næringsparken	Anleggsnr:	0826.0001.01
Kommune:	0826 Tinn	Anleggsaktivitet:	mottak og mellomlagring av farlig avfall
Fylke:	Telemark	Risikoklasse.:	3
Tillatelse sist oppdatert:	03.10.13	Saksnr.:	2015/2165

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll av farlig avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tillatelsen

Rapportens status

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Jan Stenersen AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **15.9.15** på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen **15.9.2015** har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, kan Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på 10 000 kr. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 200,- kr i gebyr, jf. forskrift om begrenset av forurensning kapittel 39. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13.
- Tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11 og § 29, jf. vilkår 3.3.

Grunnlaget for avviket:

- a) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- b) Virksomheten har ingen journalføring av mottatt farlig avfall. (Vilkår 3.3.)

Kommentarer:

- a) Virksomheten står ikke som 1.aktør ved utfylling av deklarasjonsskjema. Det kan ikke dokumenteres at mottatt farlig avfall går via virksomheten.
- b) Virksomheten har et system for journalføring for mottatt farlig avfall, men dette er ikke blitt benyttet siden 2013.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

- a) Virksomheten må dokumenter at mottatt farlig avfall går via virksomheten ved korrekt utfylling av deklarasjonsskjemaene. Kopi av korrekt utfylte skjemaer skal sendes Fylkesmannen innen fristen for tilbakemelding.
- b) Virksomheten må begynne å journalføre mottatt farlig avfall. En kopi av journalen skal sendes til Fylkesmannen innen fristen for tilbakemelding.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd nr. 6 og 7
- Forurensningsloven § 40 første ledd.

Grunnlaget for avviket:

- a) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall. (nr. 7)
- b) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og har ikke handlingsplan for å redusere risiko for uønskede hendelser. (nr. 6)

Kommentarer til pkt. a og b:

Virksomheten har ikke en oppdatert internkontroll som dekker området ytre miljø. De har en kopi av Tinn kommunes rutiner for anlegget på Mårvik. Fylkesmannen forventer at virksomheten utarbeider en internkontroll som dekker området ytre miljø, med bl.a. rutiner for håndtering av farlig avfall, mottakskontroll, avviksbehandling og risikoanalyse.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Fylkesmannen forutsetter at virksomheten utarbeider en internkontroll som tilfredsstillende krav i lov, forskrift og tillatelse. Dette vil bli fulgt opp ved neste kontroll.

Anmerkning

Virksomheten har liten kjennskap til kravene i avfallsforskriften kap. 11 og vilkårene i tillatelsen.

Kommentar:

Virksomheten plikter å holde seg oppdatert på de lover, forskrifter og kravene i tillatelsen som gjelder for virksomheten.

Andre forhold:

Ved kontrollen ble det observert rennende vann fra fjellsiden og ned virksomhetens uteareal. Dette vannet drenerte videre til sluk som går videre oljeutskiller. Jevn tilførsel av overflatevann vil kunne påvirke oljeutskillerens kapasitet og evnen til å tilbakeholde oljeprodukter. For dagens drift ved anlegget har ikke Fylkesmannen stilt krav om oljeutskiller, og vi vil ikke følge dette opp nærmere. Videre oppfølging av oljeutskilleren anser vi Tinn kommune som rette myndighet.

Kopi: Tinn kommune Pb.14

3661 Rjukan