



Fylkesmannen i Buskerud

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS

Musmyrveien 10  
3520 Jevnaker

Drammen  
27. mars 2017

Deres ref.:  
Tom W. Finnerud

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/1949  
Saksbehandler:  
Irene Tronrud

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike Kontrollnummer: 2017.036.I.FMBU

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Tom W. Finnerud

*Fra Fylkesmannen i Buskerud:*  
Irene Tronrud

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Jan K. Reistad  
Bente Johansen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Buskerud:*  
Gunlaug Kristin Engen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike (HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike) den 9. mars 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Buskerud avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene.

Avvik:

- Virksomheten kunne ikke dokumentere lagringstiden til avfallet og journal for farlig avfall var mangelfullt utfylt
- Virksomheten hadde ikke merket sitt farlige avfall tilstrekkelig og kart manglet
- Rutinen for håndtering av farlig avfall var mangelfull

- Virksomheten hadde ikke risikovurdert nytt tankanlegg, og kontrollrutiner for tankanlegget manglet
- Krav om finansiell sikkerhet i hht avfallsforskriften er ikke etterlevd i hht frist 1.juli 2016

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

	Irene Tronrud	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Buskerud	

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 872337482	<b>Eies av:</b> 966494816
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike	<b>Anleggsnr.:</b> 0605.0084.01
<b>Kommune:</b> Ringerike	<b>Fylke:</b> Buskerud
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 13. oktober 2011	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslippskontroll
- farlig avfall
- vedlikehold
- tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike innen 15. mai 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmbupost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Buskerud v/Irene Tronrud.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. mai 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. februar 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HRA Sokna gjenvinningsstasjon Ringerike bli ilagt et gebyr på kr 19 400,- for inspeksjonen, *jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8*. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, *jf. § 28 i forvaltningsloven*. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten kunne ikke dokumentere lagringstiden til avfallet og journal for farlig avfall var mangelfullt utfyllt

### Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til drift av Nes gjenvinningsstasjon, Sokna gjenvinningsstasjon og Svingerud gjenvinningsstasjon for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA), datert 13.10.2011 (Tillatelsen) punkt 3.4 og Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, vedlegg 4 punkt 6 - *journalføring*

### Kommentarer:

Ved Sokna gjenvinningsstasjon kan farlig avfall oppbevares inntil 6 måneder før viderelevering, jmfør punkt 1.1 i tillatelsen. Inntil 100 tonn farlig avfall kan lagres på anlegget.

I virksomhetens tillatelse punkt 3.4 heter det at: «Virksomheten skal føre journal for farlig avfall fra virksomheten. Journalen skal omfatte alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall. Opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse skal journalføres.

Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. Den skal oppbevares i minst 3 år. Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopi eller sammendrag av journaler».

Fylkesmannen konstaterte under tilsynet av virksomhetens journal for farlig avfall var mangelfullt utfyllt. HRA hadde utarbeidet skjemaer for journalføring, men disse var ikke tatt i bruk ved anlegget. Virksomhetens representanter kunne ikke under tilsynet dokumentere hvor mye avfall som var lagret på anlegget, eller hvor lenge avfallet hadde vært lagret der. Journalen må være egnet til å kontrollere at begrensninger i mengde og lagringstid ikke overskrides. Langtidslagring av farlig avfall er uheldig. Det er derfor ønskelig at tiden fra avfallet oppstår til det sluttbehandles skal være så kort som mulig, for å redusere faren for forurensning.

## **Avvik 2**

Virksomheten hadde ikke merket sitt farlige avfall tilstrekkelig og kart manglet

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.1 *Mottak av farlig avfall* og 3.3 *Lagring av farlig avfall* og avfallsforskriften § 11-5 - *oppbevaring*

### **Kommentarer:**

Tillatelse krever at farlig avfall skal kontrolleres, sorteres, deklareres, emballeres og merkes og lagres i samsvar med kravene til betjent, stasjonært mottak i avfallsforskriften kapittel 11. Videre skal lagret farlig avfall være merket slik at det fremgår hva som er lagret. Virksomheten skal videre ha kart over sitt lager av farlig avfall, hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret, se punkt 3.3. i tillatelsen.

Inne i container for farlig avfall var ikke fat for oljefilter merket under tilsynet. Egen container for maling og lakk var heller ikke merket utvendig. Videre hadde ikke virksomheten gjort seg kjent med kravet i tillatelsen om utarbeidelse av kart for plassering av farlig avfall, og kunne ikke legge fram et slikt kart under tilsynet.

## **Avvik 3**

Rutinen for håndtering av farlig avfall var mangelfull

### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7 - *Rutiner*  
Avfallsforskriften § 11-8 - *Leveringsplikt*

### **Kommentarer:**

Internkontrollforskriften krever at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Disse rutinene må dokumenteres skriftlig. Videre heter det i avfallsforskriften at ved virksomheter hvor det oppstår farlig avfall, skal virksomheten levere dette til den som etter avfallsforskriften § 11-6 og § 11-7 har tillatelse til å håndtere dette avfallet. Den som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Fylkesmannen avdekket under tilsynet at virksomhetens skriftlige rutine for håndtering av farlig avfall hadde mangler. Rutinen/ driftsinstruksen var sist revidert 11. august 2016.

Rutinen manglet en definisjon av farlig avfall og oversikt over typene farlig avfall anlegget kan ta imot. Rutinen manglet også henvisning til forurensningsloven og avfallsforskriften. Videre manglet rutinen en beskrivelse av leveringsplikten, jmfør avfallsforskriften § 11-8. Virksomheten må ha kontroll med at de videreleverer sitt farlige avfall til aktør med tillatelse. Virksomheten informerte under tilsynet at de leverer spillolje til Ringerike Septikservice AS. Ringerike Septikservice AS har ikke tillatelse til

mottak og mellomlagring av oljeavfall på sitt anlegg på Ringerike. Sokna gjenvinningsstasjon har dermed levert farlig avfall til aktør uten tillatelse.

#### **Avvik 4**

Virksomheten hadde ikke risikovurdert nytt tankanlegg, og kontrollrutiner for tankanlegget manglet

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6 - risiko og 7 - rutiner jamfør *Lov om vern mot forurensning og om avfall* (forurensningsloven) § 7 samt tillatelse punkt 2.5.1 risiko

#### **Kommentarer:**

I tillatelse punkt 2.5.1 heter det;

«Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved anleggene kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6, og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres.

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene».

Virksomheten informerte Fylkesmannen under tilsynet, om at de hadde anlagt en nedgravd tank (6000 m<sup>3</sup>) for spillolje vinteren 2016. Tanken ble først tatt i bruk sensommeren 2016. Dekket rundt påfyllingsrøret til tanken er av betong. Rett ved siden av påfyllingsrøret og kommelokket til tanken står container for farlig avfall; den står på bar mark; sand (omlag 20 cm fra kommelokket til bar mark/ sandunderlag). Under tilsynet observerte Fylkesmannen oljeflekker på bar mark, rett ved siden av kumlokket til tanken. Tanken hadde ikke alarmsystem for å varsle overfylling. Videre var ikke påfyllingsrørets lokk sikret med lås.

Virksomheten forklarte at de hadde hatt lekkasje fra tankens «mannelokk» 1. desember 2016. I forbindelse med snøsmelting og kraftig nedbør, ble tanken fylt med vann og sand, (det ligger et stort grustak rett ved siden av området hvor tanken er gravd ned). Vannet fosset inn i tanken, via et «mannelokk» med to hull for innfesting av lokket. Da tanken ble fylt med vann rant det over litt i toppen, dette medførte noe spill ifølge virksomheten; vann med en liten oljefilm. Virksomheten informerte under tilsynet at det kun var en liten skuffe med oljesøl som ble fjernet med absorbent, og ble etterpå lagret som farlig avfall ved anlegget. Videre ble tanken tømt og inspisert av 1. desember 2016. Virksomhetens representant informerte under tilsynet at tanken ikke har vært i bruk etter uhellet 1. desember 2016.

Risikovurderingen for anlegget, datert 29. desember 2016 ble lagt frem for Fylkesmannen under tilsynet. Risiko ved manglende tilstandskontroll av anleggets spilloljetank manglet i virksomhetens risikovurdering. Virksomheten hadde heller ikke utarbeidet en handlingsplan for oppfølging av anleggets spilloljetank eller rutiner for kontroll av tankens tilstand. Da påfyllingsrøret mangler lås, er det fortsatt mulig å benytte tanken og fylle på olje – dette kan medføre nok en utslipp – og fare for grunnforurensning.

Jf. forurensningslovens § 7 må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Jf. internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

### **Avvik 5**

Krav om finansiell sikkerhet jamfør avfallsforskriften er ikke etterlevd innen frist 1.juli 2016

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 1 - *oversikt over krav*, avfallsforskriften vedlegg 4 til kapittel 11, punkt 4 – *Finansiell sikkerhet*

#### **Kommentarer:**

Virksomheten skal jamfør Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 1, sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

Avfallsforskriften kapittel 11 ble endret med virkning fra 1. januar 2016. Det betyr blant annet at flere av kravene til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall som har vært regulert gjennom hver enkelt tillatelse, nå er forskriftsfestet i vedlegg 4 til kapittel 11 gjeldene 1. januar 2017. Forskriftens vedlegg 4 til kapittel 11, punkt 4 stiller krav til etablering av finansiell sikkerhet for anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall.

Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall med tillatelse gitt før 1. januar 2016 gjelder vedlegg 4 nr. 4 om finansiell sikkerhet, jf. § 11-6 annet ledd, fra 1. jan 2018. Disse virksomhetene skulle likevel sende finansiell sikkerhetsstilling i henhold til vedlegg 4 nr. 4 til Fylkesmannen for godkjenning senest innen 1. juli 2016.

Krav om finansiell sikkerhet skal sikre at det er midler til en miljømessig god avslutning og opprydding dersom virksomheten blir lagt ned eller går konkurs.

Virksomhetens representanter uttalte under tilsynet at de ikke kjente til endringene i avfallsforskriftens kapittel 11, som trådte i kraft 1. januar 2016. Virksomheten hadde derfor ikke sendt inn finansiell sikkerhet for godkjenning til Fylkesmannen innen fristen 1. juli 2016.



## 8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 9. Andre forhold

### **Nedgravd spilloljetank:**

Fylkesmannen mottok i e-post av 15. mars 2017 fra HRA, informasjon om at virksomheten selv hadde kontrollert den nedgravde spilloljetanken rett i etterkant av tilsynet 9. mars 2017. Spilloljetanken inneholdt da ca 6000 liter vann. Virksomheten informerte videre i e-posten at de vil tømme tanken og stenge den. Lokk er satt på over påfyllingsrør. Lås vil bli montert på lokket. Virksomheten skriver videre i e-posten at de har planer om å fylle tanken med sand, og heller benytte 200 liters fat for spillolje for denne type avfall (pga små mengder som tas imot).

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet