



Multiserv Norway AS
Postboks 1323
8601 Mo i Rana

Rapport fra tilsyn

Vi viser til tilsyn gjennomført ved virksomheten den 17. april 2007.

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

- 1. Virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet har mangler når det gjelder rutiner for risikovurderinger av miljøkonsekvenser knyttet til bedriftens aktiviteter, systematisk gjennomgang av internkontrollen og avviksmeldinger knyttet til ytre miljø.*
- 2. Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.*
- 3. Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.*

Vedtak

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall, § 49 pålegges bedriften:

-innen 18. juni 2007 å oversende dokumentasjon på de tiltak som er iverksatt for å rette opp påpekte avvik og anmerkninger. For eventuelle avvik og anmerkninger som ikke er rettet opp innen fristen må det redegjøres for tidfestede planer for oppretting.

Bakgrunn

Bedriften har utslippstillatelse gitt av Statens forurensningstilsyn i vedtak av 31. oktober 1996 med endringer av 24. september 1997, 12. november 1998, og 09. november 2000. Fylkesmannen ble delegert myndighet for oppfølgingen av bedriften forurensningslovens bestemmelser i vedtak av 18. oktober 2004. Virksomheten er i brev fra Fylkesmannen 13. november 2006 pålagt å redegjøre for egen støvutslipp og muligheten for gjennomføring av strakstiltak for reduksjon av støvutslipp, og i brev av 18. desember 2006 anmodet om utdypende opplysninger og ny utredning.

Hensikten med kontrollen var å gjennomgå deler av internkontrollsystemet, med særlig fokus på bedriftens rutiner for risikovurderinger av miljøkonsekvenser ytre miljø og eventuell avviksmeldinger knyttet til ytre miljø. Virksomhetens oppfølging av krav i gjeldende utslippstillatelse ble også gjennomgått.

- **Avvik** betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Grunnlag for kontrollen var lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall og FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), avfallsforskriften og gjeldende utslippstillatelse.

Gjennomføring

Kontrollen ble varslet per telefon ca. 2 dager før besøket. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet på ca. 3 timer. Fra Mulitserv Norway AS deltok plassansvarlig Ronald Utland. Fra Fylkesmannen deltok Sten D. Bruaas og Oddlaug E. Knutsen.

Det ble først orientert om bakgrunnen for kontrollen. Videre ble bedriften bedt om å redegjøre for produksjonen og hva som er gjort for å redusere diffuse støvutslipp. Fylkesmannen stilte videre spørsmål knyttet til bedriftens internkontroll og oppfølgingen av vilkårene i utslippstillatelsen. Det ble også gjennomført befarings på knuseverksområdet, lager område for nedknust slagg og mellomlager for ubehandlet slagg, samt område for mottak av øseslagg.

Avvik og anmerkninger

Avvik 1: Virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet har mangler når det gjelder rutiner for risikovurderinger av miljøkonsekvenser knyttet til bedriftens aktiviteter, systematisk gjennomgang av internkontrollen og avviksmeldinger knyttet til ytre miljø.

Avvik fra FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd pkt 6, 7 og 8.

Begrunnelse

Det fremgår av internkontrollforskriften § 5. 2. ledd pkt 6 at virksomheten plikter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Av pkt 7 fremkommer at det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav i HMS-lovgivingen, og av pkt 8 fremkommer at virksomheten skal foreta en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Virksomheten kunne ikke under tilsynet legge frem dokumentasjon eller vise til at det er gjennomført en systematisk risikovurdering av miljøkonsekvensene som følge av bedriftens aktiviteter. Dette gjelder for eksempel diffuse støvutslipp, oversikt over farlig som oppstår ved bedriften mv. Det kunne heller ikke legges frem eksempler på avvik som omhandler ytre miljø. Vi viser i denne forbindelse bl.a. til at gjeldende utslippstillatelse ikke er omsøkt oppdatert slik at det er tilpasset gjeldende driftsforhold. Virksomheten har videre ikke gjennomført intern gjennomgang av internkontrollsystemet slik som krevd i internkontrollforskriften § 5. 2. ledd pkt 8.

Avvik 2: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 11. Dette gjelder § 11-8 om leveringsplikt. § 11-12 om utfylling av deklarasjonsskjema og § 11-5 om lagring av farlig avfall.

Begrunnelse

Avfallsforskriften kap 11 setter bl.a. krav til forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (§ 11-5), krav om at farlig avfall skal leveres minst 1 gang per dersom mengden overstiger 1 kg (§ 11-8) og bestemte krav til deklarasjon om avfallets innhold.

Virksomheten driver bl.a. verksted for vedlikehold av bedriftens maskiner, tyngre kjøretøy og utstyr. Det kom frem under tilsynet at virksomheten blander ulike fraksjoner farlig avfall. Det kunne heller ikke legges frem deklarasjonsskjema for aktuelle fraksjoner som bremsevæske, frostvæske, slam fra oljeavskiller m.v. Virksomheten kunne videre ikke dokumentere årlig levering av avfallet. Spillolje oppbevres utendørs i egen tank med oppsamlingsbasseng. Bassenget var fylt opp med vann/olje, og ved over fylling eller lignende vil spillolje kunne flomme over kanten og ned i grunnen.

Avvik 3: Virksomheten oppfyller ikke regelverket vedrørende utfasing av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.

Avvik fra forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-1 setter forbud mot å ha PCB-holdige kondensatorer i bruk dersom ikke utfasingspliktige PCB-holdige kondensatorer er kartlagt og det er utarbeidet en plan som sikrer at utfasingen av kondensatorer i damplampearmaturer og innendørs lysrørarmaturer blir gjennomført innen 1. januar 2008.

Bedriftens verksted er fra 1973 og belysningen består trolig av kvikksølvdamplamper fra samme periode. Det er grunn til anta at kondensatorene i lampene inneholder PCB.

Merknad

Det kom frem under tilsynet at gjeldende utslippstillatelse er lite tilpasset dagens produksjonsforhold. I utslipp til luft er det satt krav til støvkonsentrasjon fra utkast fra tørkeovn. Slik tørkeovn er ikke lenger i bruk. I utslipp til vann er det satt krav om overføring av prosessavløpsvann fra HG- anlegget til hovedkloakken med utslippsgrense for suspendert stoff på 2 kg/time basert på 12 m³ per time med maksimal konsentrasjon på 170 mg/m³. Bedriften har ikke lenger utslipp fra HG-anlegget. Virksomheten må søke om endret utslippstillatelse med sikte på å få tilpasset tillatelsen gjeldende produksjonsforhold. Vi gjør også oppmerksom på gjeldende krav for utslipp av olje/hydrokarboner fra oljeavskillere som er på 50 mg/l, jf forurensningsforskriften kap 15 utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Øvrige kommentarer

Området for mellomlagring av slagg fra Celsa er på om lag 40 mål og er eksponert mot bebyggelsen i Mo i Rana sentrum. Bedriften bør som nevnt i vårt brev av 18. desember 2006 arbeide mot Mo Industripark med sikte på flytting av lageret til et mindre eksponert område. Også knuseverket ligger høyt og er forholdsvis uskjermet mot støvflukt som følge av vind. Vi fikk opplyst at slagget mellomlagres i om lag 6 mnd før nedknusing, sortering og videre behandling. I 2006 håndterte Multiserv om lag 70.000 tonn slagg fra Celsa, hvorav 25.000 tonn ble gjenvunnet av Celsa og 45.000 tonn stålovn slagg ble behandlet og solgt videre til entreprenører i området. Noe ble også solgt til Rockwool som råstoff til steinullproduksjon. 20.000 tonn øseslagg ble lagt til på deponi i industriparken. Fylkesmannen fant ingen brudd på utslippstillatelsen når det gjelder bedriftens behandlingen av slagg.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven kap VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Kopi: Rana kommune, Postboks 173, 8001 Bodø
Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo