



Inspeksjonsrapport

2012.094.I.KLIF

SAR Treatment AS
Postboks 83, Oljeveien 5
4098 Tananger

Inspeksjon ved SAR Treatment AS

Dato for inspeksjonen: 23. august 2012
Rapportnummer: 2012.094.I.KLIF
Saksnr.: 2011/201

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Martin Severin Løklingholm
Jon Pettersen
Tom Petter Sævik

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Hilde Sundt Skålevåg
Isabelle Thelin

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble funnet hos SAR Treatment AS under inspeksjonen 23. august 2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 4 avvik under inspeksjonen.

- Virksomhetens lagring av farlig avfall har mangler
- Virksomhetens måleprogram er mangelfullt og prøvetaking skjer ikke i henhold til krav
- Virksomheten mangler en oppdatert risikovurdering av anlegget
- Virksomheten mangler flere skriftlige rutiner i sin internkontroll

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

SAR Treatment må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. november 2012 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. september 2012 Hilde Sundt Skålevåg

dato

kontrollør

Klima- og forurensningsdirektoratet

Einar Knutsen

seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 984392893	Eies av: 984372051
Besøksadresse: Nordsea Tananger Base	Telefon: 51 94 44 44
Bransjenr. (NACE-kode): 36.000 - Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann	E-post: pmskretting@sargruppen.no
Virksomheten er: Behandling av farlig avfall	

Kontrollert anlegg

Navn: SAR Treatment, Tananger	Anleggsnr: 1124.0016.01
Kommune: Sola	Anleggsaktivitet: Farlig avfall-behandling
Fylke: Rogaland	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 29.11.2001	Tillatelse sist oppdatert: 09.12.2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Klima- og forurensningsdirektoratet aksjon for kontroll av behandlingsanlegg for farlig avfall i 2012.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- tankanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

SAR Treatment AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må SAR Treatment AS innen 1. november 2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Hilde Sundt Skålevåg

4. Varsel om tvangsmulkt

Klima- og forurensningsdirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet

innen 1. november 2012. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 250 000,-

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen jf. forurensningsforskriften § 39-6. SAR Treatment AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Rogaland, ved miljøvernavdelingen
- Sola kommune

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens lagring av farlig avfall har mangler

Avvik fra: Tillatelse fra Klif punkt 3.4 *Lagring av farlig avfall*

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret farlig avfall skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Som et minimum skal alle 18 underpunkter til punkt 3.4 i tillatelsen være oppfylt. SAR Treatment AS hadde ved tilsynet flere mangler ved sin lagring av farlig avfall:

Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. Virksomheten har en stor ringmur. I forbindelse med vedlikeholdsarbeid stod en rørstuss åpen. SAR Treatment AS opplyste under tilsynet at rørstussen hadde stått åpen i 6 måneder. Ved brekkasje av tanke eller overfylling etc. vil avfall renne ut av ringmuren og mot sjø.

Farlig avfall lagres på vegne av annen aktør.

I virksomhetens ringmur, dekket av SAR Treatments tillatelse, står det 11 tanker. Tank A, B, C, D, E, alle på 200 m³, lånes ut til en annen aktør. Disse tankene er merket med hva de inneholder, men SAR Treatment AS har ingen oversikt over hvor mye avfall det er på tankene og hvor lenge avfallet lagres. Tankene var ved tilsynet ikke en del av SAR Treatment AS sitt journalsystem.

Virksomheten mangler overfyllingsvern og/ eller alarm ved utilsiktet nivåendring på lagertanker.

Virksomheten har verken overfyllingsvern eller alarmer som slår inn ved utilsiktet nivåendring på tankene. Virksomheten opplyste at overfylling vil avfallet renne ut inne i ringmur og blir pumpet tilbake til tankene.

Avvik 2

Virksomhetens måleprogram er mangelfullt og prøvetaking skjer ikke i henhold til krav

Avvik fra: Tillatelsen punkt 5.1 *Utslippsbegrensninger*

Kommentarer:

Måleprogram:

Virksomheten har et måleprogram. Det beskriver en annen midlingstid enn det tillatelsen krever. Tillatelsen krever at det skal tas mengdeproporsjonale prøver midlet over et døgn. Måleprogrammet beskriver midling over 3 døgn. Det kan føre til at utslippstopper ikke blir registrert.

Prøvetaking

Virksomhetens mengdeproporsjonale prøvetaker har i 2012 vært ustabil og virksomheten har en lengre periode kun tatt stikkprøver av utslippet til sjø. De har kjøpt inn ny prøvetaker, men den var ved tilsynet ikke tatt i bruk.

Avvik 3

Virksomheten mangler en oppdatert risikovurdering av anlegget.

Avvik fra:

Tillatelse fra Klif punkt 12.1 *Miljørisikoanalyse* og Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 6

Kommentarer:

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel risiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og /eller miljøskader på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner eller endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Det er de siste årene gjort flere endringer ved anlegget uten at virksomheten har oppdatert sin risikovurdering.

Avvik 4

Virksomheten mangler flere skriftlige rutiner i sin internkontroll

Avvik fra: Tillatelsens punkt Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 7

Kommentar:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivning. Rutinene må dokumenteres skriftlig. SAR Treatment AS mangler flere viktige rutiner i sitt internkontrollsystem. For eksempel mangler de skriftlige rutiner for å sikre:

- jevnlig tilstandskontroll av tanker inkludert akseptkriterier for hva som er god nok tilstand for tankene
- forebyggende vedlikehold av prøvetaker og utslippsmålerer
- riktig håndtering av farlig avfall inkludert korrekt deklarasjon av farlig avfall
- daglig inspeksjoner av ringmur og avfallslager for å sikre at oljeutskiller er lukket og at det ikke er andre åpninger i ringmuren
- jevnlig substitusjonsvurdering av miljøfarlige kjemikalier
- at risikovurdering av driften gjennomføres og oppdateres jevnlig. Kriterier for når en risikovurdering skal oppdateres bør være inkludert i rutinen.

8. Andre forhold

Virksomheten har installert to ny biologiske renseenheter. Den "~~gamle enheten~~" opplyser at de at de skal fjerne den "gamle enheten".

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet
- analysesertifikater
- testsertifikater