



Inspeksjonsrapport

2012.152.I.KLIF

Hillesvåg Ullvarefabrikk AS
Leknesvegen 257
5915 Hjelmås

Inspeksjon ved Hillesvåg Ullvarefabrikk AS

Dato for inspeksjonen: 28. august 2012
Rapportnummer: 2012.152.I.KLIF
Saksnr.: 2011/563

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Arild Myhr

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Line Telje Høydal
Hilde Sundt Skålevåg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket hos Hillesvåg Ullvarefabrikk AS under inspeksjonen 28. august 2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 5 avvik under inspeksjonen.

- Virksomhetens risikovurdering av miljøskadelige kjemikalier er mangelfull
- Virksomheten har ikke foretatt en dokumentert miljørisikoanalyse av virksomhetens aktiviteter og installasjoner i forhold til utslippsfare eller fare for akutt utslipp.
- Det er ikke foretatt dokumenterte substitusjonsvurderinger av miljøskadelige stoffer
- Måleprogrammet har mangler
- Virksomhetens dokumenterte rutiner er mangelfulle

Hillesvåg Ullvarefabrikk AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2012 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

17/9 2012	Hilde Sundt Skålevåg	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Klima- og forurensningsdirektoratet

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 971706198	Eies av: 812675192
Besøksadresse: Leknesvegen 257, 5915 Hjelmås	Telefon: 56 35 78 00
Bransjenr. (NACE-kode) 13.100 - Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer	E-post: hifa@ull.no
Virksomheten er: Importør/produsent	

Kontrollert anlegg

Navn: Hillesvåg Ullvarefabrikk	Anleggsnr: 1263.0014.01
Kommune: Lindås kommune	Anleggsaktivitet: Tekstilproduksjon
Fylke: Hordaland	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 12.1.2012	Tillatelse sist oppdatert: 12.1.2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Klima- og forurensningsdirektoratets aksjon for kontroll av tekstilbransjen i 2012.

Inspeksjonstema

- Kjemikaliebruk/REACH og substitusjon,
- Miljøriskovurderinger i forhold til kjemikaliebruk, ordinære og akutte utslipp
- Utslipp til vann, utslippskontroll og måleprogram
- Farlig avfall
- Internkontroll i forhold til ytre miljø med vekt på avviksbehandling og ledelsens gjennomgang

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hillesvåg Ullvarefabrikk plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Hillesvåg Ullvarefabrikk innen 1. desember 2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Hilde Sundt Skålevåg

4. Varsel om tvangsmulkt

Klima- og forurensningsdirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt *jf.* forurensningsloven § 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. desember 2012. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik/ene er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 100 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (*jf.* forurensningsforskriften § 39-6). Hillesvåg Ullvarefabrikk er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. kr 11 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (*jf.* offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Lindås kommune

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering av miljøskadelige kjemikalier er mangelfull

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6, Tillatelsen punkt 11.1, *Miljøriskovurdering av miljøskadelige kjemikalier*

Kommentar:

Tillatelsen krever at virksomheten skal gjennomføre en miljørisikovurdering av kjemikaliene som er klassifisert som miljøskadelige. Miljøriskovurderingen skal avklare faren for skadelige effekter på miljøet forårsaket av kjemikalier eller råstoff som benyttes og mengdene som benyttes. Miljøriskovurderingen skal dokumenteres skriftlig.

Virksomhetens risikovurdering av miljøskadelige kjemikalier er mangelfull i forhold til kravene som er satt til hva den skal omfatte. Hillesvåg Ullvarefabrikk har kun risikovurdert fire kjemikalier, miljøfareklassifisert med risikosetninger R50/53 og R51/53. Virksomheten

har ikke risikovurdert kjemikalier med miljøklassifisering R52/53 slik tillatelsen krever. Hillesvåg Ullvarefabrikk benytter 17 kjemikalier klassifisert som R52/53.

Virksomheten mange eldre kjemikalier (fargestoffer) på lager. Disse er gamle og har utdaterte sikkerhetsdatablad. Det var ved tilsynet uklart om disse fargestoffene kan inneholde stoffer som ville gitt en strengere miljøklassifisering i dag og om disse fargestoffene burde inngå i miljørisikovurderingen av miljøskadelige kjemikalier.

Avvik 2

Virksomheten har ikke foretatt en dokumentert miljørisikoanalyse av virksomhetens aktiviteter og installasjoner i forhold til ordinære utslipp eller fare for akutt utslipp.

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 6, Tillatelsen punkt 9.1 *Miljørisikoanalyse-akutt forurensning*

Kommentar:

Tillatelsen krever at virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akuttforurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor.

Hillesvåg Ullvarefabrikk har ikke en dokumentert miljørisikoanalyse for virksomheten.

Eksempel på hva som burde vært miljørisikovurdert:

- påfylling og lagring av diesel på lagertank
- fare for akutte uhellsutslipp av kjemikalier
- utslipp til luft (damp) fra fargekar

Avvik 3

Virksomheten kan ikke dokumentere skriftlig at det er foretatt substitusjonsvurdering av miljøskadelige stoffer

Avvik fra: Tillatelsens punkt 6, *Kjemikalier*, Produktkontrolloven § 3a, *Substitusjonsplikt*

Kommentarer:

Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medfører helseskade eller miljøforstyrrelse skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Virksomheten opplyser at de har vurdert substitusjon av det mest miljøskadelige stoffet de benytter, men ikke funnet gode nok alternativer. Vurderingen er ikke dokumentert skriftlig. Virksomheten har ikke vurdert substitusjon av andre miljøfarlige kjemikalier. De mangler en rutine for dette jf. avvik 5.

Avvik 4

Virksomhetens måleprogram har mangler

Avvik fra: Tillatelsens punkt 10.1, *Utslippskontroll og måleprogram*

Kommentar:

Virksomheten har et måleprogram, men dette har mangler. Blant annet må usikkerhetsbidraget i prøvetaking og i utslippsmålingene synliggjøres og vurderes. Virksomheten må også dokumentere i måleprogrammet at prøvetakingsfrekvensen gir et representativt bilde virksomhetens utslipp.

Avvik 5 Virksomhetens skriftlige rutiner er mangelfulle

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt 7, Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven datert 12.1.2012 (Tillatelsen) punkt 2.6, *Internkontroll*. Tillatelsens punkt 2.4, *Plikt til forebyggende vedlikehold*

Kommentarer:

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig. Hillesvåg Ullvarefabrikk mangler flere viktige rutiner i sitt internkontrollsystem. For eksempel mangler skriftlige rutiner for å sikre:

- at virksomheten oppfyller krav og plikter i henhold til REACH og har oversikt over hvilke roller og tilhørende plikter de har under REACH. De hadde ikke kjennskap til godkjenningslisten eller begrensingslisten i REACH ved tilsynet
- at substitusjonsvurderinger av miljøskadelige kjemikalier skal foretas
- at risikovurderinger gjennomføres og oppdateres for håndtering av farlig avfall
- at forebyggende vedlikehold av utslippskritisk utstyr som tanker, rør, prøvetakingsutstyr og måleapparater gjennomføres jevnlig. Virksomheten opplyste at dieseltanken skulle kontrolleres hvert 5. år, men dette har ikke blitt fulgt opp. Dokumentasjon på siste kontroll var fra 2002.

8. Andre forhold

Virksomheten hadde ved tilsynet ikke oversikt over hvilke kjemikalier de selv er importerer til Norge og hvilke kjemikalier som leveres av norske leverandører. Det ble opplyst at de kun kjøper kjemikalier fra europeisk leverandører og at de ikke importerer mer enn 100 kg. Det vil si at virksomheten ikke er pliktige til å deklare i Produktregisteret. Virksomheten har i etterkant av tilsynet vært i kontakt med sine leverandører for å få oversikten over dette.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet
- analysesertifikater