



Inspeksjonsrapport

2012.033.I.Klif

Granberg Garveri AS
Bergsneset
5582 Ølensvåg

Inspeksjon ved Granberg Garveri

Dato for inspeksjonen: 25. september 2012
Rapportnummer: 2012.033.I.Klif
Saksnr.: 2011/575

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Olav Granberg

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Thor Jostein Dahlstrøm
Rune Andersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Granberg Garveri AS den 25. september 2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket fire avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- 1. Virksomhetens internkontroll har mangler**
- 2. Virksomhetens måleprogram er mangelfullt**
- 3. Virksomhetens vedlikeholdsplan er mangelfull**
- 4. Noen av virksomhetens produkter hadde mangelfull merking og flere sikkerhetsdatablader (SDS) hadde mangler**

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Granberg Garveri må sende en skriftlig bekreftelse innen 20. november 2012 som dokumenterer at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

18.10.2012 Thor Jostein Dahlstrøm
dato kontrollør

Einar Knutsen
Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Granberg Garveri AS		Anleggsnr: 1160.0066.01
Besøksadresse: Bergsneset, Ølensvåg		
Postadresse: Bergsneset, 5582 Ølensvåg		
E-post: post@granberggarveri.no		
Kommune: Vindafjord		Fylke: Rogaland
Organisasjonsnr.: 971694815		Eies av: 975864944
Bransjenr. (NACE-kode): 15.110 – Beredning av lær og beredning og farging av pelsskinn		
Tillatelse gitt: 19. februar 2003	Sist rev.: -	Risikoklasse: 3

1. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klifs risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- klassifisering, merking og emballering
- sikkerhetsdatablader
- tankanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold:

Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

2. Oppfølging etter inspeksjonen

Granberg Garveri plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må Granberg Garveri innen 20. november 2012 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/ Thor Jostein Dahlstrøm.

3. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Granberg Garveri AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 11.600,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

4. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland, ved miljøvernavdelingen
- Vindafjord kommune

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1 Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: Tillatelsens punkt 8 og 11.2, og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5 annet ledd pkt 6, 7 og 8

Kommentarer

Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner relevante helse-, miljø- og sikkerhetskrav i regelverket og har nødvendige rutiner for å overholde disse kravene.

Miljøriskovurderinger

Basert på internkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 6, -7 og -8, og ifølge utslippstillatelsen fra Klif punkt 8.1 skal virksomheten gjennomføre en miljørerisikovurdering av sin virksomhet.

Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Miljøriskovurderingen skal omfatte alle aktiviteter på bedriftens område, som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader, så vel inne på bedriftens område som utenfor. Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Miljøriskovurderingen skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Granberg Garveri kunne fremvise en miljørisikovurdering utført av en ekstern konsulent, men det fantes ingen rutiner for å oppdatere vurderingene. Miljørisikovurderinger for tankanlegget og for maskinparken var påstartet, men ikke fullført, og sannsynlighets- og konsekvensreducerende tiltak var ikke satt i gang.

For eksempel blir kjemikalier lagret på 20 liters dunker som er innelåst i et stålskap plassert utendørs. Skapet er ikke tett og står ikke på tett dekke med oppsamlingsbasseng. Ved et eventuelt uhell vil blant annet etsende veske kunne lekke ut i grunnen, eller ned i en kum til det offentlige kloakksystemet. Skapet mangler også utvendig merking som beskriver innholdet i skapet. Utvendig merking er relevant i forbindelse med håndtering av et eventuelt uhell/ulykke. Virksomheten kunne ikke vise til risikovurdering av denne lagringen.

Avvikshåndtering

Ifølge Internkontrollforskriften §5 2. ledd pkt. 7 skal virksomheten iverksette dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for avvikshåndtering og korrigerende tiltak.

Avvik 2 Virksomhetens måleprogram er mangelfullt

Avvik fra: Tillatelsens punkt 11.2

Kommentarer:

Ifølge tillatelsen fra Klif pkt. 11.2 skal bedriften gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene. Formålet med målingene er å sikre og å dokumentere at gitte krav overholdes. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er kvalitetssikret.

Bedriften skal årlig rapportere sine totale utslipp til luft og vann, støy i omgivelsene, og avfallsmengder og energiforbruk. Eventuelle avvik fra gjeldende krav og hvordan avvik er fulgt opp, skal også rapporteres.

Prøvetaking og analyse

Granberg Garveri opplyste på tilsynet om at de tar prøver av utslippsvannet seks ganger per år. Prøvene tas ved hjelp av mengdeproporsjonal prøvetaking over en uke. Prøvene blir oppbevart på kjølelager, og sendes samlet til analyse hos et laboratorium en gang i året. Det er ikke gjort en vurdering om prøvene er representative etter en så lang lagringstid. Prøver bør fortrinnsvis analyseres umiddelbart etter at prøvetakingen er gjennomført og det bør eventuelt vurderes om det kan være behov for å konservere prøvene. Virksomheten må også kunne dokumentere at valgt prøvetakingsfrekvens er dekkende for kravet til representativitet.

Vannmengdemålinger

Vannmengdemåleren for utslipp til sjø benyttes kun under prøvetakingsperiodene. Resten av året brukes tall fra vannmengdemåleren for vann som går inn til bedriften. Vann brukt til andre forhold, for eksempel på toalettene blir da inkludert i utslippsestimatene, og fører til unøyaktighet.

Bruk av feil utslippstall

I beregningene gjort for egenkontrollrapporteringen til Klif for 2011 kom det fram at utslippstall fra januar 2012 også var inkludert i utslippstallene for 2011.

Klif forventer at målinger og beregninger gjøres i samsvar med måleprogrammet og at dette dokumenteres. Bedriften plikter å sørge for at prøvene som utføres er representative og korrekte.

Avvik 3 Virksomhetens vedlikeholdsplan er mangelfull

Avvik fra: Tillatelsens punkt 10.3

Kommentarer:

Ifølge tillatelsen fra Klif pkt. 10.3 skal virksomheten sørge for tilstrekkelig vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Måleutstyr som inngår i en utslippsmåling må kontrolleres, kalibreres og vedlikeholdes regelmessig. Rutiner for ettersyn og kalibrering sammen med kalibreringsbevis og vedlikeholdshistorikk for måleutstyr må kunne dokumenteres. Standarder eller spesifikasjoner fra leverandør skal følges.

Virksomheten har en skriftlig vedlikeholdsplan, men den er ikke implementert i Granberg Garveri sine rutiner. Under tilsynet ble Klif informert om at vedlikehold utføres etter behov, men at det ikke loggføres. For eksempel skal vannmengdemåleren for utslipp til sjø ifølge vedlikeholdsplanen sendes til kalibrering en gang i året. Under tilsynet 25. september 2012 viste det seg at sist kalibrering ble utført 11. januar 2011. Kalibreringsrapporten konkluderte med en anbefaling om regelmessig kalibrering på grunn av groing.

Avvik 4 Noen av virksomhetens produkter hadde mangelfull merking og flere sikkerhetsdatablader (SDS) hadde mangler.

Avvik fra: forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier §§ 13, 15 og 17 og forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH artikkel 31 og vedlegg II, jf. forskrift av 30. mai 2008 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

Kommentarer:

Norsk tekst

Kjemikalier som benyttes skal i følge regelverket ha korrekt faremerking og advarselstekst på norsk både på sikkerhetsdatablad og på etikett. Granberg Garveri importerer kjemikalier som ikke er merket på norsk. Blant annet var advarselsteksten på *Novalt* Al var ikke på norsk.

Norsk nasjonalt nødtelefonnummer

Som importør av kjemikalier har Granberg Garveri ansvar for at sikkerhetsdatabladene til deres produkter er i henhold til gjeldende regelverk. Under tilsynet ble det funnet flere sikkerhetsdatablader (SDS) med tysk nødtelefonnummer. I REACH art. 31 vedlegg II nr. 1.4 er det krav om at nasjonalt nødnummer skal oppgis. I Norge er dette Giftinformasjonen.

Klif poengterer at vi kun har valgt ut noen produkter for en stikkprøvekontroll og at virksomheten selv må påse at alle kjemikaliene virksomheten importerer, er korrekt klassifisert og merket.

6. Andre forhold

Virksomheten sendte i 2008 inn søknad om ny utslippstillatelse basert på nye produksjonsvolumer. Søknaden er fortsatt til behandling i Klif og virksomheten har alle år etter at søknaden ble sendt hatt en større produksjon enn oppgitt i tillatelsen. Utslippsvilkårene er imidlertid ikke blitt overskredet.

7. Lovgrunnlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klif
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Klif