

ESSO NORGE AS
Grenseveien 6
4313 Sandnes

Oslo, 22. juni 2017

Deres ref.:
Konrad Eide

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/5586
Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Høvringen tankanlegg

Kontrollnummer: 2017.034.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Konrad Eide

Fra Miljødirektoratet:
Ole Jakob Birkenes

Andre deltagere fra virksomheten:
Tommy Halseth

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Esso Norge, Høvringen tankanlegg (Esso Norge, Høvringen tankanlegg) den 7. juni 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at det er gjort målinger av utslipp i 2016

Anmerkninger:

- Virksomhetens avvikssystem kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Esso Norge, Høvringen tankanlegg må sende en skriftlig bekreftelse innen 31. august 2017 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22. juni 2017	Ole Jakob Birkenes	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Trondheim kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ESSO NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 914803802	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 19.200 - Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter	

Kontrollert enhet

Navn: Esso Norge, Høvringen tankanlegg	Anleggsnr.: 1601.0074.01
Kommune: Trondheim	Fylke: Sør-Trøndelag
Anleggsaktivitet: Tanklagring	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for kontroll med gjenvinningsanlegg for bensindamp.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til luft
- Prosess og rensutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Esso Norge, Høvringen tankanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Esso Norge, Høvringen tankanlegg innen 31. august 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Jakob Birkenes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. februar 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Esso Norge, Høvringen tankanlegg bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere at det er gjort målinger av utslipp i 2016

Avvik fra:

Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp, vedlegg II punkt 2

Kommentarer:

I bensindampforskriften stilles det krav til at utslipp skal måles minst en gang i året etter en nærmere spesifisert metode. Under tilsynet dokumenterte virksomheten det er foretatt vedlikehold og utslippsmålinger av eksternt firma tidligere år og at det også er foretatt vedlikehold av samme firma i 2016, men det var ikke tilgjengelig dokumentasjon på at det var blitt utført utslippsmåling sist år.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens avvikssystem kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har etablert et system for avviksbehandling hvor avvik innen helse, miljø og sikkerhet blir registrert. Systemet omfatter blant annet hendelser som fører til større/ulovlige utslipp av bensindamp. Mindre hendelser, for eksempel stopp i gjenvinningsanlegget for bensindamp som ikke har ført til forhøyede utslipp, blir registrert i lokal loggbok og behandlet lokalt eventuelt i samråd med operation manager.

Inkludering av denne typen mindre hendelser i systemet for avviksbehandling vil kunne gi bedre mulighet til vurdere årsaker, konsekvenser og tiltak for å hindre gjentagelse av hendelsen. I tillegg vil det være enklere å dele kunnskap og erfaringer og oppdatere risikoanalyser for virksomhetens anlegg.

8. Andre forhold

Virksomhetens tankdepot på Høvringen er utstyrt med et membran-gjenvinningsanlegg for bensindamp. Bensin- og dieseldamp blir akkumulert i en buffertank inntil et maksimalt trykk før dampen komprimeres og kjøles. Deretter absorberes hydrokarboner i en bensinstrøm. Gjenvinningsanlegget har en tilnærmet konstant konsentrasjon i overkant av 20 g/Nm³ i utluftingen. Det kan ikke differensieres mellom luft fra bensin eller diesel.

Virksomheten har en serviceavtale med leverandøren av gjenvinningsanlegget. Service av anlegget og emisjonsmålinger emisjon blir utført årlig foreslåtte tiltak fra leverandøren etter servicene i 2014-16 er gjennomført.

Virksomheten kontrollerer at utslippet av hydrokarboner er lavere enn 35 g/Nm³ ved at ingen av målingene i måleperiodene er over 35 g/Nm³. Deretter blir utslippet beregnet fra en gjennomsnittlig måleverdi. Ved eventuelle utfall av gjenvinningsanlegget som fører til urensset utslipp, blir overholdelse av kravet kalkulert utfra tiden renseanlegget ikke har fungert. Ifølge virksomheten vil utslippet ved en driftsregularitet på omtrent 97% være under 35 g/Nm³.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter