



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

MIKKELSEN MASKIN AS  
Honnstadvegen 66  
6650 Surnadal

Molde, 16.6.2017

Deres ref.:  
Rune Mikkelsen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2011/4983  
Saksbehandler:  
Gunnhild Liva Austvoll

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk Kontrollnummer: 2017.029.I.FMMR

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Rune Mikkelsen

*Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:*  
Gunnhild Liva Austvoll

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Mette Mikkelsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:*  
Guro Eidskrem Gjenstad

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk (Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk) den 22.5.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Mikkelsen Maskin AS leverer ikke farlig avfall i henhold til regelverket.
- Risikovurderingen til Mikkelsen Maskin AS er mangelfull
- Avvikssystemer er ikke tilpasset ytre miljø
- Mottakskontroll av asfalt og betong er mangelfull
- Mikkelsen Maskin AS har ikke et fungerende sedimentasjonsbasseng for vaskeplassen

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

16.6.2017	Gunnhild Liva Austvoll	Anne Melbø
dato	kontrollør	fagansvarlig
	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	

Kopi av rapporten sendes til:

- Surnadal kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> MIKKELSEN MASKIN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971736518	<b>Eies av:</b> 914297877
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.120 - Grunnarbeid	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk	<b>Anleggsnr.:</b> 1566.0069.02
<b>Kommune:</b> Surnadal	<b>Fylke:</b> Møre og Romsdal
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av produktkontrollloven overholdes.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Tillatele til mottak og mellomagring av returafalt og returbetong

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk innen 1.9.2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Gunnhild Liva Austvoll.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22.5.2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mikkelsen Maskin AS, Eidet - anlegg for pukkverk bli ilagt et gebyr på kr 7 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Mikkelsen Maskin AS leverer ikke farlig avfall i henhold til regelverket.

##### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11-8

##### **Kommentarer:**

Mikkelsen Maskin AS kunne ikke på kontroll tidspunktet redegjør for levering av farlig avfall. Fylkesmannen har sjekket databasen avfallsdeklarering.no og det er ikke noen registreringer der på Mikkelsen Maskin AS. Når mengden farligavfall overskrider 1 kg skal det leveres årlig. Ved bruk av ekstern transportør, må det foreligge en avtale om levering mellom den som har leveringsplikten og det anlegget som har tillatelse til å håndtere

farlig avfall. Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i 3 år.

## **Avvik 2**

Risikovurderingen til Mikkelsen Maskin AS er mangelfull

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

### **Kommentarer:**

Mikkelsen Maskin AS mangler risikovurdering som omhandler ytre miljø. Med ytre miljø mener vil alle utslipp som kan påvirke luft (støv og støy), vann og grunn. Det skal vurderes forhold som kan forekomme, sannsynligheten for at det skjer og konsekvensen det vil ha hvis det skjer.

## **Avvik 3**

Avvikssystemer er ikke tilpasset ytre miljø

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

### **Kommentarer:**

Mikkelsen Maskin AS har et avvikssystem, men det er ikke tilpasset og i bruk for forhold som omhandler ytre miljø. Med ytre miljø mener vil alle utslipp som kan påvirke luft (støv og støy), vann og grunn.

## **Avvik 4**

Mottakskontroll av asfalt og betong er mangelfull

### **Avvik fra:**

Tillatelse til mottak og mellomlagring av retur-asfalt og returbetong for Mikkelsen Maskin AS – 2014.0615.T

### **Kommentarer:**

Det er ikke tilfredsstillende kontroll på mottak av betong. Ved inspeksjonen ble det funnet blant annet et lass som inneholdt teglstein, elektriske ledninger med mer.

Mikkelsen Maskin AS har kun tillatelse til å motta ren returbetong.

Når Mikkelsen Maskin AS mottar betong fra rivingsprosjekt, skal det være utført en miljøkartlegging som viser at betongen er ren.

Tillatelsen setter krav om at alle retur-asfalt og betong som mottas skal loggføres med informasjon om opprinnelse. Slik logg ble ikke lagt fram ved inspeksjonen.

Siden Mikkelsen Maskin AS ikke har en loggføring av mottatt betong er det ikke god nok kontroll på hvor mye som tas imot.

## **Avvik 5**

Mikkelsen Maskin AS har ikke et fungerende sedimentasjonsbasseng for vaskeplassen

### **Avvik fra:**

Forurensingsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning

### **Kommentarer:**

Mikkelsen Maskin AS har avtale med Vibo om å håndtere vaskevann og restbetong fra deres biler. Vi mener at håndteringen av vaskevannet på sikt kan medføre en fare for forurensning, for å unngå dette må det etableres et sedimentasjonsbasseng. Vaskevannet fra betongbiler inneholder fin partikulært finmateriale og vil på sikt danne en tett flate og hindre infiltrasjon.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Mikkelsen Maskin AS oppfordres til å lage prosedyrer for gjennomgåelse av internkontrollforskriften sammen med de ansatte. Dette anbefales for å sikre informasjon til de ansatte og overholdelse av internkontrollforskriften § 5 8.ledd.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatele til mottak og lagring av returasfalt og returbetong - 2014.0615.T

## **10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Regelhjelp.no
- Avfallsdeklarerer.no (M-421/2015)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M-285/2014)
- Substitusjonsplikten (M-104/2014)
- Marint søppel (informasjonsark fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

