



## Inspeksjonsrapport

2012.081.I.KLIF

Solør Gjenvinning AS  
Postboks 46, 2261 Kirkenær

### Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS

Dato for inspeksjonen: 28.09.2012

Rapportnummer: 2012.081.I.KLIF

Saksnr.: 2011/873

#### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Hans Moss

Jon Magne Glomsvoll

Øyvind Bjerke

Bengt Einarsrud

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:

Bernt Ringvold

Vanja Bjørke

Norun Reppe Bell

Ole Stian Bockelie

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble presentert Solør Gjenvinning AS under sluttmøtet for inspeksjonen 28.09.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket 3 avvik og har 2 anmerkninger.

Avvik:

1. Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
2. Virksomheten har utslipp til vann som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
3. Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15.10.2012 Ole Stian Bockelie

dato kontrollør

Klima- og  
forurensningsdirektoratet

Einar Knutsen

seksjonssjef

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 985735514	<b>Eies av:</b> 985717613
<b>Besøksadresse:</b> Kirkenær	<b>Telefon:</b> 62946120
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 90.02 Innsamling og håndtering av annet avfall	<b>E-post:</b> post@solorbioenergi.no
<b>Virksomheten er:</b> Innsamling, mellomlagring og bearbeiding av CCA- og kreosotimpregnert trevirke	

## Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Solør Gjenvinning AS	<b>Anleggsnr:</b> 0423.0013.01
<b>Kommune:</b> Grue	<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - behandling
<b>Fylke:</b> Hedmark	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 21.09.2004	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 29.11.2010

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, tillatelsen, internkontrollforskriften og avfallsforskriften overholdes. Inspeksjonen inngår i Klima- og forurensningsdirektoratets aksjon for behandlingsanlegg for farlig avfall i 2012.

### Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Solør Gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Solør Gjenvinning AS innen 1. mars 2013 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll utenom ordinær kontrollfrekvens.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([postmottak@klif.no](mailto:postmottak@klif.no)) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Ole Stian Bockelie

### **4. Varsel om tvangsmulkt**

Klima- og forurensningsdirektoratet varsler med dette at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73). Denne tvangsmulkten påløper dersom Klima- og forurensningsdirektoratet ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. mars 2013.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr. 250.000,-

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **5. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Solør Energi AS og Solør Gjenvinning AS ble kontrollert samtidig under inspeksjonen og da Solør Energi AS er plassert i den høyeste risikoklassen av de to anleggene (risikoklasse 2), skal virksomheten betale et kontrollgebyr tilsvarende risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15000,- i gebyr totalt for begge inspeksjonene som ble gjennomført av Solør energi AS og Solør Gjenvinning AS. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på [www.klif.no](http://www.klif.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Hedmark, ved miljøvernavdelingen

## **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1: Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende**

**Avvik fra:** Tillatelsen fra Klif punkt 3.3 *Lagring av farlig avfall*

#### **Kommentarer:**

Virksomheten disponerer et lagerområde med betongdekke med dreneringsskummer hvor det lagres CCA og kreosotimpregnert trevirke. Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten lagrer noe av det kreosotimpregnerte trevirke på grus utenfor betongdekke. En slik lagring er brudd på tillatelsen fra Klif, og avfallet må flyttes til et område hvor lagringen er tilfredsstillende eller fjernes fra området snarest.

### **Avvik 2: Virksomheten har utslipp til vann som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen**

**Avvik fra:** Tillatelsen fra Klif punkt 5.1 Utslippsbegrensninger

#### **Kommentarer:**

Virksomheten lagrer CCA og kreosotimpregnert trevirke utendørs på betongdekke uten tak. Avrenning fra området skjer til dreneringsskummer som leder vannet via et renseanlegg før vannet ledes videre ut i et lite tjern.

Virksomheten har i 2012 overutslipp av krom og arsen til vann. Virksomheten har også i flere år tidligere rapportert overutslipp til Klif. Virksomheten opplyste under tilsynet at renseanlegget ikke renser vannet som forventet og at de er i en prosess med å utvide renseanlegget med et nytt rensetrinn. Klif vil påpeke at virksomhetens drift er i brudd med tillatelse fra Klif så lenge den har overutslipp til vann.

Ved vannrenseanlegget er det installert en vannmengdemåler. Under tilsynet ble det opplyst at vannmengdemåleren var ute av drift i noen måneder før sommeren 2012. Dette medfører at virksomheten ikke har kontroll på sine totale utslipp av arsen, krom, kobber og PAH for 2012. Virksomheten opplyste at ny vannmengdemåler nå er installert.

### **Avvik 3: Virksomhetens internkontroll er mangelfull**

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 6, 7. Tillatelsen fra Klif punkt 12.1

#### **Kommentar:**

##### Miljørisikovurdering

Virksomhetens rutiner for risikovurderinger med hensyn på ytre miljø er mangelfullt dokumentert. Virksomheten har utført en risikovurdering av virksomheten i 2012 som omfatter ytre miljø. Klif vil imidlertid påpeke at virksomhetens arbeid med å planlegge, gjennomføre (bl.a.

hvordan slike vurderinger skal utføres) og følge opp risikovurderinger, blant annet ved modifikasjoner i anlegget, ikke er beskrevet i en prosedyre.

### Avvikshåndtering

Virksomhetens rutiner for avvikshåndtering er mangelfullt dokumentert. Virksomheten har et elektronisk avvikssystem, men systemet inneholder ikke alle avvik som er avdekket hos virksomheten, noen avvik blir bare registrert på papir. Det finnes ikke rutiner for hva som er et avvik og hva som skal legges inn i det elektroniske avvikssystemet, og det finnes ikke rutiner for oppfølging av avvikene. Det elektroniske avvikssystemet gir ikke beskjed når fristen for å rette ett avvik har utgått.

## **8. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1: Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende**

#### **Kommentarer:**

Det er flere alternative veier for å komme seg inn på lagerområde til virksomheten. Ingen av veiene er sikret med gjerder eller bom. Virksomheten opplyste under tilsynet at industriområde overvåkes av securitasvakter. Med tanke på at avfallet virksomheten lagrer er farlig avfall og brennbart bør området sikres bedre.

### **Anmerkning 2: Mangelfull oversikt over lagringstid av farlig avfall**

#### **Kommentarer:**

Virksomheten loggfører når avfall mottas på anlegget og når avfall behandles eller videreleveres. Virksomheten opplyste på tilsynet at trevirke som lagres på område lagres på en slik måte at det gamle avfallet behandles først. Virksomheten kan likevel ikke garantere at noe av avfallet ikke lagres mer en 12 måneder. Klif minner om at det er et krav i tillatelsen fra Klif at farlig avfall ikke skal lagres mer enn 12 måneder.

## **9. Dokumentunderlag**

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet