



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

John B.Mpongo Ntachombwene, 35586203

Inspeksjonsrapport

Kontrollrapport nummer:	2009.030.I.MVATE
Saksnummer:	2009/2165
Dato for kontroll:	13.05.09

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Bø Bilco AS-avd.Seljord	Bedriftsnr.: 974184702
Postadresse: Vaskebergveien 21, 3800 Bø	Telefon / e-post: 35954700/ post@bo-bilco.no
	Kommunenr / kommune.: 0821 Bø
Besøksadresse: Aråhusmoen industriområde	Bransjenr. (NACE-kode): 50302

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Jan Ivar Moen	Fra Fylkesmannen: Guri Ravn John B. Mpongo Ntachombwene
---------------------------------	--

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en utømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Virksomhetens krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy for å hindre spredning av farlig avfall til omgivelsene
- Virksomhetens forurensning til omgivelsene
- Virksomhetens håndtering av utsorterte farlig avfall
- Håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer etc.)
- Oppfølging av utslippstillatelsen og avfallshåndtering i virksomhetens internkontroll

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Utslippstillatelsen
- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 2avvik* under kontrollen. Det er gitt 2 anmerkninger. Se nærmere omtale inn i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til pålegg med frister i denne rapportens oversendelses brev.

Skien 08.06.2009

sted dato

Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)

* Avvik og anmerking er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven eller forskrifter hjemlet i denne eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrolloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 4 (behandling av kasserte kjøretøy), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Utslippstillatelse av 30.06.2004, sist endret 07.07.2008.

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt 1-8, og utslippstillatelse punkt 2.2.9.

Grunnlag for avviket:

1. Utilstrekkelig avviksbehandling
2. Journalføringen av biler inn og ut av anlegget er ikke tilstrekkelig.
3. Mangelfull rutiner /oversikt over oljeutskiller og/ eller tett tank.

Kommentarer

1. Utilstrekkelig avviksbehandling

Det er etablert et skriftlig avviksbehandlingssystem i virksomhetens internkontroll, men det er ikke spesifisert hvilke forhold som skal avviksbehandles. Systemet benyttes ikke i praksis på forurensningsområdet.

2. Virksomheten har skjema for registrering av biler som kommer inn, hvilke fraksjoner som skal tas og biler ut av anlegget. Virksomheten registrerer bilvrak som kommer inn, men registrerer ikke miljøsanering og når biler går ut.

3. Virksomheten har manglende rutiner/ journalføring for tømning og vedlikeholde av oljeutskiller og /eller tett tank. Videre mangler virksomheten oversikten på om de har oljeutskiller eller en tett tank eller begge. Virksomheten må vite hva de har.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding

Virksomheten må straks ta i bruk systemet for journalføringen av mottatte biler og hva som er fjernet fra vrakene i forbindelse med miljøsaneringen, og når vrakene ble miljøsanert. Det må også etableres et system for avviksbehandling som er mer systematisk og spesifikt. Virksomheten må redegjøre for og dokumentere om de har en oljeutskiller eller en tett tank eller begge. Hvis tett tank må virksomheten dokumentere hvilke rutiner de har for tømning og vedlikehold. Se for øvrig vedlegg nr 2 (vedrørende oljeutskiller/ tett tank)

Avvik 2: Håndteringen av avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: forurensningsloven § 7 og § 32

Grunnlag for avviket:

Virksomheten brenner avfall.

Kommentarer

Virksomheten har ikke systemet for håndtering av næringsavfall.

Virksomheten opplyste at de brenner avfall.

Det finnes ikke lagringsplass for næringsavfall i virksomheten.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens tilbakemelding

Virksomheten må straks utarbeide en skriftlig rutine for håndtering av næringsavfall.

Virksomheten må dokumentere at de har levert næringsavfall til godkjent avfallsmottak.

Anmerkninger:

1. Utilstrekkelig risikovurdering. Virksomheten har en beredskapsplan, men de kan ikke dokumentere at de har foretatt en skriftlig risikoanalyse i virksomheten.
2. Listen over bilmerker med kvikksølvholdige komponenter er ikke lett tilgjengelig for dem som utfører arbeidet med miljøsaneringen. Listen bør være der hvor det foretas miljøsaneringen.

Andre Forhold

Det er etablert et skriftlig internkontroll system i virksomheten. Internkontrollen har rutiner for avviksbehandling, journalføring av biler inn og ut osv; men systemet benyttes i praksis lite. Det forventes at rutine i internkontroll systemet skal følges og brukes i praksis.

Virksomheten har ikke tilgang på utslippstillatelse datert 30.06.04, sist endret 07.07.08.

Dersom stablingshøyde av biler er/skal være over gjerdehøyde, må virksomheten søke om endring av utslippstillatelse eller søke om midlertidig endring av utslippstillatelse hvis dette bare er aktuelt for en kort periode.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sivevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerer (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.

Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regulerer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.

Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. Brukere av kjemikalier/kjemiske produkter til yrkesmessig bruk har plikt til å finne ut om det finnes alternative kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes
- Virksomheten skal ha oppdaterte HMS-datablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter Som benyttes
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikalierne/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollloven.

- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklarerert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket

Vedlegg nr 2.

Vedrørende oljeutskiller og/eller tett tank ved Bø Bilco AS avd. Seljord.

Under kontrollen av Bø Bilco AS avd. Seljord 13.05.09, ble det opplyst at virksomheten hadde en oljeutskiller og at denne ble tømt og kontrollert av Septik Service AS. Det ble framlagt dokumentasjon på tømning og kontroll. På Septik Service AS sin rapport fra tømning/kontroll av oljeutskiller datert 17.06.08 sto følgende merknad; ”*dårlig drenering fra utskiller. Sannsynligvis tette spredegrøfter*”. Fylkesmannen etterspurte på kontrollen hva som var gjort med dette og ble da henvist til avdelingen i Bø. Avdelingen i Bø henviste oss videre til Kjell Skrede. I telefonsamtale med Kjell Skrede 19.05.09 opplyste han at avdelingen i Seljord ikke har oljeutskiller kun en tett tank som er tilkoblet bygget hvor miljøsaneringen foregår. Virksomheten i Seljord opplyste på kontrollen 13.05.09 at den ikke hadde tett tank.

Ved kontrollen av virksomheten i 2005 fikk Bø Bilco AS avd. Seljord avvik for bl.a. manglende rutiner/journalføring for tømning og vedlikehold av oljeutskiller og for manglende journalføring for tømning av tett tank. I sin tilbakemelding datert 03.11.2006 bekrefter Bø Bilco AS at de har inngått an avtale med Septik Service AS om tømning og vedlikehold av oljeutskiller. Rapporter fra Septik Service AS på tømning og kontroll av oljeutskiller, bekrefter at dette har blitt fulgt opp.

På bakgrunn av de ovenfor nevnte forhold mener Fylkesmannen at det er uklart om Bø Bilco AS avd. Seljord har en oljeutskiller eller en tett tank eller begge deler. Vi ber derfor Bø Bilco AS redegjøre for og dokumentere om virksomheten har en oljeutskiller eller en tett tank eller begge deler. Vi ber videre om at oppdaterte rutiner for tømning og vedlikehold av oljeutskiller og/eller tett tank samt journalføringsrutiner sendes Fylkesmannen sammen med redegjørelsen.