



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Thore Egeland
Tlf.: 38 17 66 75

Deres ref.:
Vår ref.: 2004/684

Vår dato: 19.03.2004
Arkivkode: 472

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
Skjoldnesveien 182
4550 Farsund

OPPFØLGING ETTER KONTROLL.

Det vises til inspeksjon 17.03.04 og til vedlagte kontrollrapport. Rapporten som oversendes er en "avviksrapport", som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår ved drift av mottaket for farlig avfall. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Det ble i påvist 2 avvik ved kontrollen. Det ble gitt en anmerkning som fremgår av vedlagte kontrollrapport.

Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber Fylkesmannen bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen **01.06.04**. Bedriften bes bekrefte at alle forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.

Fylkesmannen ber også om at bedriften redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger i rapporten.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Jon Egil Vinje
seksjonssjef

Thore Egeland
overingeniør

Vedlegg: Kontrollrapport

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 04/The

Saksnummer: 2004/684

Informasjon om virksomheten

Navn: Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal	Organisasjonsnr.: 980197492
Adresse: 4550 Farsund	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Skjoldnesveien 182	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Farsund	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Lars Tjelland	Fra Fylkesmannen: Thore Egeland
--	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *håndtering av farlig avfall inkl. internkontrollrutiner, oppløring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerer, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke.*

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn(merket med **X**), bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen. Funnene er beskrevet nedenfor.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.06.04**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt*.

*Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og def. av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Sted: _____

Dato:

Fylkesmannen i Vest-Agder

(etter fullmakt)

Definisjoner og informasjon

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking, ikke er mottatt. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Behandling av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkreanleggene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Denne forskriften gir regler for avfallsdefinisjoner, krav om håndteringstillatelse, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerer, tilsyn og kontroll. I tillegg finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliemerking og internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav). Her er det stilt spesifikke krav til slike virksomheter. I tillegg må virksomhetene oppfylle kravene i forskriften om farlig avfall.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll. Disse er:

X Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til forskrift om farlig avfall

Avvik fra: *Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2 (standardiserte krav), §5/ pkt.9*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- x a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- x b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- x d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall
- e) Virksomheten videreleverer ikke farlig avfall til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke korrekt fylt ut
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling (inkl ulovlig eksport) av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstid
- i) Annet (angi hva): Mangelfull overvannskontroll i området hvor farlig avfall mottas og lagres.

Kommentarer:

Bedriften har mangelfull journalføring av innkommet farlig avfall. Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere hvor mye og hvilke typer farlig avfall som er lagret.

Bedriften lagrer bilbatterier sammen med farlig avfall. Dette medfører økt fare for brann/eksplosjon. Bilbatterier skal lagres i egen container beregnet for dette.

Det ble observert sammenblanding av organiske løsningsmidler(maling/tynner)med sterke syrer og baser(ren lut/NAOH og salpetersyre/HNO3). Rutinene for samlagring må innskjerpes.

Lagringområdet for farlig avfall har ingen overvannskontroll. Overvann fra dette området skal kunne avskjæres og eventuelt stoppes ved uhell.

Lagringstiden for farlig avfall er max 6 mnd. Etter de opplysninger som bedriften hadde ble lageret ikke tømt ofte nok.

Avvik 1B: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til tillatelse fra Fylkesmannen

Avvik fra: Tillatelse gitt av Fylkesmannen av _____, vilkår/pkt./kapt. _____

Kommentarer: standardkrav i forskrift om farlig avfall gjelder.

X Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- X a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (IK, pkt.1)
 - b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (IK pkt.2,3)
 - X c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (IK, pkt.7)
 - d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene den utøver (IK, pkt.6)
 - X e) Beredskap ved uhell er mangelfull (IK, pkt.7)
 - f) Annet/utdypning:
-

Kommentarer:

Bedriften Gjenvinning Sør-Vest driver en miljøstasjon for Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdalsregionen. Renovasjonsselskapet som er ansvarlig er også medeier i denne bedriften. Det er ikke beskrevet noen ansvarsforhold for drift av miljøstasjonen som er utplassert i Lyngdal.

Bedriften har ikke oppdatert sine beskrevne rutiner for håndtering av farlig avfall. Disse var foreldet og lite tilgjengelig

Bedriften kunne ikke fremlegge noen beredskapsplan.

Andre avvik: ikke påvist

Avvik fra:

Kommentar:

X Anmerkninger:

I den ene containeren for farlig avfall ble det observert innlekking av vann. Lufte-ventilene var delvis stengt. Alle containere for lagring av farlig avfall skal være tette og ha god lufting.

Andre kommentarer/utdypninger:

Bedriften har en stor aktivitet på ulike områder innen gjenvinning og behandling av avfall. Det er derfor viktig at internkontrollsystemet virker og kan dokumenteres. Internkontrollsystemet er mangelfullt med hensyn til ytre miljø. Dette er også påpekt ved tidligere kontroller.
