



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
**Tore Haugen**  
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon  
**73 19 92 00**

Vår dato  
**20.09.2017**  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
**2007/6391-461.3**  
Deres ref.

E.C.Dahls Bryggeri AS  
Strandveien 71 Pb 711  
7407 TRONDHEIM

## E.C.Dahls Bryggeri AS - oversendelse av inspeksjonsrapport

**Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 13.9.17. Det ble funnet 4 avvik ved kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20.10.17 på hvordan bedriften velger å følge opp påviste avvik og anmerkninger. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på kr. 14.600-.**

Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten 13.9.17.

### Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

### Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 20.10.17** på hvordan bedriften velger å følge opp påviste avvik.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

### Vedtak om kontrollgebyr

Det ble varslet om gebyr for kontrollen ved innkalling til kontrollen og i selve kontrollen.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr. 14.600-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen  
senioringeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Kopi m/vedlegg:  
Trondheim kommune, Trondheim Bydrift, Tempevegen 22, 7031 Trondheim



## Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

## Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer: 2017.049.I.FMST**

**Inspeksjonsdato: 13.9.17**

### Informasjon om virksomheten

Navn: E.C. Dahls Bryggeri AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Strandveien 71 Pb 711 7407 Trondheim	Besøksadresse: Strandveien 71 7407 Trondheim
Telefon:	E-post: erik.norgard@ecdahls.no
Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: -	

### Tilstede under inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten: Roger Løe Erik Nordgård	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Torill Espedal Tore Haugen
---	--

### Tema for kontrollen

Hovedtema for Fylkesmannen kontrollen var:

Utslipp til vann og luft

Bedriften systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Disponering av avfall

### Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 4 avvik.

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om skriftlig tilbakemelding **innen 20.10.17** på hvordan bedriften skal rette opp påviste avvik.

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrenning av forurensning

Bedriftens utslippstillatelse

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på <http://www.miljodirektoratet.no/> og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Bedriftens internkontroll innen ytre miljø har noen mangler**

**Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.**

**Kommentarer:**

Bedriften har ikke utført en egen kartlegging og risikovurdering av forhold innen ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling), men bruker det samme systemet som ble anvendt av tidligere driver av anlegget (Ringnes E.C. Dahls). Mye av produksjonsforhold, utslipp og avfallsbehandling er lik for de to virksomhetene, men det må foretas en oppdatering av eksisterende system som er tilpasset dagens drift.

Bedriften har et system for avviksbehandling som også omfatter ytre miljø. Det er ikke ført avvik innen ytre miljø siden oppstart av bedriften. Eksempler på avvik innen ytre miljø som kunne vært ført ved bedriften er følgende: Det har vært problemer med å registrere riktig vannmengde ut fra anlegget. Dette er viktig for å kartlegge mengde organisk stoff som slippes ut. Det ble også opplyst at alarm koblet til pH måler ikke har fungert godt nok siste året.

**Avvik 2 Tanklagring av fyringsolje blir ikke utført i hht. gjeldende bestemmelser**

**Avvik fra Forurensingsforskriften kapittel 18 (tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall)**

**Kommentarer:**

Kap. 18 i forurensningsforskriften ble gjort gjeldende fra 01.01.14 og gjelder for lagring av oljeprodukt på tanker med kapasitet > 10 m<sup>3</sup> og lagring av kjemikalier på tanker > 2 m<sup>3</sup>. Bedriften har en tank for fyringsolje med kapasitet på 40 m<sup>3</sup> og er dermed omfattet av bestemmelsen i kap. 18.

Tilsynet var ikke en fullstendig kontroll om alle bestemmelsene i kap. 18 var oppfylt, men følgende forhold ble avdekket ved kontrollen: Tank med tilhørende rør var ikke merket med innhold på godt synlige steder.

Det er også krav til oppsamlingsenhet rundt tanken som minst rommer tankens volum og tåler de aktuelle kjemikaliene. Tanken er bygd med oppsamlingsenhet, men det må foretas en vurdering av om enheten oppfyller volumkravet. For tanker etablert før 1.1.14 gjelder ikke oppsamlingskravet før 1.1.19.

Det ble ikke sett på andre forhold som omhandler tanklagringen. Bedriften må derfor gå gjennom bestemmelsene i kap. 18 og vurdere om alle krav er oppfylt.

Miljødirektoratet har publisert en veileder til tankforskriften / forurensningsforskriften kap. 18 (Veileder M-536 | 2016). Veilederen utdyper kravene i kap. 18.

**Avvik 3      Drift og vedlikehold av behandlingsanlegg for avløpsvann er mangelfull.**

**Avvik fra      Bedriftens utslippstillatelse av 1.6.16, pkt. 11.1, og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.**

**Kommentarer:**

Bedriften har utslippkrav til mengde organisk stoff som slippes ut og krav til pH i avløpsvannet. Det er også krav til at det skal gjøres utslippsmålinger av suspendert stoff (SS), pH og mengde organisk stoff. Vi kan ikke se at det er utført målinger av SS.

Bedriften har krav til at pH i avløpsvannet skal ligge mellom 6 og 9.5. For at pH-målere skal vise riktige verdier må de rengjøres regelmessig og kalibreres. Bedriften var usikker på rengjøringsrutinene, men mener dette gjøres 1-2 ganger i forbindelse med tømning av sedimenteringsbasseng.

Hyppigheten av rengjøring av pH-elektroder avhenger bl.a. av type avløp (for eksempel vil et fettholdig avløp kreve hyppigere renhold enn avløp uten fett). Bedriften må gjøre en vurdering av hvor ofte det er behov for rengjøring og kalibrering ut fra type avløp de har.

Det foretas tømning av sedimenteringsbasseng 2 ganger i året og dette arbeidet tar 1-2 dager. I denne perioden går avløpet urenset ut og kommunen blir ikke varslet om dette. For å hindre unødige problemer på det kommunale renseanlegget må det lages en rutine som sikrer varsling til kommunen når avløpet går urenset på det kommunale nettet.

**Avvik 4      Mottak og mellomagring av farlig avfall gjøres på en måte som kan forårsake sammenblanding av forskjellige typer farlig avfall og feil ved videreleveringen.**

**Avvik fra      Avfallsforskriften kap. 11, § 11.5**

**Kommentarer:**

Bedriften lagrer farlig avfall i egen miljøcontainer. Det er utført merking på vegg i container hvor ulike typer farlig avfall skal lagres, men dette var ikke i overensstemmelse med det som var lagret i de forskjellige beholderne. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Det er flere aktører som benytter samme container til lagring av farlig avfall. Hvis dette skal fortsette må det lages en rutine som beskriver ansvar for mottak og lagring av farlig avfall i containeren.