



Fylkesmannen i Vestfold

VEISTEIN AS  
Kilengaten 20  
3117 Tønsberg

Tønsberg, 4. oktober 2017

Deres ref.:  
Jan Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/171  
Saksbehandler:  
Berit Løkken

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veistein AS avd. Taranrød pukkverk Kontrollnummer: 2017.050.I.FMVE**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Jan Johansen

*Fra Fylkesmannen i Vestfold:*  
Berit Løkken

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Roar Skjelland

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Vestfold:*  
Linda Myhre

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veistein AS avd. Taranrød pukkverk ( Taranrød pukkverk) den 26.09.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1 da dette ikke er fulgt opp tidligere.

#### Avvik:

- Manglende dokumentert risikovurdering, oppfølgende tiltak og handlingsplan

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

4. oktober 2017	Berit Løkken	Fred Marius Svendsen
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Tønsberg kommune
- Lindum avd. Tønsberg, Taranrødveien 95, 3171 Sem

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> VEISTEIN AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 979746547	<b>Eies av:</b> 979735391
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Veistein AS avd. Taranrød pukkverk	<b>Anleggsnr.:</b> 0704.0171.01
<b>Kommune:</b> Tønsberg	<b>Fylke:</b> Vestfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b> 20. mars 2009	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for vurdering av risikovurderinger hos virksomhetene ved Rygg industriområde, Tønsberg.

## Inspeksjonstema

- Risikovurderinger med hensyn til virksomhetens vannhåndtering i forhold til ytre miljø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Taranrød pukkverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Taranrød pukkverk innen 1. januar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold v/Berit Løkken.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. januar 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. september 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Taranrød pukkverk bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, *jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8*. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, *jf. § 28 i forvaltningsloven*. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (*jf. offentleglova*).

#### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

## **Avvik 1**

Manglende dokumentert risikovurdering, oppfølgende tiltak og handlingsplan

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6:

*Virksomheten skal kartlegge og dokumentere farer og problemer med hensyn til vannforurensninger, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*

### **Kommentarer:**

Virksomheten har ikke gjennomført risikovurdering siden 2013.

I 2013 gjennomførte Fylkesmannen et tilsvarende tilsyn av virksomhetens risikovurderinger. Det ble den gang gitt avvik som følge av manglende dokumentert risikovurdering, oppfølgende tiltak og handlingsplan. Etter tilsynet gjennomførte virksomheten en risikovurdering, hvor tiltak og handlingsplan ble forevist Fylkesmannen.

Det ble den gang bemerket at overflatevann fra virksomhetens område dreneres til en åpen grøft som ledet til en målekum nedstrøms anlegget, og videre ut i Taranrødbekken. Ved store nedbørsmengder vil overvann fra deponiet oppstrøms pukkverket også renne ut i grøfta. Måleresultater som skulle synliggjøre eventuelle forurensninger fra pukkverket til bekken ville da kunne være påvirket av vann fra deponiområdet. Etter tilsynet ville pukkverket etablere en egen sedimenteringskum før utløp til bekken, bl.a. for å kunne dokumentere og fjerne forurensninger fra egen virksomhet.

Ved undersøkelser i 2010 ble det påvist høye verdier av tungmetaller (bly og kadmium). Virksomheten redegjorde i 2013 for at man ville undersøke om støv fra pukken eventuelt inneholdt tungmetaller eller andre forurensninger.

Ved gjeldende tilsyn viser virksomheten til at det er etablert to sedimenteringskummer, samt gravd en egen grøft for å håndtere overvannet fra pukkverket til kummene. Grøfta går parallelt med grøfta fra deponiområdet. Ved større nedbørsmengder vil vannet fra deponi-grøfta kunne flyte over og påvirke overvannet fra pukkverket, og dermed også vannet i kummene.

Kummene tømmes for sediment to ganger i året. Det er ikke tatt prøver av sediment eller avløpsvann herfra. Det er derfor usikkert om renseløsningen fungerer som tiltenkt eller om kummene er tilstrekkelig dimensjonert for å ta imot vannmassene.

Støv fra pukken er prøvetatt med hensyn til svovel, syreholdig sulfater og karbonater, men er ikke vurdert med hensyn til kobber og kadmium.

Virksomheten har ikke vurdert forhold knyttet til akutt forurensning utover tidligere tiltak for å sikre mot lekkasje fra dieseltank med eget sikringskar.

### Oppfølging

Taranrød pukkverk må gjennomføre en ny risikovurdering av vannhåndteringen og eventuelle forurensninger fra virksomheten. For å kunne vurdere tiltak for å redusere

eventuelle forurensninger til Taranrødbekken, må bl.a. vannprøver fra kummene analyseres og vurderes. Tiltak for å redusere påvirkninger fra deponiet bør avklares med Lindum og Tønsberg kommune.

Vurderinger av forhold knyttet til akutt forurensning bør dokumenteres ved gjennomgang av risikovurderingen.

## **8. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **9. Andre forhold**

Virksomheten viser til at transport av oppryddingsmasser fra Vallø (syrebek fra ESSO) har gått /går gjennom pukkverket til deponiet. Under transporten faller mye avfall av på pukkverkets driftsområde. Avfallet er også illeluktende.

Fylkesmannen viser for øvrig til våre kommentarer i rapporten fra 2013:  
*Virksomhetene som bidrar til forurensning av Taranrødbekken bør i samråd med Tønsberg kommune og de øvrige virksomhetene på området etablere felles mål for bekken med hensyn til hva som kan tolereres av forurensning. Den enkelte virksomhet bør utfra dette fastsette egne mål for utslipp til bekken. Det vises for øvrig til Asplan Viaks rapport av 14.11.2011 punkt 2 og oppfølging av Vannforskriften.*

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)