



Inspeksjonsrapport nr. 2008.005

Dato for inspeksjonen: 05.06.2008

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Arendal kommune	Virksomhetens org.nr.: 940 493 021
Adresse Serviceboks 650	Virksomhetens telefon: 37013000
Navn på andre sentrale aktører:	Virksomhetens e-post: postmottak@arendal.kommune.no
Kommune/kommunenr.: Arendal/0906	Bransjenr. (NACE-kode): 75.110

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Knut Berg Larsen og Odd Kjølrsrud	Fra Fylkesmannen: Veronica Skjævestad og Bjørn Stokke
--	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- internkontroll
- rensekrav til anlegget
- overløp av urensset vann
- renseanlegg
- utslippsmålinger og oppfølging av disse

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra kontrollen

Ingen avvik

Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket

Det er gitt 2 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding

Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen ber virksomheten om å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 01.12.2008

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen, som godtgjør at avvikene er rettet, kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket, eller det foreligger en tidsplan om lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp, eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i Forurensningsloven § 73.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i *forskrift om begrenning av forurensning* (Forurensningsforskriften) § 39-6. Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av en gebyrsats på kr 4.100,- for gjennomføring av tilsynet. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i forvaltningsloven.

Definisjoner

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Sted: Arendal

Dato: 10.09.08

Fylkesmannen i Aust-Agder
(etter fullmakt)

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:



Avvik 1: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, andre ledd punkt 1-8.

Grunnlaget for avviket er krysset av nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen)

- a) Anlegget mangler en tilfredsstillende oppdatert skriftlig risikoanalyse (punkt 6 og 7). Virksomheten må iverksette rutiner for å kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (punkt 7).

Kommentar: Arendal kommune har foretatt en dokumentert risikovurdering for avløpsanlegget. Denne er imidlertid nesten 10 år gammel, og har slik vi forstod det ikke vært oppdatert etter at den ble utarbeidet. Vi fikk imidlertid opplyst at en ny risikovurdering er under utarbeidelse. Det anses som positivt at det foretas en større gjennomgang med jevne mellomrom. Kommunen må imidlertid merke seg at en risikovurdering skal være et dynamisk dokument, som må oppdateres i tråd med de erfaringer kommunen gjør seg i den daglige driften. Det understrekes også at en slik risikovurdering skal gjøres for alle delene av anlegget, eksempelvis for avløpsnett, overløp og selve renseanlegget.



Avvik 2: Utslippskontrollen har mangler

Avvik fra: Forurensingsforskriften § 14-11

Kommentar: Vannprøvene blir ikke tatt ved representativ, mengdeproporsjonal prøvetaking, men kun innsamlet på tid. For at prøvene skal være representative for avløpsvannet, må de tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

1. Forurensningsforskriftens § 14-11 sier at virksomheter som utfører prøvetaking og konservering skal fra 31.12.2008 være akkreditert for dette, eller ha et system godkjent av en kvalifisert instans. Kommunen har gjort nødvendige vedtak og er i gang med prosessen, i samarbeid med driftsassistansen. Imidlertid er det lite sannsynlig at arbeidet er i havn innen fristen. Fylkesmannen presiserer at dette i så fall er å anse som et ulovlig forhold.
2. Det er viktig at sentrale styringskomponenter på anlegget gjennomgår en regelmessig kontroll. Det gjelder eksempelvis for pH-elektroder, kjemikaliepumper og vannmåler. Vi forstod det slik at pH-elektrodene ikke ble kalibrert regelmessig. Dette må gjøres og det må kunne dokumenteres at kalibrering er gjennomført. Fylkesmannen anbefaler at slik dokumentasjon gjøres for kalibrering av alle komponenter, eksempelvis ved å finne plass til et avmerkingsfelt for dette i den daglig førte journalen.

Andre kommentarer/utdypninger:

Hovedinntrykket fra inspeksjonen var at Arendal kommunes renseanlegg drives på en meget tilfredsstillende måte.