



Fylkesmannen i Vestfold

RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN
Borgeskogen 43D
3160 Stokke

Tønsberg, 13. november 2017

Deres ref.:
Geir Stærfelt

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/174
Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Borgeskogen Kontrollnummer: 2017.053.I.FMVE

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Stærfelt

Fra Fylkesmannen i Vestfold:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Ruther Burkhard
Rune Johansen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Vestfold:*
Linda Myhre
Emil Wear Nilsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Borgeskogen den 07.11.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Risikovurderingen er mangelfull
- Manglende vurderinger av analyseresultater

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

13. november 2017	Berit Løkken	Trine Bull-Hansen
dato	kontrollør	fungerende fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN	
Organisasjonsnr.: 997158490	Eies av: 952187627
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Ragn-Sells AS, Borgeskogen	Anleggsnr.: 0710.0209.02
Kommune: Sandefjord	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 21. august 2014	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ragn-Sells AS, Borgeskogen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ragn-Sells AS, Borgeskogen innen 1. mars 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold v/Berit Løkken.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. mars 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. oktober 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ragn-Sells AS, Borgeskogen bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Risikovurderingen er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6

Kommentarer:

- Virksomheten gjennomgår risikovurderinger for ytre miljø årlig, basert på internt virksomhetssystem i Ragn Sells AS. Virksomheten har utarbeidet en risikoanalyse med vurdering av sannsynligheter og konsekvenser for enkelte hendelser / årsaker innenfor de ulike fraksjoner / fraksjonsområder for avfall.

Vurdering av risiko for avrenning av forurensninger fra enkelte områder er vurdert. Risiko for miljøpåvirkninger er ikke vurdert i forhold til hvilke forurensninger som ev. vil kunne komme fra de ulike områdene, eller hvilken betydning forurensningene vil kunne ha ved utslipp til resipient / kommunalt nett. Forurensningsrisiko fra utendørs lagret impregnert trevirke er ikke vurdert. Det er heller ikke vurdert risiko for økt utslipp til vann ved en eventuell brann (akutt forurensning). Vi er kjent med at det foreligger en rapport om dette, men tiltak herfra er ikke integrert i risikovurderingen.

- Det er ikke synliggjort oppfølgende tiltak eller handlingsplan fra risikovurderingen. Det er derfor ikke mulig å vurdere om oppfølgende tiltak bidrar til å redusere faren for forurensning til resipienten / påslipp til kommunalt nett.
- Virksomheten har gjennomført og planlegger tiltak som vil kunne bidra til å redusere forurensningsfaren. Disse fremstår som frittstående vedlikeholdstiltak, og er ikke vurdert i risikoanalysen:

Det foreligger planer for å lede takvann fra eksisterende tak vekk fra området hvor avfallet lagres, slik det er gjort for det nye taket. Dette ledes i dag via kummer, sammen med eventuelt forurenset overflatevann, til fordrøyningsbasseng og rensinnretning. Rent overflatevann skal skilles fra forurenset overflatevann slik at det ikke bidrar til økt utvasking av forurensning fra driftsarealet, forurensninger blir fortynnet, økt risiko for overløp, eller medfører dårligere rensing av vannet i rensinnretningen (kortere oppholdstid i rensinnretning som følge av større mengder vann ved nedbør).

Det ble redegjort for planer om å fornye fordrøyningsbassenget (steinfylling). Bassenget ble etablert ved oppstart av avfallsanlegget og risikoen for at dette tilstoppes over tid øker. Virksomheten mener det er behov for å fornye og bygge om dette.

Som vedlikeholdstiltak er det etablert rister og siler i kummene for å fange opp større partikler og støv fra driftsarealet. Det er også innført rutiner for hyppigere gjennomspyling og tømning av kummene.

Det er etablert endrede rutiner for å redusere lageret av trevirke, ved at inntak av trevirke nå er bedre tilpasset behov og omsetning. Dette tiltaket har betydning særlig for å redusere faren for brantilløp – akutt forurensning. Som

brannforebyggende tiltak er det også installert varmekamera og varsling mot Nokas.

Avvik 2

Manglende vurderinger av analyseresultater

Avvik fra:

Utslippstillatelsens vilkår 9.4 Rapportering – siste avsnitt

Kommentarer:

Fylkesmannen har tidligere bemerket manglende vurdering av analyse-resultatene av utslipp både til kommunalt nett og bekk.

Virksomheten gjennomfører måling av olje og flere andre parametere i utløpsvannet fra oljeutskiller til kommunalt nett. Ved vurdering av analyseresultatene av olje benyttes den fastsatte grenseverdier som er satt av kommunen. For de øvrige analyseresultatene er det uklart hva som benyttes som vurderingsgrunnlag (grenseverdier). Det er heller ikke satt grenseverdier for utslipp til bekk som virksomheten kan vurdere analyseresultater opp mot.

Virksomheten ga uttrykk for at slike vurderinger er vanskelige, da man ikke innehar denne kompetansen.

Virksomheten bør ved behov benytte faglig personell til disse vurderingene.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Flising av impregnert trevirke er ikke startet opp og virksomheten har derfor ikke utarbeidet pålagt støvutredning, jf. tillatelsens vilkår 4.3.

Virksomheten blander i dag restavfall og flis etter «resept» som går til forbrenning til Norcem i Brevik.

For å redusere mengden av farlig avfall i næringsavfallet vil virksomheten nå kreve gjennomsiktige sekker fra sine kunder.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen