



**Fylkesmannen i Oppland  
Miljøvern avdelinga**

## Kontrollrapport

|                         |                                      |               |   |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| Kontrollert virksomhet: | <b>Ringebu kommune</b>               | Org.nr:       | <b>939864970</b>  |
| Adresse:                | <b>2630 Ringebu</b>                  | Kontrolldato: | <b>19.06.08</b>   |
| Verifikasjonssted:      | <b>Ringebu renseanlegg</b>           | Regelverk:    | <b>Forurensningsloven</b>   |
| Utslippstillatelse av:  | <b>19.12.07</b>                      | Risikoklasse: | <b>4</b>  |
| Fra Fylkesmannen:       | <b>Magne Drageset<br/>Elin Hilde</b> | Fra kommunen: | <b>Svein Otto Olsen<br/>Arnfinn Holslien<br/>Arnt Strandlien<br/>Rune Kr. Heide</b> |
| Arkivnr.                | <b>2008/1960</b>                     |               |   |

---

### Rapportens status

Endelig

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet, og omtaler avvik og anmerkninger.

Disse hovedtema ble kontrollert:

- Internkontroll (risikovurdering og avvikshåndtering)
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av rensekrav
- Tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende innen 01.01.09

### Hovedkonklusjon

Det er påvist to avvik i forbindelse med tilsynet.

---

Utarbeidet dato: 18.08.2008

Godkjent dato: 18.08.2008

Sign.:

Sign.:

Kontrollør: Magne Drageset

Overordnet: Lars Eide

---

## 1. Innledning

Kontrollen er gjennomført som ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor kommunale avløpsanlegg. Aksjonen er planlagt i samarbeid med SFT.

Det er gjennomført en enkel brevkontroll overfor alle kommunene på dette området. Fire kommuner er valgt ut for besøk med kontroll i forbindelse med aksjonen. Det er Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer og Ringeby.

Det er gjennomført felles møte/samtale med seksjonsleder for avløp og renovasjon, nestleder og tre andre ansatte på avløpssektoren. Det er foretatt verifikasjon på Breiskallen renseanlegg.

Kontrollrapporten omtaler avvik og anmerkninger i forbindelse med tilsynet.

Definisjoner:

- **AVVIK** er mangel på oppfyllelse av krav, det kan vere krav i lover og forskrifter, eller vilkår fastsatt med hjemmel i gjeldende lover, f. eks. i utslippstillatelse fra Fylkesmannen.
- **ANMERKNING** er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndigheten vil påpeke som et område for forbedringer.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning kapitlene 11, 14 og 15
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen av 19.12.07
- Driftsassistansen i Oppland: Årsrapport for avløpsanlegg i Ringeby kommune for 2007
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften)

## 3. Omfang

Hovedtema for kontrollen var:

- Internkontroll med fokus på risikovurdering og avvikshåndtering
- Drift og utslippskontroll på renseanlegget, oppfølging av gjeldende rensekrav
- Status for tilpasning til nye forskriftskrav som gjøres gjeldende fra 01.01.09, gjelder overløp, akkreditert prøvetaking

## 4. Avvik

Følgende avvik ble påvist under kontrollen:

## **Avvik 1: Internkontrollen er mangelfull**

### Avvik fra

HMS-forskriften § 5 andre ledd, nr 6 og 7.

Internkontroll innebærer bl. a. at virksomheten skal:

*”6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene*

*7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”*

Forskriften krever skriftlig dokumentasjon på dette området.

### Kommentarer

Mangler:

#### 1. Utilstrekkelig risikovurdering

Det foreligger ikke oppdatert risikovurdering for avløpssektoren. Risikovurderingen bør omfatte alle installasjoner; renseanlegg, avløpsnett og overløp. Endring i klima og flomfare er et viktig moment i risikovurderingen.

#### 2. Utilstrekkelig avviksbehandlingssystem

Det foreligger avviksskjema for 2008, men ingen oversikt over avvik for 2007. Bruken av skriftlig avviksrapportering har vært liten.

## **Avvik 2: Avløpsanleggets/utslippets størrelse er ikke beregnet.**

### Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 11-3 bokstav m med kommentarer. Se også utslippstillatelsen av 19.12.07 side 2.

### Kommentarer:

Det foreligger ikke oppdatert beregning av utslippets størrelse i henhold til NS 9426 for renseanlegget i Ringebru. Dette må utføres i forbindelse med planlagt oppgradering av anlegget.

## **5. Andre forhold**

Renseanlegget i Ringebru er av eldre dato og trenger oppgradering, men rensekravene er overholdt. Fremtiden for anlegget vil bli klarlagt etter vurdering av behovet for renovering. I Fåvang er renseanlegget fornyet.

Driftsassistansen i Oppland vil sørge for akkreditering for prøvetaking ved renseanleggene innen 01.01.09.