

FYLKESMANNEN I HORDALAND,  
MILJØVERNDELINGEN

	<b>INSPEKSJON VED SIM</b>	<b>KONTROLL NR.</b>
---	-------------------------------	-------------------------

**Informasjon om virksomheten**

Virksomhetens navn: Svartasmoget avfallsplass	Organisasjonsnummer:
Postadresse: 5419 Fitjar	Telefon: 53 45 78 50
Besøksadresse: Svartasmoget	Kommune/kommunenummer: Fitjar
Bransje (NACE-kode hvis mulig):	Anleggsnummer:

**Tilstede under kontrollen**

Fra virksomheten: Tore Svane, Terje Gilje	Fra miljøvernvingen: Astrid Holte John Olav Hisdal
---	--

**Tema for kontrollen**

**Dato for kontrollen**

Mottakskontroll for å hindre spesialavfall til deponi med spesiell fokus på PCB	28.05.02
---	----------

**Rapportens innhold :**

Denne rapporten beskriver de avvik og observasjoner som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder: Mottakskontroll for å hindre spesialavfall til deponi med spesiell vekt på mottak og håndtering av PCB vinduer.

**Hovedkonklusjon :**

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik på forskrift etter forurensningsloven:

- Bedriften har mangler ved sitt internkontrollsystem
- PCB holdige isolerglassruter var ikke merket i samsvar med regelverket

Fylkesmannen vil ellers bemerke at avvik som finnes bør følges bedre opp

---

**Utarbeidet dato :**

**Godkjent dato:**

27.06.02  
Sign:

27.06.02  
Sign:

---

## Definisjon på avvik og anmerkninger

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (For eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom miljøvernavdelingen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes miljøvernavdelingen innen 14 dager etter inspeksjonen.

## Generelt

Fylkesmannen har gjennomført en kontrollaksjon i forbindelse med den landsdekkende aksjonen vedrørende levering av spesialavfall i mai 2002. Kontrollen har vært rettet mot hvordan bedriftene behandler, oppbevarer og leverer sitt spesialavfall. Det er spesielt lagt vekt på miljøfarlig avfall som isolerglassruter med PCB og miljøfarlig avfall fra renseri, bilverksteder og trykkeri.

Avvik er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen.

## PCB i bygg

### Generelt

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe industrielt framstilte kjemiske stoffer som er svært kjemisk, fysisk og termisk stabile. Stoffene er relativt lite akutt giftige, men kan over tid selv ved lave konsentrasjoner forårsake forstyrrelser av forplantningsevnen, adferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og kreft. PCB ble brukt i et stort antall produkter, med størst omfang på 1960- og 1970-tallet. I isolerglassruter ble PCB benyttet i forseglingslim rundt kantene av glasset i norskproduserte og importerte ruter i perioden 1965-1975. PCB ble forbudt i Norge i 1980.

Isolerglassruter med PCB er definert som spesialavfall. Hele ruter skal ikke knuses, men behandles av spesialavfallsmottak som har tillatelse til slik behandling.

I tillegg kan det finnes PCB i kondensatorer i lysrørarmaturer, i fuger innendørs og utendørs etc. Se SFTs faktaark "PCB i bygg" for ytterligere angivelse av bruksområder og produksjonsår for PCB-holdige produkter.

Det er forbudt å omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB –holdige produkter, jf. PCB forskriften. Fra 1 januar 2005 er det forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysrørarmaturer i bruk.

## **Avvik og anmerkninger etter kontroll ved Svartasmoget avfallsanlegg i Fitjar**

(avvik er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen, avvik(ene) er spesifisert nedenfor)

### **Avvik 1: Bedriften hadde mangler ved sitt internkontrollsystem**

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8

#### **Kommentar**

Risikoanalyse for det ytre miljø er ikke gjennomført. En slik analyse bør bl.a. inneholde en vurdering av følgende forhold:

- Hvordan hindre spesialavfall til deponi – reaksjonsmåter – sannsynlighet for at dette skjer
- Bruk av info, dialog, kontroll for å hindre spesialavfall til deponi
- Sjansen for at ukontrollert sigevannsutslipp kan inntreffe – avbøtende tiltak
- Brann i fyllingen

### **Avvik 2: PCB holdige isolerglassruter var ikke merket i samsvar med regelverket.**

Avvik fra forskrift om spesialavfall § 5, jfr PCB forskriften

#### **Kommentar**

Ved kontrollen ble det påvist at mottatte PCB holdige isolerglassruter ikke var merket i samsvar med regelverket. Dette ville imidlertid bli gjennomført straks. For øvrig var PCB holdige isolerglassruter lagret på en tilfredsstillende måte.

### **Anmerking 1: Avvik som registreres bør følges bedre opp**

#### **Kommentar**

Avvik blir registrert og leverandør blir informert. Videre oppfølging av leverandørene kan bedres for eksempel ved krav om tilleggsbetaling, krav om tiltak for å redusere risikoen for innblanding av spesialavfall, opplysning om forbehandling av avfallet mv. Det bør i tillegg lages egne rutiner for PCB holdig BA-avfall.