



Senja Avfall Miljø AS
Botnhågen
9300 FINNSNES

Tilsyn ved Senja Avfall Miljø AS avd. Buktamoen- overendelse av endelig tilsynsrapport

Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Senja Avfall Miljø avd. Buktamoen, 18.november 2016.

Foreløpig rapport ble sendt 8. desember 2016, og tilbakemelding på rapporten ble mottatt her 23. desember 2016. Fylkesmannen ønsker å påpeke at vi den sammenheng kun ønsket tilbakemelding til faktiske feil i den foreløpige rapporten, og hvor tilbakemelding til de enkelte avvik og anmerkninger gjøres nå når rapporten er endelig.

Vedlagt følger vår **endelige** tilsynsrapport som beskriver gjennomføringen av tilsynet og de funn som ble gjort.

Frist for å sende inn dokumentasjon på at avvik er rettet opp er satt til **15. februar 2017** for avvik 2, 4, 5 og 6. For avvik 1 og 3 skal det innen 15. februar 2017 sendes inn en plan til vurdering hos Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en tidsplan for når rettingen vil være utført.

Det vil bli innkrevd et gebyr for tilsynet på kr 12 500,- i medhold av forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Evy Jørgensen e.f
miljøverndirektør

Per Kristian Krogstad
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg: Tilsynsrapport

Kopi med vedlegg: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, Kommunehuset, 9321 Moen



Tilsynsrapport: Senja Avfall Miljø AS, avd. Buktamoen

Dato for tilsyn: 18. november 2016

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2016/3004 - 15

Kontrollnummer: 2016.039.I. FMTR

Kontaktpersoner ved tilsynet:

Fra virksomheten: Tore Huseby Svein Dalhaug	Fra Fylkesmannen: Per Kristian Krogstad May-Helen Holm
--	---

1. Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler avvik som ble konstatert hos Senja Avfall Miljø AS, avd. Buktamoen under tilsyn 18. november 2016.

Denne rapporten har status som endelig.

Under tilsynet avdekket Fylkesmannen følgende avvik:

Avvik 1: Virksomheten lagrer ikke nærings- og husholdningsavfall i henhold til krav i tillatelsen.

Avvik 2: Virksomheten mellomlagrer avfallsfraksjon ut over fastsatt krav i avfallsforskriften.

Avvik 3: Virksomheten har ikke tilstrekkelig sikring av flygeavfall eller tiltak mot fugl.

Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over hvor mye farlig avfall det er lagret på anlegget til enhver tid.

Avvik 5: Farlig avfall lagres ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften kapittel 11.

Avvik 6: Virksomheten mangler dokumentasjon på drift og utslippskontroll for oljeutskiller.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4.

Vi ber Senja Avfall Miljø AS, avd. Buktamoen om en skriftlig bekreftelse **innen 15. februar 2017** for at avvik 2, 4, 5 og 6 er rettet.

For avvik 1 og 3 skal det **innen 15. februar 2017** sendes inn en plan til vurdering hos Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en tidsplan for når rettingen vil være utført.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på tilsynsdagen.

12. januar 2017

Dato

May-Helen Holm/Per Kristian Krogstad

Fylkesmannen i Troms
(etter fullmakt)

kontrollører

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 813 310 872	Eies av (org.nr): 913 230 566
Besøksadresse: Buktamoen Industriområde, 9321 Moen	Telefon: 77 85 06 50
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	E-post: firmapost@senja-avfall.no

Kontrollert anlegg

Navn: Senja Avfall Miljø As avd. Buktamoen	Anleggsnummer: 1924.0015.01
Kommune: Målselv	Saksnummer: 2016/3004 - 15

3. Bakgrunnen for tilsynet

Kontrollen inngår som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Kontrollen er også en konsekvens av en mottatt klage på driften ved virksomheten.

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Overholdelse av tillatelse og etterlevelse av forskriftskrav og gjeldende lovverk

Tilsynet ble gjennomført 18. november 2016, og omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.

Fylkesmannen har under tilsynet ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

4. Oppfølging etter tilsynet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen i Troms ber om at det for avvik 2, 4, 5 og 6 sendes en skriftlig redegjørelse for at avvikene er rettet innen 15. februar 2017. For avvik 1 og 3 skal det innen 15. februar 2017 sendes inn en plan til vurdering hos Fylkesmannen for hvordan avviket skal lukkes, og en tidsplan for når rettingen vil være utført.

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig (*jf. Forvaltningsloven §16, Forurensningsloven § 73*).

5. Regelverk og definisjoner

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 (forurensningsforbudet), § 32 (håndtering av næringsavfall).
- Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 (plikt til internkontroll)

og § 5 (innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon).

- Forskrift av 6. januar 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall § 11 (farlig avfall), § 9 (deponering av avfall).

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen forhåndsvarslet på epost at dere vil bli ilagt et gebyr på kr. 12 500 (risikoklasse 3) for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via «[offentlig elektronisk postjournal \(OEP\)](https://www.oep.no/?lang=nb)» (<https://www.oep.no/?lang=nb>) (jf. offentleglova).

8. Avvik og anmerkninger

Det ble funnet følgende avvik og anmerkninger under Fylkesmannens tilsyn:

Avvik 1

Virksomheten lagrer ikke nærings- og husholdningsavfall i henhold til krav i tillatelsen.

Avvik fra: *Tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.2.1*

Kommentarer:

Området for utendørs lagring av avfall skal ha fast dekke. Det gjøres unntak i tillatelsen for trevirke og gjenstander som på grunn av sin størrelse, ikke kan oppbevares i containere. Observasjoner på tilsynsdagen viste at området for omlasting av restavfall ligger på sand. Dekket hvor metall- og jernavfall var lagret, var vanskelig å kontrollere. Vårt inntrykk var at dekket var i så dårlig forfatning at det ikke kan betegnes som fast.

Virksomheten redegjorde i 2011, brev datert 14. juni 2011, for driften av Buktamoen avfallsmottak, og blant annet for hvilke fraksjoner som mottas. Det var i denne redegjørelsen ikke beskrevet at restavfallet ville ha en innblanding av våtorganisk avfall som følge av at virksomheten hadde gått bort fra å ha en egen utsortert matavfallsfraksjon som tidligere. Av tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.1.4, står det at våtorganisk avfall **ikke** tillates mottatt ved anlegget, da følgelig heller ikke som (kilde)innblandet fraksjon. Det må søkes om endring av tillatelse hvis dette ønskes mottatt, slik det står beskrevet i første avsnitt på side 1 i tillatelse av 4. oktober 1996.

Fylkesmannen i Troms ønsker videre å informere om at det som følge av nasjonal satsning på en sirkulær økonomi, vil være større fokus på utsortering av avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes.

Avvik 2**Virksomheten mellomlagerer avfallsfraksjon ut over fastsatt krav i avfallsforskriften.**

Avvik fra: *Avfallsforskriften § 9-2*

Kommentarer:

Det kom frem under tilsynet at betongavfall har vært lagret på området i over tre år. Avfall som skal til gjenvinning, kan ikke lagres lengre enn ett år. Virksomheten har heller ikke tillatelse til deponering av ordinært avfall. Hvis det oppstår unntakssituasjoner, må disse varsles til Fylkesmannen. Avfallsforskriften § 9-2 sier: *Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder også for lagerplasser for avfall dersom lagringstiden er mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.*

Avvik 3**Virksomheten har ikke tilstrekkelig sikring av flygeavfall eller tiltak mot fugl.**

Avvik fra: *Tillatelsen av 4. oktober 1996, punkt 3.2.3 og internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (tiltak for å redusere risiko)*

Kommentarer:

Ved befaring på området observerte vi at det ikke er laget en tilpasset ordning for å hindre flygeavfall fra omlastingsområdet for restavfall. Det er store hull i nettingen flere steder og nettet dekker heller ikke til slik at det hindres for flygeavfall rundt hele restavfallsdungen. Omlastingsområdet for restavfall er lett tilgjengelig for fugl. Det vises videre til klager fra naboer på at fugl tar med seg avfall fra området.

Avvik 4**Virksomheten har ikke oversikt over hvor mye farlig avfall det er lagret på anlegget til enhver tid.**

Avvik fra: *Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 1.0*

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem oversikt over total mengde lagret farlig avfall på tilsynsdagen. I tillegg til avfallet innendørs, har virksomheten et stort lager av trykkimpregnert - og kreosotholdig treverk på uteområde.

Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 gir en ramme på 250 tonn farlig avfall som kan lagres samtidig på anlegget. For å vite at virksomheten ikke bryter tillatelsen, må virksomheten ha en oversikt over total mengde lagret på anlegget til enhver tid. Mengden må kunne anslås ved forespørsel.

Avvik 5**Farlig avfall lagres ikke i henhold til tillatelse og avfallsforskriften kapittel 11.**

Avvik fra: *Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 2.0, avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4, punkt 1 og internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (tiltak for å redusere risiko)*

Kommentarer:

På tilsynsdagen ble trykkimpregnert - og kreosotholdig trevirke lagret direkte på bakken. Farlig avfall skal i henhold til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 lagres under tak og fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. I tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016, punkt 2, er det beskrevet at alt farlig avfall skal lagres i egnet og sikker emballasje/beholder/tank på tett flate.

Ved inspeksjon av lagret container fra miljøstasjon (trolig Gibostad), kunne vi observere at det var blandet farlig avfall og ordinært avfall i containeren. Det lå blant annet usikrede lysstoffrør inne i containeren som lett kunne blitt knust og spredt rundt inne i containeren.

Avvik 6**Virksomheten mangler dokumentasjon på drift og utslippskontroll for oljeutskiller.**

Avvik fra: *Tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016 2016, punkt 3.1 og internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd)*

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon på at det er tatt prøver av utslippet fra oljeutskilleren. I tillatelsen av 11. juli 2014, med endringer av 7. juni 2016, punkt 3.1 står det at det minimum skal foretas prøvetaking og analyse av avløpsvannet etter oljeutskilleren hvert kvartal.

Det kunne heller ikke legges frem skriftlige rutiner for periodisk tømming av oljeutskilleren.

Anmerkning 1

Virksomheten praktiserer en ordning der egne sjåfører leverer og tømmer avfall etter stenetid. Dette gir utfordringer for mottakskontrollen.

Anmerkning 2

Ved miljøstasjonen på Buktamoen kan oversikten som viser hvor de forskjellige avfallsfraksjonene skal kastes, gjøres tydeligere. Det ble informert om at mange som leverer her er usikre på hvor de skal kaste avfallet. Dette kan føre til at ordinært og farlig avfall blandes sammen, noe som vil være i strid med regelverket. Virksomheten har ikke personell til stede fast ved selve miljøstasjonen for å kunne kvalitetssikre leveringene og veilede publikum.