



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvern avdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasgáhttenossodat

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: _____

Saksnummer: 2006/1772

Informasjon om virksomheten

Navn: ØFAS Husholdning AS, Berlevåg gjenbruksstasjon	Organisasjonsnr.: 888 321 942
Adresse: Tanatorget, 9845 TANA	Telefon/e-post: 78 92 54 81
Besøksadresse: Berlevåg	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Berlevåg/2024	Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Ørnulf With (kun ett navn)	Fra fylkesmannen: Vigdis Johnsen
---	-------------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket Håndtering av farlig avfall; rutiner, håndtering av farlig avfall, bl.a. lagring, deklarerer, viderelevering. 888321942

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen ber virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 20. juni 2006

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte fristen kan F fatte vedtak om tvangsmulkt.*

* Definisjon* Informasjon om def. av avvik og anmerkninger og informasjon om et eventuell varsling av tvangsmulkt er gitt på side 2.

Vadsø

Sted:

16/5 2006

Dato

Vigdis Johnsen

for Fylkesmannen

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v. av farlig avfallhåndtering (håndtering §11-5), krav om, tillatelse (§§11-6 § 11-,7), leveringsplikt (§11-8), deklarerings (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen harDet er for kontrollen satt fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB bl.a i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/ arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl. a. isolasjonsmateriale (EPS /– isopor og lignende plast, / XPS byggeskum, cellegummi som brukes i kjøleanlegg) og EE- avfall

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndterthåndteret avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for PCB –holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annetannen bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmaterialeisolasjonsmaterialet som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr _____

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Berlevåg gjenbruksstasjon den 3. mai 2006.

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall vedlegg 2 (standardiserte krav) og § 11-7e jf. vedlegg 2.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9 el. evt. tillatelse)
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- b 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- b 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall (vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3 el. evt. tillatelse)
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- e 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).
- f 1 mangler i EAL koder
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 og f.loven §7 og §28 jf. §29)
- g 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- g 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7 el. evt. tillatelse)
- i) Annet/utdypning:

Kommentarer:

Farlig avfall ble ikke journalført.

Ulike fraksjoner farlig avfall stod lagret uten tilstrekkelig merking.

Virksomheten har tatt i mot farlig avfall fra bedrifter uten å kreve deklarasjons-skjema. Det fantes ingen rutiner for deklarerer og samdeklarerer av farlig avfall.

Det fantes ingen rutiner om samlagring av farlig avfall, og driftsoperatøren manglet kunnskap om det.

**Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler**

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8.

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (pkt.1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt.6)
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull (pkt.7)
- f) Annet /utdyping

Kommentarer:

Anlegget manglet avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall med vedlegg.

Den som daglig driver gjenbruksstasjonen i Berlevåg, kalt driftsoperatør, hadde vært kurs om håndtering av farlig avfall for flere år siden, men hadde ikke fått tilstrekkelig faglig oppdatering og oppfølging. Driftsoperatøren hadde for eksempel ikke kunnskap om deklarerer av farlig avfall. Det var dessuten sparsomt med veiledningsmateriell og annet oppslagsverk på anlegget. Det kunne ikke fremlegges kompetanseplan for driftsoperatør.

Det kunne ikke legges frem skriftlig dokumentasjon på at det er gjennomført systematisk risikokartlegging ved anlegget.



Anmerkning 1:

Virksomheten er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere, etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall og om isolasjonsmaterialer er utsortert.

Kommentarer:

Driftsoperatøren hadde ikke kjennskap om hvilke avfallsfraksjoner som kan inneholde bromerte flammehemmere, og det manglet konteiner/lagersted.

Multiple horizontal lines for writing additional comments.

Anmerkning 2:

Multiple horizontal lines for writing additional comments.

