

FYLKESMANNEN I HORDALAND,
MILJØVERNDELINGEN

	INSPEKSJON VED Kjevikdalen avfallsanlegg	KONTROLL NR. 2002.0001
---	---	--

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: NGIR	Organisasjonsnummer:
Postadresse: 5956 Vågseidet	Telefon: 56 34 33 10
Besøksadresse: 5009 Bergen	Kommune/kommunenummer: Lindås kommune
Bransje (NACE-kode hvis mulig): Avfallsmottak	Anleggsnummer:

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Rune Ones Olav Aase på tippen	Fra miljøvernavdelingen: John Olav Hisdal Astrid Holte
---	--

Tema for kontrollen

Dato for kontrollen

Kontroll av håndtering av PCB holdige isolasjonsruter og evt. annet PCB holdig avfall	14.03.2002
--	------------

Resultater av kontrollen *- videre oppfølging

- Ingen avvik – ingen videre oppfølging av MVA
- Ingen anmerkninger
- Avvik fra regelverkskrav - se Vedlegg til inspeksjonsrapporten
- Anmerkninger - se Vedlegg til inspeksjonsrapporten

MVA pålegger virksomheten å sende en skriftlig tilbakemelding med følgende opplysninger innen

For avvik 1: **01.07.2002**

For avvik 2: **01.05.2002.**

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensingsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven §14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes miljøvernavdelingen. Dersom miljøvernavdelingen ikke mottar tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se rapportens bakside.

18.03.2002

Dato

Fylkesmannens miljøvernavdeling

* Avvik og anmerkninger er definert på rapportens bakside

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (For eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom miljøvernavdelingen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes miljøvernavdelingen innen 14 dager etter inspeksjonen.

PCB i bygg

Generelt

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe industrielt framstilte kjemiske stoffer som er svært kjemisk, fysisk og termisk stabile. Stoffene er relativt lite akutt giftige, men kan over tid selv ved lave konsentrasjoner forårsake forstyrrelser av forplantningsevnen, adferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og kreft. PCB ble brukt i et stort antall produkter, med størst omfang på 1960- og 1970-tallet. I isolérglassruter ble PCB benyttet i forseglingslim rundt kantene av glasset i norskproduserte og importerte ruter i perioden 1965-1975. PCB ble forbudt i Norge i 1980.

Isolérglassruter med PCB er definert som spesialavfall. Hele ruter skal ikke knuses, men behandles av spesialavfallsmottak som har tillatelse til slik behandling.

I tillegg kan det finnes PCB i kondensatorer i lysrørrarmaturer, i fuger innendørs og utendørs etc. Se SFTs faktaark "PCB i bygg" for ytterligere angivelse av bruksområder og produksjonsår for PCB-holdige produkter.

Det er forbudt å omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB –holdige produkter, jf. PCB forskriften. Fra 1 januar 2005 er det forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysrørrarmaturer i bruk.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 2002.0001**Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Kjevikdalen avfallsanlegg den 14.03.2002**

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 6 (avvik er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen, avvik(ene) er spesifisert nedenfor)

Avvik 1.

Bedriften har ikke gjennomført risikoanalyse innenfor det kontrollerte område.

Avvik fra forskrift om spesialavfall § 5, forsvarlig oppbevaring m.v av spesialavfall og § 12 om emballering og merking.

Avvik 2.

PCB-holdige isolerglassruter oppbevares på paller. Ruter uten ramme oppbevares ikke i lukket container slik som beskrevet i TA-1732/2000. Vinduene er ikke merket som spesialavfall.

Utdyping av avvik angitt ovenfor og/eller eventuelle anmerkninger:***Anmerkning:***

Informasjon til kundene om hva bedriften kan ta imot kan bedres.

Kommentarer til avvik 1:

Bedriften gjennomfører kontroll av mottatt avfall for å hindre at PCB-holdige isolerruter og annet PCB-holdig avfall havner på deponi, og det foreligger skriftlig dokumentasjon på hvordan slike vinduer skal håndteres. Det er imidlertid ikke gjennomført en risikoanalyse som grunnlag for prioritering av tiltak innenfor det kontrollerte område.

Kommentarer til avvik 2:

De PCB-holdige isolerglassrutene var stablet på pall på eget område inne på anlegget. Flere av vinduene var uten karm. Ingen av vinduene var merket som spesialavfall. For å tilfredsstille spesialavfallsforskriftens krav til lagring må anvisningene i SFT sitt faktaark om lagring følges. Det vil si at ruter uten ramme eller karm skal lagres i lukket container.

Kommentarer til anmerkning 1:

For å sikre at PCB-holdig avfall og annet spesialavfall blir blandet med ordinært avfall til deponi, er det viktig at NGIR formidler sine krav til hva som kan deponeres til sine kunder. For å sikre at avfallet har den nødvendige kvalitet anbefaler vi at det innføres krav til dokumentasjon på at kunder som leverer blandet avfall har rutiner for utsortering av PCB-holdig avfall eller annet spesialavfall.