



Solør Renovasjon IKS
Negardsv. 1
2270 FLISA

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Solør Renovasjon IKS

Dato for inspeksjonen: 23.09.2013
Rapportnummer: 2013.047.I.FMHE
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6606

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Jan Arvid Lerudsmoen (ansv. farlig avfall)	Fra Fylkesmannen: Steinar Østlie
---	-------------------------------------

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Grue gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 23.09.2013.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerking under inspeksjonen.

- Virksomhetens internkontroll har mangler (avvik)
- Mottakskontrollen av farlig avfall kan forbedres (anmerking)

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen **01.01.2014** på at avviket er rettet. Vi ber samtidig om virksomhetens vurdering av tiltak rettet mot påpekt anmerking. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Steinar Østlie
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 974 633 892	Eies av (org.nr): 970 961 747
Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa	Telefon: 62 95 50 90
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@solorrenovasjon.no

Kontrollert anlegg

Navn: Grue gjenvinningsstasjon	Anleggsnr: 0423.0028.01
Kommune: 0423 Grue	Anleggsaktivitet: Avfall
Fylke: Hedmark	Kontrollklasse.: 4
Tillatelse sist oppdatert: -	Saknr: 2013/6606

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **01.01.2014** på at avviket er rettet. Vi ber også om en vurdering av aktuelle tiltak rettet mot påpekt anmerkning innen samme dato.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 01.01.2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at virksomheten vil bli ilagt et gebyr på kr 11 300 (kontrollsats 3) for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr. 1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten registrerer i liten grad avvik som berører ytre miljø
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Ved inspeksjonen kunne det ikke redegjøres for eller framvises dokumentasjon for at det er foretatt kartlegging, analyser og vurdering av risikoforhold relatert til ytre miljø.

Virksomheten har etablert rutiner for å registrere uønskede hendelser/avvik, men det er i liten grad foretatt registreringer som berører farlig avfall og ytre miljø. Dette har til dels sammenheng med at det faktisk inntreffer få slike hendelser. Ved registrering av avvik fylles registreringsskjema ut analogt (med penn). Utfylt skjema oversendes administrasjonen. Gjenvinningsstasjonene oppbevarer ingen gjenpart eller har ingen dokumentasjon for hvordan hendelsene og rapportene er fulgt opp videre.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerking 1: Mottakskontrollen av farlig avfall kan forbedres

Kommentarer:

Gjenvinningsstasjonens rutiner for mottak, oppbevaring og viderelevering av farlig avfall er i hovedsak tilfredsstillende, men rutinene kan forbedres på enkelte punkter. Selskapet mottar en god del usortert restavfall, som stort sett leveres i søppelsekker. Det foretas sporadisk kontroll med innholdet.

Farlig avfall som ut fra sammensetning, mengde og leveringsmåte (firmabil etc.) blir deklarerert. Ellers oppleves det ofte krevende å identifisere næringskunder, slik at farlig avfall kan bli deklarerert og kundene fakturert. Kunder fra landbruket er både husholdnings- og næringskunder, dette gjør det enda vanskeligere å skille ut farlig næringsavfall fra denne sektoren.

Mottaket hadde ikke kjennskap til hvor mye farlig avfall som var på lager ved inspeksjonen, men det føres lagerjournal hver uke.

Bygg- og rivningsavfall

Avfallsselskapet har innarbeidet relativt gode rutiner for mottak og utsortering av farlig avfall. Mange typer bygg- og rivningsavfall som kan inneholde farlig stoffer, blir utsortert som egne fraksjoner:

- Isolerglassruter blir utsortert og håndtert på forsvarlig måte. Det gjelder både ruter som kan inneholde PCB og klorparafiner (produsert 1975-90).
- Impregneret trevirke blir utsortert i egen container.
- Golvsbelegg blir utsortert i egen container.
- Gips har også blitt utskilt som egen fraksjon. Gjenvinningsstasjonene vil få egne containere for gips. Gips er ikke farlig avfall, men det er riktig å utsortere dette som egen fraksjon, og ikke deponere sammen med annet avfall i ordinært deponi.
- Isolasjonsplater blir også utsortert som egen fraksjon, men dette blir ikke håndtert som farlig avfall.

Det ble utdelt info-ark ved inspeksjonen som viser flere typer rivningsavfall som må håndteres som farlig avfall («Farlig avfall fra bygg og anlegg, TA-2840/2011»). Ved rivning av bygg større enn 300 m² BRA skal det foreligge avfallsplan. Byggherre er ansvarlig for å foreta nødvendige analyser av rivningsmaterialene, for å avklare om disse er farlig avfall. Dersom gjenvinningsstasjonene mottar avfallsfraksjoner som kan være farlig avfall, men som ikke er deklartert eller analysert, skal avfallet håndteres og leveres som farlig avfall ut fra «føre-var-prinsippet». Avfall hvor det kan være behov for slike analyser og dokumentasjon, er materialer hvor det har blitt brukt farlige stoffer (f.eks. PCB eller bromerte flammehemmere (BFH)) innenfor visse produksjonsperioder.

Betongavfall med rester av murpuss, fugemasse eller maling kan inneholde PCB. PCB ble brukt i murpuss og maling i perioden 1940-75, og i fugemasse mellom 1960-78. Det bør tilrettelegges god mottakskontroll av betongavfall. Avfallet disponeres på ulike måter ut fra kvalitet og hvorvidt denne er dokumentert:

- Ren betong som ikke er påført puss, fugemasse eller maling anses som ren, og kan gjenbrukes eller leveres til deponi for inert avfall. Gjenbruk av ren betong forutsetter god kvalitetsdokumentasjon.
- Betong som inneholder høyere konsentrasjoner av PCB enn 50 ppm, skal deklarerer og leveres til deponi for farlig avfall.
- Betong som inneholder lavere konsentrasjoner av PCB en 50 ppm kan leveres til ordinært deponi. Dette gjelder også mindre mengder betong fra husholdninger der avfallet inneholder murpuss, fugemasse eller maling, og der avfallet ikke er analysert. Ved levering til ordinært deponi, kan deponieier kreve at avfallet er karakterisert. Det vil da evt. være avfallsselskapets ansvar å framskaffe denne dokumentasjonen.

Avfallsmottaker må påse at betong eller annet avfall som kan inneholde farlige stoffer ikke går til gjenbruk.