



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon:
Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76/415 89 926

Vår dato
02.10.13
Arkiv nr.
472

Vår referanse
2013/6732
Deres referanse

HIAS IKS
Postboks 4065
2306 Hamar

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved gjenvinningsstasjonene ved Heggvin, Stavsberg og i Brumunddal

Dato for inspeksjonen: 26.09.13
Rapportnummer:
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6732

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Heggvin: Inger Marie Lindum og Espen Skogly Stavsberg: Thor Sandlie Brumunddal: Geir Resve og Atle Nilsen	Fra Fylkesmannen: Anne-Mette Nordbak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler funn som ble konstatert under inspeksjonen 26.09.13 ved enkelte av HIAS sine gjenvinningsstasjoner.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Det er påpekt 1 anmerking.

Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Med hilsen

Jørn Berg e.f.
miljøverndirektør

Anne-Mette Nordbak
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 973 355 015	Eies av (org.nr): 947 293 265
Besøksadresse: Vangsvegen 143, 2321 Hamar	Telefon: 62 54 37 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 – Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	E-post: post@hias.no

Kontrollert anlegg

Navn: Gjenvinningsstasjonen på Heggvin, Stavsberg og Brumunddal	Anleggsnr: Heggvin: 0403.0070.01 Stavsberg: 0403.0078.01 Brumunddal: 0412.0108.01
Kommune: Hamar og Ringsaker	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Hedmark	Kontrollklasse.: 4
Tillatelse sist oppdatert:	Saksnr: 2013/6732

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at HIAS vil bli ilagt et gebyr på kr.11 300,- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under Fylkesmannen sin inspeksjon.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

Anmerknning 1: Mottakskontrollen av farlig avfall kan forbedres

Kommentarer:

Gjenvinningsstasjonens rutiner for mottak, oppbevaring og viderelevering av farlig avfall er i hovedsak tilfredsstillende, men rutinene for å påse at farlig avfall blir utsortert fra annet avfall kan forbedres på enkelte punkter.

I forbindelse med tilsynet ble det vist til at XPS-plater ble kastet i restavfallet uten videre vurdering av om avfallet kunne være farlig avfall. Selv om «hvit isopor» ble sortert ut fra annet avfall ble det ikke gjort noen vurdering av om avfallet kunne være farlig avfall. I tillegg ble det vist til at det gjøres sporadiske undersøkelser av restavfallet, og svarte poser ble sjelden sjekket.

Vi er kjent med at det i hovedsak er husholdninger som leverer avfall til gjenvinningsstasjonen, og at næringskunder blir bl.a. henvist til Heggvin for levering av avfallet. Selv om næring leverer lite avfall til stasjonene er det viktig at det er fokus på at de avfallstypene som er farlig avfall blir sortert ut fra annet avfall.

Eldre isolasjon av typen EPS og XPS skal behandles som farlig avfall på grunn av innholdet av bromerte flammehemmere (BHF). Ca. 70% av all tidligere omsatt EPS og XPS inneholder flammehemmere (0,5-1% HBCDD) over grenseverdien for farlig avfall (0,25%).

Etter 2005 inneholder norskprodusert EPS i liten grad bromerte flammehemmere, det samme gjelder for XPS etter 2002.

Prosedyren som er oversendt for farlig avfall omhandler i liten grad nye typer av farlig avfall som skal sorteres ut.

I henhold til avfallsforskriften §11-5 må farlig avfall håndteres forsvarlig, og skal ikke blandes med annet avfall. Med bakgrunn i dette skal virksomheten påse at farlig avfall blir sortert ut av annet avfall, og at avfallet blir håndtert forsvarlig.

I forbindelse med «Kontrollaksjon farlig avfall 2006» fikk dere anmerknning på at operatørene hadde liten kunnskap om nye typer farlig avfall. Vi ser at det er mer fokus og kunnskap blant operatørene om de nye farlige avfallstypene, men som påpekt kan kontrollen ytterligere forbedres.