



Veglo Miljøservice AS  
Reppesmarka  
7570 HELL

## Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Veglo Miljøservice AS

Vi viser til kontroll gjennomført av Fylkesmannen 11.09.2013.

### Kontrollrapport

Vedlagte rapport er skrevet ut etter kontrollen. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder feil eller mangler, kan dette meldes til Fylkesmannen innen 14 dager. I motsatt fall, er rapporten å betrakte som endelig.

### Oppfølging etter kontroll

Virksomheten skal gi tilbakemelding til Fylkesmannen om sin oppfølging av kontrollen innen 15.12.2013.

### Kontrollgebyr

Fylkesmannen er forpliktet til å kreve gebyr for kontroll etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke alt arbeid med kontrollen, inkl. forarbeid og oppfølging i ettertid. Vi viser her til forurensingsforskriftens kap. 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

I virksomhetens tillatelse er det gjort vedtak om risikoklasse. I henhold til vedtatt risikoklasse vil sats 3 bli benyttet for denne kontrollen. Sats 3 beløper seg p.t. til kr 11 700. Faktura vil bli utsendt fra Miljødirektoratet.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)  
Assisterende miljøverndirektør

Kristine Molde  
Ingeniør  
Miljøvernavdelingen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift*

Vedlegg

- 1 Rapport etter tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 110913
- 2 Bilder tatt på tilsyn hos Veglo Miljøservice AS 110913

Kopi med vedlegg til:

Stjørdal kommune	Postboks 133 / 134	7501	Stjørdal
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	TRONDHEIM



## Rapport etter kontroll ved Veglo Miljøservice AS

Dato for inspeksjonen: 11.09.2013  
Rapportnummer: 2013.004.I.FMNT  
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/5890

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Arve Veglo Michael Dragsten Krister Bjørkli (deler av tilsynet)	Fra Fylkesmannen: Kristine Molde Rakel Skjellegrind	Fra Arbeidstilsynet: Anne Marit Kjelbergnes
--	---	--

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Veglo Miljøservice AS under inspeksjonen 11.09.2013.

Fylkesmannen avdekket 5 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Virksomheten har mangelfull journalføring med hensyn til lagringstid.
2. Virksomheten lagrer farlig avfall på en måte som medfører fare for forurensning.
3. Virksomhetens internkontroll har mangler.
4. Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
5. Virksomheten rydder ikke opp i søl umiddelbart.

#### Anmerkninger:

1. Orden og ryddighet på området kan forbedres.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber Veglo Miljøservice AS om en skriftlig bekreftelse innen 15.12.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

## Bakgrunn for inspeksjonen:

### Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 972 214 213	<b>Eies av (org.nr):</b> 956 702 526
<b>Besøksadresse:</b> Reppesmarka, Hell	<b>Telefon:</b> 74 82 95 10
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.120	<b>E-post:</b> <a href="mailto:veglo@veglo.no">veglo@veglo.no</a>

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Veglo Miljøservice	<b>Anleggsnr.:</b> 1714.0035.01
<b>Kommune:</b> Stjørdal	<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall – mottak og mellomlagring
<b>Fylke:</b> Nord-Trøndelag	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 01.08.2007	<b>Saksnr:</b> 2013/5890

Kontrollen er en del av en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.  
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Veglo Miljøservice AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.12.2013 på at avvikene er rettet.

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

### Avvik 1

**Virksomheten har mangelfull journalføring med hensyn til lagringstid.**

Avvik fra: Tillatelsens vilkår pkt. 2.5.

#### Kommentar:

I tillatelsens vilkår punkt 2.5 heter det at alt avfall som kommer inn til mottaksanlegget skal føres inn i lagerjournal. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det leveres. Veglo Miljøservice AS registrerer mottak av farlig avfall elektronisk når avfallet hentes. Informasjonen overføres til et dataprogram hvor det kan hentes ut på et senere tidspunkt. På tilsynet kunne ikke virksomheten gjøre rede for hvor lenge avfallet mellomlagres. Det var ikke mulig å finne ut om noe av avfallet de mellomlagret hadde vært der uforholdsmessig lenge. Spesielt er dette viktig for de fraksjonene det er lite av og som kanskje er vanskelig å få sendt videre.

Virksomheten må finne et system hvor det sikres at alt avfall blir sendt videre til behandling og ikke blir stående i virksomhetens lokaler. Det må kunne hentes ut informasjon om hvor lenge avfall har blitt mellomlagret og da om noen fraksjoner har vært der uforholdsmessig lenge.

### Avvik 2

**Virksomheten lagrer farlig avfall på en måte som medfører fare for forurensning.**

Avvik fra: Tillatelsens vilkår pkt. 2.8, Forurensningsloven § 7.

#### Kommentar:

I tillatelsen vilkår pkt. 2.8 er det gitt at farlig avfall skal være lagret slik at det kan samles opp hvis det skulle oppstå lekkasjer og Forurensningslovens § 7 sier at "når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntretr". På tilsynet ble det observert oljefat stablet så høyt at stabelen krenget utover mot område uten fast dekke. Hvis denne stabelen skulle velte vil det være vanskelig å samle opp sølet før det renner ned i grunnen. Spesielt uheldig vil det være om den velter når det ikke er folk til stede. I tillegg var lagerhallene til virksomheten veldig fulle. Den store lagerhallen hvor det var inndelt i ulike fraksjoner hadde overfylt midtgang slik at det ikke var mulig å bevege seg innover. En annen av hallene var helt full samtidig som det var lagret avfall ved åpningen til denne hallen. Hvis det skulle bli en lekkasje inne i disse hallene vil det være vanskelig å oppdage dette og samle opp sølet.

Virksomheten må finne et bedre egnet oppbevaringssted for disse oljefatene og redusere høyden på lagringen. De må også bedre ordenen i hallene slik at det er mulig å oppdage eventuelle søl og lekkasjer.

### **Avvik 3**

#### **Virksomhetens internkontroll har mangler.**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 2.ledd, pkt. 7.

#### Kommentar:

Internkontrollforskriften setter krav til at virksomheten skal "iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen". Veglo Miljøservice AS har nedgravde oppsamlingstanker koblet til sluk i hallene som skal samle opp eventuelle søl. Det ble muntlig opplyst på tilsynet at disse blir tømt, men det var usikkerhet rundt frekvensen på tømmingen og tilstanden på tankene. Virksomheten må innføre rutiner som omhandler tømming av disse tankene, samt tilstandskontroll.

### **Avvik 4**

#### **Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.**

Avvik fra: Tillatelsens vilkår pkt. 2.7.

#### Kommentar:

I tillatelsens punkt 2.7 er det gitt at det farlige avfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende, enten ved at containere eller bygningen er tilfredsstillende avlåst, eller ved at området er inngjerdet og effektivt avstengt. Veglo Miljøservice AS hadde på tilsynsdagen store mengder farlig avfall stående utendørs. Mye av dette var som følge av at hallene deres var fulle. Det ble opplyst om at portene til hallene blir låst av ved arbeidslutten. Det fantes et provisorisk gjerde på området, men dette var ikke helt og Fylkesmannen kunne ikke se noen muligheter for å låse av dette. Virksomheten må finne en løsning som tilfredsstiller kravet satt i tillatelsens vilkår pkt. 2.7.

### **Avvik 5**

#### **Virksomheten rydder ikke opp i søl umiddelbart.**

Avvik fra: Forurensningsloven § 7 2.ledd.

#### Kommentar:

I Forurensningslovens § 7 2.ledd heter det at dersom forurensningen har inntrådt skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. På tilsynet ble det observert søl av olje ved oppsamlingsbassengene som mest sannsynlig hadde kommet fra en slange som lå der. Det så ut til at sølet hadde ligget der en tid uten å ha blitt ryddet opp. Det finnes absorpsjonsmidler hos virksomheten som skal brukes i slike situasjoner, men det hadde ikke blitt gjort. Veglo Miljøservice AS må sørge for at søl blir tatt hånd om så fort som mulig etter uhellet har skjedd.

## **Anmerkninger**

### **Anmerking 1**

#### **Orden og ryddighet på området kan forbedres.**

Området til Veglo Miljøservice AS bar preg av mye uorden. Det var vanskelig å bevege seg inne i hallene og dårlige skiller mellom ulike fraksjoner. Det kan se ut til at det lagres litt for mye avfall i forhold til dimensjonen på anlegget.

## Andre forhold/kommentarer

### Ny forskrift om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

Fylkesmannen ønsker å opplyse om at det nå har kommet et nytt kapittel i Forurensningsforskriften; kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Dette kapitlet gjelder landbasert lagring og tilknyttede aktiviteter av farlige kjemikalier og farlig avfall, som kan medføre fare for forurensning. Kapitlet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. For andre farlige kjemikalier og farlig avfall gjelder kapitlet for tanker over 2 m<sup>3</sup>.

### Tankanlegget i Bogen i Steinkjer

I rapport etter tilsyn hos Veglo Miljøservice av 26.05.2010 ber Fylkesmannen om at virksomheten tar kontakt når oppryddingsarbeidene for tankanlegget i Bogen i Steinkjer starter. På tilsynet ble det muntlig opplyst om at tankene ble fjernet i sommer, men at de ikke har begynt å undersøke om det finnes forurenset grunn der. Fylkesmannen ble ikke kontaktet i forbindelse med fjerning av tankene som påkrevd, og ber derfor igjen om at virksomheten tar kontakt når undersøkelsene om forurenset grunn starter.

### Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser om at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter" som er svært nyttig. Nettadressen er: [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Dokumentunderlag

- Forlengelse av tillatelse til drift av mellomlager for spesialavfall i Reppesmarka på Hell, Stjørdal kommune av 27.07.2000.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Interkontrollforskriften).