



# Fylkesmannen i Østfold



IØR Indre Østfold Renovasjon IKS

Vammavn. 207  
1815 ASKIM

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/4774 471 KAB

Vår dato: 14.10.2013

## Oppfølging etter inspeksjon ved Stegen avfallsplass

Dato for inspeksjonen: 10.09.2013  
Rapportnummer: 2013:005.I.FMOS

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Heidi Kirkeby; Tor Morten Mandt; Ole Chr. Borgeraas	Fra Fylkesmannen: Karsten Butenschøn Bjørn Ketil Gudevold
---	---

## Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

**Avvik 1: Deponering av avfall som ikke er godt nok behandlet**

**Avvik 2: Unødig støving fra massedeponi og trafikkarealer**

**Avvik 3: Synlig olje-sig på asfalten nedenfor fatlager**

**Anmerkning 1: Mye flygeavfall inne på avfallsplassens område**

**Anmerkning 2: Oppdatering av miljø-risikovurderinger**

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.2013 på at avvikene blir rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Bjørn Ketil Gudevold e.f.  
senioringeniør

Karsten Butenschøn  
senioringeniør

Saksbehandler: Karsten Butenschøn

Kopi til:  
Askim kommune Pb C 1801 Askim

**Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)**

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 974631067	<b>Eies av (org.nr):</b> 974642239
<b>Besøksadresse:</b> Vammav 207, 1815 Askim	<b>Telefon:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	<b>E-post:</b>

**Kontrollert anlegg**

<b>Navn:</b> Stegen avfallsplass	<b>Anleggsnr:</b> 0124.0030.01
<b>Kommune:</b> Askim	<b>Anleggsaktivitet:</b> deponering
<b>Fylke:</b> Østfold	<b>Risikoklasse.:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 03.12.2008	<b>Saksnr:</b> 2007/4774

**Bakgrunnen for inspeksjonen:**

Inspeksjonen er et rutinemessig tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Det gjennomføres i tillegg i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

**Følgende hovedtema ble kontrollert:**

- Drift av deponi inkludert oppfølging av sigevann, lukt og deponigassanlegg
- Frilandskompostering av hageavfall og barksengkompostering av oljeholdig avfall fra sandfang
- Mottak, håndtering og viderelevering av farlig avfall
- Risikovurderinger og rutiner i tilknytning til ovennevnte tema

**Rapportens status:** Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

**Oppfølging etter kontrollen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.2013 med dokumentasjon på at avvikene er rettet eller en handlingsplan for retting av avvik som ikke kan rettes innen fristen.

## Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11 700 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

### Avvik 1: Deponering av avfall som ikke er godt nok behandlet

#### Avvik fra:

*Tillatelsens vilkår 3.2 jf Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 9-6 første ledd og § 9-4 lit. a)*

Under inspeksjonen ble det observert at det var deponert et lass med avfall fra egen gjenbruksstasjon med mer enn ubetydelig innhold av u-ønskede avfallstyper, blant annet trevirke i form av dør- og vinduskarmer. Alt avfall skal være behandlet før deponering. Effektiv sortering teller i denne sammenheng som behandling. Videre er det et krav om visuell kontroll av avfallet under tipping slik at uønsket avfall kan avvises. Deponering av trevirke og annet nedbrytbart avfall er isolert sett uønsket. Regelen om unntak for inntil 10 % TOC i avfallet er en praktisk tilnærming til at absolutt effektiv sortering ikke er mulig, særlig i findelt avfall. Nedbrytbart avfall i store lett identifiserbare enheter skal imidlertid ikke deponeres.

### Avvik 2: Unødig støving fra massedeponi og trafikkarealer

#### Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 3.7.1. første ledd

Under inspeksjonen ble det observert støving fra massedeponiet i nord og interne trafikkområder. Støvskyen drev delvis mot boliger. Vi fikk opplyst at det var behov for hyppig feiing inne på avfallsplassen i tørre perioder.

Støvingsens omfang var ikke ulik den som kan observeres i massetak. Til sammenlikning er slik industri underlagt krav om støvdemping og om måling av støvnedfall hos naboer. I dette tilfellet er det i tillegg snakk om støv fra jord som kan være forurenset.

I tørre perioder vil det være påkrevd med støvforebyggende tiltak.

**Fra kontrolltema for nasjonal kontrollaksjon:****Avvik 3: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.****Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) **Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.** *(Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*

**Synlig olje-sig på asfalten nedenfor fatlager. Det blir opplyst at fatene skal være tomme. Selv om risiko for større utslipp ser ut til å være begrenset, kan forurensingen motvirkes med enkle tiltak. Alle forurensing skal motvirkes mest mulig innen for rimelig kostnad eller ulempe.**

- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

## **Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

### **Anmerkning 1: Mye flygeavfall inne på avfallsplassens område**

Under inspeksjonen ble det observert mye flygeavfall rundt omkring inne på avfallsplassens område. Mye av dette var fanget i vegetasjonen på grønt-arealene. Binger for omlasting og mellomagring av kildesorterte fraksjoner ligger utsatt for vær og vind.

Selv om tillatelsens vilkår mot flygeavfall er rettet mot å forebygge at slikt avfall spres *utenfor* avfallsplassens områder, bør IØR vurdere om mengden flygeavfall inne på området kan begrenses. Det kan ikke påregnes at de tiltak som er gjennomført for å hindre avfall i å spres ut av området har 100 % effekt, og derfor vil det også være ønskelig å begrense slik spredning inne på området også.

### **Anmerkning 2: Oppdatering av miljø-risikovurderinger**

Retting av avvik 2 og 3 forutsetter oppdatering av IØRs interne risikovurderinger iht forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Spesielt vil forhold rundt støv og støvdemping kunne påvirke vurderinger av utslipp til både vann og luft og være styrende for om man velger mekaniske, kjemiske eller administrative tiltak

Risiko for uønsket utslipp via overflatevann fra tette flater bør også inngå i bedriftens interne risikovurdering.

### **Andre forhold /kommentarer:**

Hageavfall leveres til anleggsgartner som kverner og behandler dette for bruk i egen virksomhet. Forutsetningen for at avfallet kan leveres på denne måten er at anleggsgartnerens behandling ikke fører til forurensende utslipp eller kan virke skjemmende.