



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved GLT-avfall Dalborgmarka Gjøvik

Dato for inspeksjonen: **26.09.2013**

Saksnr. hos Fylkesmannen: **2013/6332**

Til stede ved kontrollen:

Fra virksomheten: Frode Berget og Stian Rønning	Fra Fylkesmannen: Elin Hilde, Stein Egil Granli og Anders Kvaløy Olsen
---	--

Resultat fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik og gav ingen anmerkninger under inspeksjonen.

De forhold som undersøkes fremgår av generelle avviksformuleringer i rapporten fra neste side. Men disse er ikke markert, og gjelder altså ikke for dette anlegget.

Bakgrunn for inspeksjonen

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen [dato] på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-3, jf. § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 872 323 732	Eies av (org.nr): 966 144 297
Navn: Gjøvik, Land og Toten interkommunale avfallsselskap IKS	E-post: post@glt-avfall.no
Postadresse: Postboks 113, 2807 Hunndalen	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110

Kontrollert anlegg

Navn: Mottak for farlig avfall Dalborgmarka	Anleggsnr*: 0502.0035.01
Kommune: Gjøvik	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomagring og sortering
Fylke: Oppland	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 21.12.09	Saksnr: 2007/6965

*Anleggsnummer i forurensningsmyndighetenes database Forurensning

Avvik

Det er ikke påvist avvik ved kontrollen.

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)

- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Bedriften håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- b) Bedriften overskrider lagringstida for farlig avfall (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- c) Bedriften lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) Bedriften har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Avfallsforskriften kapittel. 11

Avfallsforskriften kapittel. 13

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Bedriften leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse)
- b) Bedriften eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3)
- c) Bedriften behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- d) Bedriften kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7)

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (Forurensningsloven § 7)

c) Bedriften drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller.
(Forurensningsloven § 7 første ledd)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (Tillatelses vilkår)

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutineene er mangelfulle (nr. 7)

d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

Anmerkninger

Fylkesmannen har ingen anmerkninger.

Andre forhold /kommentarer

Ved anlegget i Dalborgmarka er det mottak av farlig avfall som blir lagret innendørs i hall C. Spillolje går til nedgravd tank. Asbest for deponering i egen celle mellomlagres innelåst ute, og samles opp før deponering og tildekking.

På miljøstasjonen er det betjent mottak av farlig avfall for bedrifter og husholdninger. Avfallet tas hånd om av de ansatte og plasseres i container. Det er også en ordning med rød plastboks for farlig avfall, som hentes ute hos husstandene. Dette kan gi problem med avfall som ikke skal i boksen, f eks smittefarlig avfall, og søl med farlig avfall pga dårlig emballasje. Det bør vurderes om noe kan gjøres for å unngå miljøproblem med denne ordningen.

Det er etablert en dam (dam 1) for avvanning av oljeholdig avløpsvann fra tømning av oljeutskiller på eldre deponi. Dammen er tett med plastmembran og aluminiumhydroksidslam. Fra sedimentasjonsdammen renner vannet over i en komposteringsdam (dam 2). Her blir utgravd slam fra dam 1 og hageavfall kompostert. Det var lite vann i dam 2 ved inspeksjonen. Ifølge virksomheten fordamper det og tas opp av vegetasjonen i dammen. Det er lagt til rette for prøvetaking av ev. vann som siger ut fra dam 2, men det har ikke vært noe vann og er ikke tatt noen prøver. Eventuelt vann som kommer her, vil bli ført til sigevannssystemet for deponiet og til kommunalt avløpsreanseanlegg i Gjøvik.

Bedriften har tillatelse til deponering av asbest og avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer, i tillegg til mottak av slam fra oljeutskiller. Sistnevnte skal avvannes og komposteres før deponering i egne celler. Jf gjeldende tillatelse etter forurensningsloven av 21.12.09.

Virksomheten har også kommet med ønske om kverning/oppdeling av impregnert trevirke før videresending. Siden dette vil være en behandling av farlig avfall, så det ev. søkes Miljødirektoratet om dette.