



## **Inspeksjon ved Rogaland Bildeler AS**

Rapportnummer: 2013.001.U.FMRO

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Rogaland Bildeler AS den 08.10.2013.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen.

Rapport godkjent: 14.10.2013

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Kristin Espeset  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr. (underenhet):</b> 880 598 082	<b>Eies av:</b> 980 579 263
<b>Besøksadresse:</b> Ytre Torvhusvei 7, 4370 Egersund	<b>Telefon:</b> 51494950
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 46.770- Engroshandel med avfall og skrap	<b>E-post:</b> rogbil@hesbynett.no

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Rogaland Bildeler	<b>Anleggsaktivitet:</b>
<b>Postadresse:</b> Ytre Torvhusvei 7, 4370 Egersund	<b>Risikoklasse:</b> ikke fastsatt
<b>Kommune:</b> Eigersund	<b>Tillatelse gitt:</b> 24.07.2000
<b>Sist kontrollert:</b> 19.08.2010	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> -

### Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Glenn Midttun Kjell Inge Mæland  Multiconsult: Leif Arne Hellvik	Fra Eigersund kommune: Jarle Valle, Eigersund kommune Magne Eikanger, Eigersund kommune Tom Grøsfjeld, Eigersund kommune  Fra fylkesmannen: Kristin Espeset
---	---

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Tilsynet ble gjennomført sammen med Eigersund kommune. Bakgrunnen for tilsynet var blant annet overvanns- og avløpshåndteringen på eiendommen. Eigersund kommune vil også ha en oppfølging knyttet til en oppført bygning på eiendommen. Kommunen har skrevet referat fra tilsynet i brev av 10.10.2013.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i 24.07.2000

## 4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

**Oljeutskilleren er ikke dimensjonert for å tåle den belastningen den får.**

**Avvik fra:** Vilkår 2.2 punkt 1 og punkt 8 i tillatelse av 24.07.2000.

**Kommentarer:** Rogaland Bildeler erkjente under tilsynet at oljeutskilleren ikke er dimensjonert for å tåle den belastningen den får.

På bakgrunn av dette ber vi om at dokumentasjon av ny oljeutskiller blir sendt innen 04.11.2013. Av dokumentasjonen må følgende framgå:

- Tegning av området og hvor den nye oljeutskilleren skal plasseres
- Hvilke areal som drenerer til oljeutskilleren, hva belastningen vil bli
- Dimensjon og kapasitet på oljeutskilleren

Oljeutskilleren må settes i drift innen 10.12.2013.

Fylkesmannen vil ha tilsendt Rogaland Bildeler sin rutine for tømning av oljeutskilleren innen 04.11.2013.

### Avvik 2

**Overvannstilsig fra omkringliggende områder er ikke avskjært.**

**Avvik fra:** Dette er et brudd på vilkår 2.2 punkt 1 i tillatelse av 24.07.2000.

**Kommentarer:** Rogaland Bildeler må legge fram en plan for avskjæring av omkringliggende områder innen 04.11.2013. Området må være avskjært innen 10.12.2013.

## 5. Andre forhold

### Oppsamling av pressesaft

I vilkår 2.2, punkt 1 er det satt krav om at virksomheten skal drives på en slik måte at miljøfarlige væsker som bensin, olje, batterisyre osv ikke slippes ut i sjø, vassdrag, grunnen eller kommunalt avløpsvann. Dette innebærer at pressesaft skal samles opp. Virksomhetens praksis på dette punktet vil bli fulgt opp ved neste kontroll ved bedriften.

### Lagring av ikke-miljøsanerte biler

Vilkår 2.2 medfører også at lagring av ikke-miljøsanerte biler må skje på en slik måte at det ikke er risiko for utlekking av miljøfarlige væsker. Virksomhetens praksis på dette punktet vil bli fulgt opp ved neste kontroll ved bedriften.

### Ny søknad

Rogaland Bildeler vurderer å sette opp nybygg og få innendørs miljøsanering videre endre organiseringen av driften. Som nevnt i Fylkesmannens brev av 06.11.2012 vil dette kreve ny søknad til Fylkesmannen. Søknad må sendes inn i god tid før endringen er tenkt gjennomført. Det vil si 6-9 måneder før.

## **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Eigersund kommune

-----