



INSPEKSJONSRAPPORT

MILJØSERVICE VEST AS
Bøvågen 10
4262 Avaldsnes

Oslo, 23. mars 2018

Deres ref.:
Sissel Eikeskog (sissel.eikeskog@miljoservicevest.no)

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/14291
Saksbehandler:
Poul Byskov

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Miljøservice Vest Kontrollnummer: 2018.223.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Sissel Eikeskog

Fra Miljødirektoratet:
Poul Byskov

Andre deltagere fra virksomheten:
Ove Knutsen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Jone Rivrud Rygg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Miljøservice Vest den 14. mars 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Mottakskontroll med refusjonsberettiget spillolje er ikke god nok
- Peiling av volumer er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret
- Journalføringen mangler dokumentasjon på sperreperioden
- Manglende merking av tanker reservert for refusjonsolje

Anmerkninger:

- Prøvetaking av olje i riktige dybder

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Miljøservice Vest må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2018 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. mars 2018	Poul Byskov		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Karmøy kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MILJØSERVICE VEST AS	
Organisasjonsnr.: 972159948	Eies av: 950827165
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Miljøservice Vest	Anleggsnr.: 1149.0019.02
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: Godkjenning som refusjonsoljeanlegg 17.12.2010	Sist endret: Vilkår av 01.05.2016

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for Refusjonsoljeanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Mottakskontroll for refusjonsolje
- Volumberegning av refusjonsolje
- Lagring av refusjonsolje
- Refusjonsanmodninger og deklarasjoner

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold:

Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljøservice Vest plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Miljøservice Vest innen 1. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/ Jone Rivrud Rygg.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. juni 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40.000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Miljøservice Vest bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mottakskontroll med refusjonsberettiget spillolje er ikke god nok

Avvik fra:

Vilkårsdokument pkt 2. Refusjonsberettiget spillolje (definisjoner)

Vilkårsdokument pkt 3.1 Kvalitetssikring ved mottak (rutiner)

Vilkårsdokument pkt 4.1 Deklarasjonsskjema for farlig avfall

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
§ 5 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

Innsamlingen av refusjonsolje skjer med virksomhetens 3 tankbiler og en lastebil som henter bulk og avfall som stykkgoods (fat og IBC-konteinere). Det er faste sjåførere på bilene.

Det nye systemet for elektroniske deklarerer av avfall praktiseres i stor utstrekning med bruk av fullmakt, dvs. det er bedriftens faste sjåfører som gjennomfører deklarereringen ute hos kunden (avfallsprodusenten).

1. Deklarasjonsskjemaer er ikke utfylt godt nok

Ved stikkprøvekontroll av tilfeldige deklarasjonsskjemaer for leveranser av refusjonsberettiget spillolje, ble det i fire av fem tilfeller avdekket at feltet "*Nærmere beskrivelse av avfallet*" ikke var utfylt med relevante opplysninger om spilloljen.

Dette feltet med fritekst skal inneholde opplysning om hvilken type virksomhet avfallsprodusenten driver med, og hvilken type olje det dreier seg om. Opplysningene i dette feltet er helt sentralt i refusjonsoljeordningen, fordi det er eneste dokumentasjon på oljens opprinnelse.

Mange fremviste deklarasjonsskjemaer hadde ingen opplysninger om spilloljens opprinnelse i dette feltet.

2. Rutine for å påse at avfallet er refusjonsberettiget er ikke gjennomført i praksis.

Refusjonsoljeplanlegget skal påse og forsikre seg om at hver leveranse er refusjonsberettiget og skal sjekke at deklarasjonsskjemaene er korrekt utfylt.

Virksomheten la fram *Prosedyre for henting og mottak av refusjonsberettiget spillolje [P - 009]*. Denne har ingen klare føringer for hvordan dette skal praktiseres. Avsnitt 5 angir at sjåføren skal kontrollere at deklarasjonsskjema er korrekt utfylt, og sjekke om oljen tilfredsstiller kravene til refusjonsolje.

Prosedyren har ikke en nærmere beskrivelse av hvordan dette skal praktiseres ved utspørring av kunden. Den sier heller ikke noe om at kundens svar må synliggjøres i deklarasjonsskjemaets felt for nærmere beskrivelse av avfallet.

Ved innsamling av refusjonsolje har sjåføren ikke med en egen liste til kunden som definerer hvilke oljetyper som er refusjonsberettiget og hvilke oljetyper som ikke er refusjonsberettiget som definert i punkt 2 i vilkårsdokumentet.

Virksomhetens rutiner for å sikre dokumentasjon på spilloljens opprinnelse er ikke gode nok.

Avvik 2

Peiling av volumer er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret

Avvik fra:

Vilkårsdokument punkt 3.4.3 Peiling med kalibrert utstyr

Vilkårsdokument punkt 4.4.3 Journalføring av data

Vilkårsdokument punkt 4.5.1 Intern kvalitetsprogram

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

1. Rutine for utføring av peiling er ikke beskrevet i prosedyre P - 010

Virksomhetens Prosedyre for aktiviteter ved refusjonsanmodning [P 010] omhandler flere forhold.

Punktet om peiling mangler en beskrivelse av hvordan en peiling skal utføres i praksis, f.eks. hvordan fratrekk for loddet skal innregnes osv. Begge verdier skal journalføres, sammen med ulageverdien.

Videre mangler prosedyren en beskrivelse av hvordan tanktabellen skal brukes ved omregning fra ulage til antall liter.

2. Peilenøyaktigheten er ikke god nok

Virksomheten gjennomfører og dokumenterer mange peilinger. Alle er oppgitt med en nøyaktighet på cm, og det betyr at oljevolum ved hver peiling bestemmes med en alt for stor usikkerhet som er +/- 280 liter.

Ved peiling skal oljehøyden måles med et kalibrert målebånd og peilet høyde skal avleses i mm og journalføres.

3. Peilebåndet er defekt

Virksomheten fremviste kalibrert peilebånd under inspeksjonen. Stålbåndet hadde to knekk i området nær loddet.

Dette betyr at båndet ikke vil måle riktig høyde når det peiles.

Avvik 3

Journalføringen mangler dokumentasjon på sperreperioden

Avvik fra:

Vilkårsdokument punkt 4.4.3 Journalføring av data

Vilkårsdokument punkt 3.4.2 Sperretidens lengde

Kommentarer:

Sperreperioden på minimum 48 timer (virkedager) skal dokumenteres i journalen med tidspunkt for oversendelse av refusjonsanmodning for den plomberte tank og med tidspunkt for når plomberingen blir brutt.

Disse datoer og klokkeslett blir ikke journalført ved bedriften i dag.

Avvik 4**Manglende merking av tanker reservert for refusjonsolje****Avvik fra:**

Vilkårsdokumentet punkt 5.1.5

Kommentarer:

Virksomheten er et behandlingsanlegg for farlig avfall og har en rekke tanker som benyttes til ulike formål. Flere tanker er merket med nummer, men det er ikke gjennomført for alle tanker.

Avviket gjelder manglende merking av refusjonsoljetanker

Bedriften har to tanker som benyttes til refusjonsberettiget spillolje

- Refusjonsoljetanken (C4)
- Mellomlagringstanken for refusjonsolje

Tankene er ikke merket / har ikke et skilt som viser at de er forbeholdt refusjonsolje

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Prøvetaking av olje i riktige dybder

Kommentarer:

Prosedyre for aktiviteter ved refusjonsanmodning [P 010] har en beskrivelse av hvordan oljeblandprøven skal sammensettes av delprøver tatt i ulike dybder, og som er angitt som brøkdeler av oljehøyden i tanken.

Prosedyren angir ikke i hvilke lengder på prøvetakerens målebånd disse prøvepunktene ligger.

9. Andre forhold

9.1 Bruk av resultater fra Miljødirektoratets inspeksjon

Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Miljødirektoratet.

9.2 Befaringer foretatt under inspeksjonen

Mottaksstasjon for refusjonsberettiget olje

- tankbilmottak, pumpestasjon og rørledninger
- mellomlagringsplass for småkolli, oljefat og IBC-kontainer forbeholdt refusjonsolje

Lagertanker for refusjonsberettiget spillolje

- refusjonsoljetanken (C 4)
- mellomlagringstank forbeholdt refusjonsolje
- felles oppsamlingsbasseng for tankpark
- rutine for drening av regnvann i bassenget

Utstyr

- forevisning og kontroll av peilebånd
- forevisning og kontroll av prøvetaker
- forevisning av lager med b-prøver

Dokumentgjennomgang

- bedriftens skriftlige rutiner i KS-systemet for håndtering av refusjonsberettiget spillolje
- refusjonsanmodninger for året 2017 (6 stk.)
- bedriftens journalføring av refusjonsberettiget spillolje

9.3 Tankforskriften og oppsamlingsarrangement for bedriftens lagertanker

Miljødirektoratet ga en kort orientering om kravene i Tanklagringsforskriften, der alle tanker større enn 2 m³ med farlig avfall er omfattet av Kapittel 18 i Forurensingsforskriften. For disse tanker gjelder forskriftens krav til oppsamlingsarrangement som trer i kraft den 01.01.2019.

Dere finner Tankforskriften og den tilhørende Veiledning på Miljødirektoratets nettside www.miljodir.no

Virksomheten er et behandlingsanlegg for farlig avfall og den har en rekke tanker som benyttes til ulike formål. De største tanker er plassert i et felles oppsamlingsbasseng i beton. Andre tanker er plassert utenfor på et område med fast dekke.

Bedriften opplyste under inspeksjonen at den har en handlingsplan for etablering av oppsamlingsarrangement for de aktuelle tanker innen tidsfristen.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Vilkårskravdokument av 01.05.2016 for Refusjonsordningen for spillolje
- Veiledning til Tankforskriften