



Fylkesmannen i Vestfold

Norsk Gjenvinning AS
Rygg Gjenvinningsstasjon

Taranrødveien 85

3171 SEM

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2013/775
Arkivnr: 472

Vår dato:
06.11.2013

Rapport etter tilsyn 2.10.2013 ved Norsk Gjenvinning AS' gjenvinningsstasjon på Rygg, Tønsberg kommune

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Norsk Gjenvinnings AS gjenvinningsstasjon på Rygg den 02.10.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket tre avvik under tilsynet:

- **Avvik 1** **Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull.**
- **Avvik 2** **Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**
- **Avvik 3** **Virksomhetens internkontroll har mangler.**

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 15.01.2014.

Med hilsen
Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagkoordinator

Berit Løkken
senioringeniør

Gjenpart til:
Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr
VESAR
Tønsberg kommune

pb. 567 Skøyen
Kjellengvn. 2
Postboks 2410

0214 Oslo
3125 Tønsberg
3104 Tønsberg

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 979281536	Eies av: Norsk Gjenvinning AS
Besøksadresse: Rygg, Tønsberg	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Mottak av avfall fra husholdninger	Anleggsnummer: 0704.0001.29

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Thor Håkon Darup, Bjørn Magne Kruse	Fra Fylkesmannen: Kristina Mørk Jacobsen, Berit Løkken
--	---

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

4. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

5. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon på Rygg industriområde, for Veolia Miljø Gjenvinning AS, Tønsberg kommune av 02.09.2010

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodir.no og www.regelhjelp.no.

6. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen 15.01.2014 med bekreftelse og dokumentasjon på at avvik er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 10 000,- .

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 02.09.2010. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11 700,- i gebyr for den gjennomførte kontrollen ved gjenvinningsstasjonen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen og VESAR (Vestfold Avfall og Ressurs AS).

9. Om virksomheten

Rygg Gjenvinningsstasjon driftes i dag av Norsk Gjenvinning AS. Stasjonen er Tønsberg kommunens tilbud til private husholdninger for avlevering av avfall. På vegne av de fleste Vestfold-kommunene organiseres tilbudet til private husholdninger gjennom VESAR.

10. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse av 02.09.2010 gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår punkt 6 jf. avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Kommentarer:

e) Sekker som private leverer inn som restavfall blir ikke sjekket om de kan inneholde annet avfall eller farlig avfall.

Gjenvinningsstasjonen tar imot stein, jord, betongrester, keramikk, fliser og porselen uten å kontrollere hvor avfallet stammer fra. Avfallet blir levert til Lindum AS som inerte masser.

Fliser med fugerester og betongavfall med rester av murpuss, fugemasse eller maling kan inneholde

PCB. Betong som ikke er analysert kan ikke gå til gjenbruk. For å kunne levere betongrester til inert deponi må massene inneholde mindre enn 1 mg/kg PCB og også andre mottakskriterier må være oppfylt. Gjenvinningsstasjonen må påse at betong eller annet avfall som kan inneholde farlige stoffer ikke går til gjenbruk/inert deponi uten god dokumentasjon på massenes renhet. Når det er usikkerhet om en fraksjon er farlig avfall eller ikke, skal avfallet leveres som farlig avfall og massene skal deklarerer.

Trevirke med gips blir lagret i restavfallet. Gips er ikke farlig avfall, men må sorteres ut som egen fraksjon slik at det ikke deponeres sammen med annet avfall i ordinært deponi.

Fylkesmannen vedlegger faktaark 2840/2011 Farlig avfall fra bygg og anlegg til informasjon.

h) Ansatte på gjenvinningsstasjonen har utarbeidet et system hvor man daglig beskriver %-vis andel av de ulike farlig avfalls-fraksjonene i forhold til totalmengder (100 %) som er lagret. Det blir dermed vanskelig å si noe om mengder av fraksjonene, som bl.a. er viktig dersom en brann skulle oppstå.



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Tillatelse av 02.09.2010 gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Gjenvinningsstasjonen håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Gjenvinningsstasjonen overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår 3.4, jf. avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Tillatelsens vilkår 3.1 jf. avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 7.1.*

Kommentarer:

b) Det framkom under tilsynet at enkelte farlig avfallsfraksjoner, bl.a. fotokjemikalier, var lagret i mer enn fire år. Det ble henvist til at farlig avfall blir hentet når beholdere ansees som fulle. De øvrige fraksjonene hentes ca. en gang i uken.

f) PCB-holdige isolerglassruter lagres utenfor gjenvinningsstasjonens låsbare område.

Avvik 3: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutineene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

b) De ansatte ved gjenvinningsstasjonen har ikke gjennomført opplæring vedrørende håndtering av farlig avfall. Det er gitt intern opplæring ved at en ansatt har formidlet kunnskap til en annen. Det ble opplyst at man ved flere anledninger har tatt opp ønske om kurs med NG uten at dette er imøtekommet.

f) De ansatte ved gjenvinningsstasjonen kjenner ikke til at det er gjennomført risikokartlegging, analyse eller utarbeidet en oppfølgende handlingsplan ved stasjonen.

h) De ansatte ved stasjonen kjenner ikke til gjeldende tillatelse eller innholdet i denne for gjenvinningsstasjonen.

Andre forhold /kommentarer:

Gjenvinningsstasjonen tar ikke i mot avfall / farlig avfall fra mindre næringsvirksomheter. Disse blir henviset til NGs sorteringsanlegg på Rygg. Gjenvinningsstasjonen registrerer dette som avvik overfor VESAR som følger dette opp overfor næringsvirksomhetene.