



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvernnavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Bernhardsen, 62 55 11 69

Vår dato
14.9.2017
Arkiv nr.
470

Vår referanse
2017/2258
Deres referanse

Inspeksjonsrapport

2017.018.I.FMHE

Solør renovasjon IKS
Negardsvegen 1
2270 Flisa

Inspeksjon ved SOR Gammelsætra, Åsnes kommune

Dato for inspeksjonen: 24.8.2017
Rapportnummer: 2017.018.I.FMHE
Saksnr.: 2017/2258

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Terje Berntsen, daglig leder
Roger Bekkemoen, driftsansvarlig
Jon Arne Aaslie, driftsingeniør

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen, senioringeniør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved SOR Gammelsætra inkludert det som tidligere var Kildal kompost, 24.8.2017:

Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 0 anmerkninger:

Det vil ikke være nødvendig med en tilbakemelding til oss etter inspeksjonen.

Vi takker for god mottakelse på inspeksjonsdagen.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974633892	Eies av: 970961747
Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@solorrenovasjon.no

Kontrollert anlegg

Navn: SOR Gammelsætra og Kildal kompost	Anleggsnr: 0425.0039.01/0425.0039.02
Kommune: Åsnes	Anleggsaktivitet:
Fylke: Hedmark	Avfall – mottak, mellomagring og sortering og biologisk behandling av org. avfall
Tillatelse gitt: 24.11.2011 og 19.12.2011	

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Utslipp til vann og luft – utslippskontroll
- Håndtering av avfall og kjemikalier
- Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
- Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)
- Krav satt i utslippstillatelsen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. Fylkesmannens varselbrev datert 8.8.2017). Dette betyr at dere skal betale *kr.* 14 600 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen, jf forurensningsforskriften § 39-7. Gebyrsats følger av Fylkesmannens arbeid med tilsynet. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om fastsettelse av gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens kap 39. Gebyrets størrelse kan klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre

uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Åsnes kommune

6. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under denne inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Det ble ikke funnet noen anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Observasjoner gjort under inspeksjonen:

- Virksomheten sorterer ut noe impregnert trevirke som er lagt igjen feil hos dem. Dette plasseres i en kontainer som står på fast dekke, men ikke under tak, før det sendes videre til godkjent mottak. Det er viktig å få sendt det impregnerte trevirke raskt videre til godkjent mottak og blir det stående noe tid hos virksomheten bør/må det stå under tak.
- Virksomheten har en oljeutskiller som er nedgravd ved sorteringsanlegget. Det er svært lite olje som havner i oljeutskilleren og derfor opplever virksomheten at det er lite behov for å tømme oljeutskilleren ofte. De har et varselsystem som skal gi beskjed når det er behov for å tømme oljeutskilleren. Det er kommunen som er myndighet for oljeutskilleren, mens Fylkesmannen er myndighet for levering av farlig avfall, som olje. Det er viktig at virksomheten får på plass en vedlikeholdsavtale med noen som gjør service på oljeutskillerer slik at oljeutskilleren fungerer slik den skal. Dersom det hadde vært lekkasje ved oljeutskilleren vil det vært naturlig at dette ble fanget opp ved overvåkningsprogrammet som virksomheten har og det har ikke vært tilfelle.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

- Utslippstillatelsene fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 24.11.2011 og 19.12.2011