



KONTROLL VED AUTOMETALL AS TRANAMARKA I STEINKJER KOMMUNE

Virksomhet:	Autometall AS	Tillatelse av:	13.06.1980
Organisasjonsnr.	971065699	Kontrollør fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:	Monica Ness Leif Inge Paulsen
Tidsrom for kontrollen:	23.06.2011	Repr. for bedriften:	Terje Iversen

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område:
Drift av biloppsamlingsplass.

Hovedkonklusjon:

Det ble påvist 2 avvik og 1 anmerkning på kontrollen.

Utarbeidet dato:

Godkjent dato:

Monica Ness
Kontrollør
Fylkesmannens miljøvernavdeling

Bjørnar Wiseth
Nestleder
Fylkesmannens miljøvernavdeling

1. Innledning

Kontroller gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Kontrollene fokuserer på overholdelse av krav og kontrollrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under kontroller, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter kontroll ved Autometall AS gjennomført av Fylkesmannens miljøvernnavdeling.

Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernnavdelings fagområde forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Tillatelse av 13.06.1980 for Autometall AS
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Kontrollens omfang

Følgende områder ble dekket under kontrollen:

- Drift av anlegget
- Internkontroll
- Avfallsbehandling

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1:

To områder med fast dekke er ikke koplet til oljeutskiller

Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1.

Kommentarer:

Områder med fast ugjenomtregelig dekke hvor det skal lagres kjøretøy eller foregå aktivitet som kan medføre fare for forurensning, skal være tilknyttet sandfang og oljeutskiller. Både oljeutskiller og dens oppsamlingstank skal være tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold, samt legges slik at det ikke er fare for frysing.

Ved bedriften er det pr. i dag kun det faste dekke på miljøsaneringsområdet som er koplet til oljeutskiller. De andre to områdene med fast dekke er ikke koplet til oljeutskiller. På disse områdene skal det bl.a. foregå pressing av biler, lagring av pressede bilvrak og lagring av biler og bildeler med fare for lekkasje. Dette innebærer at det er krav om tilkopling til oljeutskiller.

Anlegget skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår. Dette innebærer bl.a. at bedriften må sørge for at oljeutskiller er dimensjonert riktig og blir driftet slik at forurensning av det ytre miljø ikke finner sted.

Avvik 2:

Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Avvik fra avfallsforskriften § 4-7 vedlegg 1 (tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy) og internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (rutiner for å forebygge lovbrudd).

Kommentarer:

Bedriften kunne ikke dokumentere at oljeutskilleren blir tømt minst 1 gang pr år av godkjent firma. Bedriften kunne heller ikke dokumentere at det blir ført regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse og at det blir tatt prøver av utgående rensset vann minimum 1 gang pr år.

For å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av oljeutskilleren skal det etableres en skriftlig rutine for:

- Periodisk tømning minst 1 gang pr år

- Regelmessig kontroll med oljelagets tykkelse (inkluderer eventuell iverksetting av nødvendig tømning)

- Prøvetaking av utgående rensset vann minimum 1 gang pr år

Bedriften må etablere en slik rutine i praksis slik at man sikrer en drift av oljeutskilleren som gjør at man unngår forurensning av det ytre miljø. Tømmingen av oljeutskilleren må foretas av godkjent firma for håndtering av denne type avfall. Prøvetaking av utgående rensset vann fra oljeutskilleren må gjennomføres minimum 1 gang pr. år. Dette for å sikre at oljeinnholdet er mindre enn 50 mg olje pr liter vann.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1:

Avfall skal leveres til godkjente mottakere, og skal fortrinnsvis sorteres og gjenvinnes. All brenning av avfall er forbudt.

På kontrolldagen ble det registrert at det hadde forekommet brenning av avfall på virksomhetens eiendom.

6. Andre forhold:

Bedriften har tillatelse til å lagre inntil 250 biler på biloppsamlingsplassen. På kontrolldagen var det lagret flere biler enn det tillatelsen gir anledning til. Det foreligger en søknad fra 2006 om å lagre inntil 550 biler på biloppsamlingsplassen. Autobyrådet AS som sendte søknaden, drev biloppsamlingsplassen inntil firmaet gikk konkurs i 2008. Bakgrunnen for at søknaden ikke ble behandlet i 2006, var at det forelå flere avvik som ikke var rettet opp av bedriften. Dette ble det redegjort for i Fylkesmannens brev av 11.05.2006.

Etter at Autometall AS startet opp biloppsamlingsplassen på Tranamarka, satte Fylkesmannen som betingelse for videre drift at flere avvik ble rettet opp, jf. Fylkesmannens brev av 18.06.2010. Disse avvikene ble rettet opp og lukket i Fylkesmannens brev av 30.09.2010. Under kontrollen den 23.06.2011 bekreftet daglig leder Terje Iversen at også det nye firmaet Autometall AS ønsker at antall tillatt lagrede biler økes fra 250 til 550 biler på biloppsamlingsplassen på Tranamarka. Iversen ba derfor om en snarlig behandling av saken.

Siden man nå er i prosess med å behandle søknad om lagring av flere biler ved denne biloppsamlingsplassen, blir det ikke gitt avvik for at det står lagret flere biler på plassen enn det tillatelsen gir åpning for. Dette blir behandlet som en egen sak i ettertid av denne kontrollen.