



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernnavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
28.04.2009
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2009/3767-461.3
Deres ref.

FerroZink Trondheim AS
Industriveien 50
7080 Heimdal

FerroZink Trondheim AS - kontroll av bedriftens utslipp og kjemikaliehåndtering

Vi viser til kontroll ved virksomheten 23.04.09. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med overflatebehandlingsbedrifter mhp. utslipp og håndtering av kjemikalier og farlig avfall.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Vi om tilbakemelding på evt. faktafeil og/eller misforståelser innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Hvis vi ikke hører noe innen denne fristen regnes rapporten som endelig.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15.06.2009 på hvordan bedriften skal følge opp de påviste avvik og anmerkninger.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf krav i *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6. Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av gebyrsats 3 (nest laveste klasse) tilsvarende kr. 11.200-.

Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen er for Fylkesmannen. Følgende kriterium blir lagt til grunn ved fastsetting av gebyrsats, jf § 39-6 i forskriften:

Dette har vært en kontroll med 2-3 fokusområder. Dette er en middels stor bedrift med tillatelse fra 2007. Det anvendes mange forskjellige typer kjemikalier. Bedriften er derfor plassert i gebyrsats 3.

Vi ber uttalelse på dette varselet innen 2 uker etter at brevet er kommet fram. Deretter vil det bli fattet endelig vedtak om gebyrsats. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra SFT. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

FM vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 08	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st				

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg

Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten

Navn: FerroZink Trondheim AS	Dato for inspeksjonen: 23.04.09
Adresse: Industrivegen 50	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Industrivegen 50	Organisasjonsnr.: Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Rolf Bjerknes Helge Alstad	Fra Fylkesmannen: Monica Ekli Tore Haugen
--	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende tema ble dekket under kontrollen:

- Håndtering av kjemikalier og farlig avfall.
- Drift av renseanlegg og utslippskontroll til vann for anlegg som ikke er lukket
- Internkontroll i forhold til ytre miljø, herunder risikovurdering og avviksbehandling.
- Utfasing av PCB holdig bygningsmatriell.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 4 avvik* under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
 Pålegg om tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlige tilbakemelding er: 15.06.09.

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller i produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

Stort farepotensial ved stoffer som brukes i overflatebehandling

Stoffene som brukes til overflatebehandling har et stort farepotensial, både for helse og miljø. Derfor er det viktig at alle som arbeider med slike prosesser overholder regelverket.

Utslipp til vann

Prosessvann inneholder rester av metaller og kjemikalier som ikke må slippes direkte til kloakk. Skyllvann skal renses før det kan føres til kommunalt ledningsnett.

Håndtering av farlig avfall

Avfall fra overflatebehandling er som regel farlig avfall og må håndteres forsvarlig og leveres til godkjent innsamler eller mottak. Farlig avfall er blant annet brukte bad, bunnslam fra bad, slam fra renseanlegg og kjemikalieavfall.

Aktuelt regelverk:

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside www.sft.no eller via www.Regelhjelp.no.

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften § 5 om systemets innhold og dokumentasjon.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7 om plikten til å unngå forurensninger.
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §3 om aktsomhetsplikt og §3a om substitusjonsplikt.
- Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall.

Avvik

Følgende avvik ble funnet ved kontrollen:

Avvik 1 Internkontrollen har mangler innen områdene risikovurderinger, avviksbehandling og oversikt over viktige lovverk

Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) (internkontrollforskriften) § 5, punkt 6 og 7.

Kommentar

Risikovurderinger

Bedriften risikovurdering er gammel (1998) og har lite fokus på ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling). Bedriften er i ferd med å oppdatere risikovurderingen. Eksempler på forhold som må vurderes innen ytre miljø er lagring av kjemikalier og farlig avfall og uhellsutslipp fra kjemikaliebad. I forbindelse med denne vurderingen må det også lages en handlingsplan med forslag til tiltak.

En risikovurdering skal gjennomgås regelmessig. Det må lages en rutine på når dette skal foregå, f.eks. ved endring av prosessen eller ved bruk av nye kjemikalier.

Avviksbehandling

Bedriften har et avvikssystem på produktkvalitet og det er et system for å registrere personskader. Det er ikke innført noe system for å registrere avvik på forurensningsområde (utslipp og avfallsbehandling).

Lovverk

Det mangler en oversikt over kjemikalier som er forbudt å bruke eller strengt regulert. En slik oversikt finnes i Produktforskriften kap.2.

Avvik 2 Rensing av støv fra sinkbadet fungerer ikke

Avvik fra Bedriftens utslippstillatelse av 16.03.07, pkt. 4.

Kommentarer:

I hht. utslippstillatelsen skal renseanlegget for utslipp av støv fra sinkbadet være på plass innen 20.09.08. Her står det også at utslippet skal måles 2 ganger pr. år og være under 5 mg/Nm³.

Renseanlegget er nå på plass, men det er ennå ikke utført noen målinger. Bedriften opplyser at renseanlegget ennå ikke har oppnådd den renseseffekten som kreves og at leverandøren er tilkalt for å justere anlegget.

Fylkesmannen setter en frist til 15.06.09 med å få anlegget i optimal drift og til å få utført første måling.

