



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Monica Ness

Deres ref.:
Vår ref.: 2005/5777

Vår dato: 02.12.2005
Arkivnr:

Steinkjer kommune
Serviceboks 2530
7729 STEINKJER

Kontrollaksjon avfallsdeponier 2005: Rapport etter tilsyn ved Tranamarka avfallsplass

Fylkesmannens miljøvern avdeling gjennomførte uanmeldt tilsyn ved Steinkjer kommune sitt avfallsanlegg på Tranamarka, 17.10.2005. Tilsynet var en del av en nasjonal kontrollaksjon ved avfallsdeponier (se vedlagte informasjonsskriv). Vedlagte tilsynsrapport er skrevet ut etter tilsynet, og gjelder funn (avvik og anmerkninger) på Fylkesmannens miljøvern avdeling sitt fagområde forurensning/ytre miljø.

Dersom Steinkjer kommune mener at utfylt inspeksjonsrapport er misvisende, ber vi om at det tas kontakt om dette så snart som mulig, senest innen 01.01.06. Dersom vi ikke hører noe fra kommunen innen denne fristen, er rapporten å betrakte som endelig.

Kommunen gis frist til 01.03.2006 med å komme med tilbakemelding til Fylkesmannen ang. oppfølging av innholdet i rapporten.

Det er søkt om ny utslippstillatelse for Tranamarka avfallsanlegg. Søknaden er til behandling hos Fylkesmannen. Det er aktuelt å inkludere de typene farlig avfall som bedriften fortsatt har behov for å deponere i en evt. utslippstillatelse. Tillatelsen vil da angi kravene til behandling. Tillatelse av 02.01.1998 til mottak av visse typer farlig avfall vil da opphøre.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
nestleder
(e.f.)

Monica Ness

Vedlegg: - Tilsynsrapport
- Bilder tatt på tilsynet
- Informasjonsskriv om deponiaksjonen

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 64



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

INSPEKSJONSRAPPORT
**TILSYN VED TRANAMARKA
AVFALLSMOTTAK**

Informasjon om virksomheten:

Navn:	Tranamarka avfallsmottak v/Steinkjer kommune	Organisasjons- nummer:	840029212
Adresse:	Serviceboks 2530 7729 Steinkjer	Telefon:	74169000

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Arne Thoresen	Fra Fylkesmannen: Monica Ness
---	---

Rapportens innhold :

Denne rapporten er skrevet etter tilsyn den 17.10.05 ved Steinkjer kommune sitt avfallsanlegg på Tranamarka. Tilsynet omfattet drift/avfallsbehandling av avfallsanlegget.

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist 2 avvik og ingen anmerkninger.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Inspektør

Nestleder

1. Innledning

Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter et tilsyn ved Tranamarka avfallsmottak den 17.10.05. Tilsynet var ikke varslet på forhånd.

Det ble avdekket funn, dvs. avvik og anmerkninger på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde (forurensning/ytre miljø), under tilsynet. Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav (med spesifiserte krav menes vilkår i utslippstillatelse, gjeldende lover og forskrifter og virksomhetens egne prosedyrer og instruksjoner som er utarbeidet for å overholde myndighetenes krav).
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Miljøvernavdelingen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for tilsynet var:

- Utslippstillatelse for Tranamarka avfallsmottak av 02.01.96
- Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i Nord-Trøndelag av 02.01.98
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften)

3. Tilsynets omfang

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

- internkontroll/HMS
- avfallsbehandling
- mottakskontroll
- drift av anlegget
- oppfølging av tillatelser

4. Avvik

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall forskriftsmessig

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kapittel 11, § 11-5*

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres forsvarlig. Dette innebærer bl.a. at avfallet skal sikres mtp. søl/lekkasje til grunnen og sikres mot ytre påvirkning (nedbør).

Batterier og enkelte fat med farlig avfall var lagret utenfor område med fast dekke (jf. bilde 6, 7 og 8). Dette avfallet var heller ikke sikret mot ytre påvirkning. Det ble registrert søl i grunnen.

Avvik 2: Asbestholdig avfall var ikke emballert og deponert i tråd med krav i virksomhetens tillatelse

Avvik fra: *Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i Nord-Trøndelag (av 02.01.98), punkt 5*

Kommentarer:

Det lå lagret relativt store mengder asbestholdige plater ved deponiet, herunder plater som ikke var pakket inn i plast (jf. bilde 1). Det var registrert at noe av dette avfallet var knust (overkjørt av bil) før deponering.

Iht. virksomhetens tillatelse til mottak av visse typer farlig avfall (av 02.01.98), punkt 5.2, skal denne type avfall tømmes i ferdig grop og overdekkes umiddelbart med annet materiale. I tillatelsens punkt 5.3 er det krav om at avfallet merkes iht. Arbeidstilsynets forskrift om asbest. Virksomheten må bedre rutinene på håndtering av denne type avfall, herunder sørge for forskriftsmessig emballering og merking, samt deponering og overdekking umiddelbart ved mottak til anlegget.

5. Anmerkninger

Ingen anmerkninger.

6. Andre forhold

Det ble registrert at treverket som var mellomlagret, hadde innslag av treverk med maling. Det ble opplyst at dette treverket ikke ble sortert før det ble sendt til Norske Skog på Skogn. Det gjøres oppmerksom på at kun reint trevirke (uten malingsrester) kan brennes som biobrensel. Brenning av ureint trevirke krever forbrenningsanlegg med rensing iht. avfallsforbrenningskravene i avfallsforskriften. Vi forutsetter at det på Skogn blir foretatt en sortering av dette treverket før brenning.

Fylkesmannen tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist på de neste sidene.

VEDLEGG:



Bilde 1: Lagring av eternittplater



Bilde 2: Deponiområdet



Bilde 3: Mellomlagring av trevirke



Bilde 4: Mellomlagring av impregnert trevirke



Bilde 5: Lagring av farlig avfall



Bilde 6: Lagring av batterier



Bilde 7: Kanner med farlig avfall, utlekking til grunnen, ikke fast dekke



Bilde 8: Kanner (enkelte med innhold), ikke fast dekke



Bilde 9: Containere for sortering av metall, trevirke, glass/metall etc.