



# Inspeksjonsrapport

Saksnummer: 06/2630

Kontrolldato: 11.05.06

## Informasjon om virksomheten

Navn: <b>GLT-avfall, Kraby miljøstasjon</b>	Organisasjonsnr.: <b>966 144 297</b>
Adresse: <b>GLT-avfall, Gjøvik</b>	Telefon/e-post:
Besøksadresse: <b>Kraby</b>	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: <b>0528 Østre Toten</b>	Bransjenr. (NACE-kode):

## Til stede under kontrollen

Fra virksomheten: <b>Geir Atle Svendsen</b>	Fra fylkesmannen: <b>Olav Steine, Elin Hilde</b>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

*Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.*

## Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 1 avvik\* og 2 anmerkninger\*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

\* Definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

## Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at forholdene er brakt i orden og som redegjør for gjennomførte tiltak når det gjelder avviket. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Vi ber også om tilbakemelding ang. anmerkningen.

Frist for skriftlig tilbakemelding: 10.07.06

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fastsatt frist, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

## A. Informasjon

### Definisjon på avvik og anmerkninger

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser eller dispensasjoner.

**Anmerkninger:** forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerings (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

**Impregnert trevirke** er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert atskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmaturer.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygnings- og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lett kan sorteres ut som en egen fraksjon.

**EE- avfall** er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelige stoffer tas ut.

## B. Avvik

Følgende avvik ble påvist ved kontrollen:

**Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

- **§ 11-5 i avfallsforskriften om plikter for den som håndterer farlig avfall.**
- **Vedlegg 2 til kapittel 11 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), jf forskriftens § 11-7e.**
- **Tillatelse gitt i medhold av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.**

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9 el. tillatelse)

**b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall.**

b 1  PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)

b 2  Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke

b 3  **Batterier lagres ute på plassen uten mulighet for oppsamling ved ev. lekkasjer. Det var lagret en god del batterier, som vi forstod delvis hadde stått der også i vinter. Dette forholdet er tidligere tatt opp med GLT ved kontroll på andre miljøstasjoner i området.**

**Avvik fra:**

**§ 11-5 i avfallsforskriften:**

**"Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr."**

**Vi viser også til krav i pkt 4.3.1 i utslippstillatelsen fra fylkesmannen.**

c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall (vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3 el. tillatelse)

d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. tillatelse)

e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4 el. tillatelse)

e 1  PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)

e 2  Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke

f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. tillatelse).

f 1  mangler i EAL- koder

g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 i avfallsforskriften og forurensningsloven § 7 og § 28, jf. § 29)

g 1  PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)

g 2  Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke

h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7 el. tillatelse)

**Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.**

**Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.**

Grunnlaget for avviket er krysset av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (pkt.1)

- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt.6)
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull (pkt.7)
- f) Annet (hva)

## C. Anmerkninger

Det er gitt følgende anmerkninger i forbindelse med tilsynet:

**Anmerkning 1:**

---

**Virksomheten**

- er ikke kjent med alle avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere
- etterspør ikke informasjon fra leverandør av bygnings- og rivningsavfall om de har slikt avfall
- etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert.

**Kommentarer:**

Informasjonsark fra SFT ble utdelt under tilsynet.

---

**Anmerkning 2:**

---

Miljøstasjonen på Kraby tar ikke imot isolerglassruter med PCB. En kunde som kom under kontrollen måtte henvises videre til anlegget i Dalborgmarka med sine PCB-ruter. GLT bør vurdere om det kan legges til rette for mottak av PCB-ruter på alle miljøstasjonene. Rutene bør lagres på sikkert sted og under tak, slik at det ikke er fare for knusing.

---

## D. Andre kommentarer

---

Det var generelt ryddig og oversiktlig på anlegget, men litt flygeavfall. God skilting av avfallsfraksjonene. Området er inngjerdet.

---