



Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni

HARSTAD MASKIN AS
Postboks 3156
9498 Harstad

Tromsø, 6. juli 2018

Deres ref.:
Nils Kristian Johansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3416
Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Blomjoten maseuttak-Harstad Maskin Kontrollnummer: 2018.011.I.FMTR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Nils Kristian Johansen

*Fra Fylkesmannen i Troms /
Romssa Fylkkamánni:*
May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:
Trym Botnmark

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms
/ Romssa Fylkkamánni:*
Lisa Bjørnsdatter Helgason

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Blomjoten maseuttak-Harstad Maskin (Blomjoten maseuttak-Harstad Maskin) den 6. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3 som omhandler mottakskontroll for returafalt.

Avvik:

- Virksomheten mangler dokumentert måleprogram for utslipp til luft
- Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Virksomheten har ikke etablert skriftlig mottakskontroll for returafalt

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

6. juli 2018	May-Helen Holm	Evy Jørgensen e.f
dato	kontrollør	miljøverndirektør
	Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni	

Kopi av rapporten sendes til:

- Harstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HARSTAD MASKIN AS	
Organisasjonsnr.: 972120537	Eies av: 914329671
Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 - Grunnarbeid	

Kontrollert enhet

Navn: Blomjoten masseuttak - Harstad Maskin	Anleggsnr.: 1903.0209.01
Kommune: Harstad	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt: 5. juli 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for pukkverk.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må

Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin **innen 7. september 2018** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3. Ved alvorlige avvik vil Fylkesmannen i Troms vurdere oppfølgingstilsyn ved virksomheten.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtrpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni v/May-Helen Holm.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 7. september 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Blomjoten masseuttak-Harstad Maskin bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumentert måleprogram for utslipp til luft

Avvik fra:

forurensningsforskriften § 30-9

Kommentarer:

Forurensningsforskriften kapittel 30 stiller krav om måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Virksomheten mangler måleprogram i sin interkontroll.

Det er virksomheten som skal utforme programmet, og som må sannsynliggjøre at målingene/beregningene som utføres er representative for driften.

Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder, utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten. Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver som er utført er dekkende.

Avvik 2

Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, punkt 6 og 7

Kommentarer:

Rutiner

Virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd fastsett i eller i medhold av lov eller forskrift. Arbeidsrutiner må være dokumenterte, slik at de kan inngå i internkontrollen.

- Virksomheten mangler skriftlig rutine for støvdempende tiltak. Eksempel på punkter i rutinen som bør vurderes er; når fukting av veier må gjøres, tiltak hvis vannet fryser, fukting av lagerområder av råvarer og produkter o.l.
- Virksomheten mangler skriftlig rutiner for vedlikehold av maskiner som kan forårsake oljesøl. Eksempler på punkter som bør beskrives i en slik rutine; hvordan vedlikehold skal utføres på sikker måte, hvilke tiltak som må gjøres ved søl, hvor absorbenter finnes o.l.

- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for håndtering, mellomlagring og levering av farlig avfall. Eksempler på punkter som bør beskrives i en slik rutine; hvor farlig avfall fra Blomjoten skal mellomlagres, hvilke krav som stilles til mellomlagring og lagringslengde for farlig avfall o.l.

Miljørisikovurdering

Virksomheten har ikke utført en dokumentert miljørisikovurdering medhensyn på ytre miljø.

Virksomheten plikter å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforhold. Vurderingene og planene skal være skriftlige.

Avvik 3

Virksomheten har ikke etablert skriftlig mottakskontroll for returavfall

Avvik fra:

Tillatelse av 5. juli 2017, vilkår 3.1

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem skriftlig dokumentasjon på returavfall som mottas på anlegget. I tillatelsen av 5. juli 2017 står det at all returavfall som mottas til mellomlagring, skal kontrolleres og loggføres med informasjon om opprinnelse.

Videre står det at for å sikre at det i videre produksjon kun benyttes ren returavfall fri for tjærestoffer, skal det angis hvor returavfallet kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig avfall på området er ikke tillatt.

Når virksomheten ikke kan dokumentere at returmassene er kontrollert og loggført, er det fare for at returavfall med innhold av tjærestoffer kan være iblandet i lagerhaugen. Virksomheten må derfor dokumentere innholdet i lagerhaugen før det eventuelt kan kvernes opp.

Fylkesmannen ser alvorlig på at virksomheten ikke har fulgt vilkåret i tillatelsen som beskriver krav til mottaket.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Drift av oljeutskiller (M-30)
- Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? (M-992)